

## 2013年第四季度重金属国控企业废气主要污染物监督性监测结果

| 区县  | 企业名称          | 监测日期       | 监测点位             | 监测项目  | 排放浓度   | 标准限值 | 单位                | 是否达标 |
|-----|---------------|------------|------------------|-------|--------|------|-------------------|------|
| 无极县 | 石家庄市飞宏化工有限公司  | 2013-10-1  | 烘干机1#            | 铬酸雾   | 0.004  | 0.07 | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
| 无极县 | 石家庄市捷宇通商贸有限公司 | 2013-10-1  | 分片车间             | 铅及化合物 | <0.007 | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |               | 2013-11-18 |                  | 铅及化合物 | <0.01  | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |               | 2013-10-1  | 灌粉车间             | 铅及化合物 | <0.007 | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |               | 2013-11-18 |                  | 铅及化合物 | <0.01  | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |               | 2013-10-1  | 浇片工序和球磨工序        | 铅及化合物 | <0.008 | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |               | 2013-11-18 |                  | 铅及化合物 | <0.01  | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
| 新市区 | 风帆股份有限公司      | 2013-10-31 | 铅粉（东）            | 铅及化合物 | 0.625  | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |               | 2013-12-10 |                  | 铅及化合物 | 0.075  | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |               | 2013-10-31 | 切块               | 铅及化合物 | 0.249  | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |               | 2013-12-10 |                  | 铅及化合物 | 0.148  | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |               | 2013-10-31 | 装配（西）            | 铅及化合物 | 0.288  | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |               | 2013-12-10 |                  | 铅及化合物 | 0.206  | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
| 清苑县 | 保定市飓风蓄电池有限公司  | 2013-11-26 | 1#-4#装配线         | 铅及化合物 | 0.346  | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |               |            | 5#、6#装配线         | 铅及化合物 | 0.271  | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |               |            | 分板工序             | 铅及化合物 | 0.401  | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |               |            | 熔铅锅、铸块、铅粉机、合膏、涂板 | 铅及化合物 | 0.275  | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |               |            | 铸板工序             | 铅及化合物 | 0.053  | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |               | 2013-10-10 | 二车间分板工序          | 铅及化合物 | 0.174  | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |               | 2013-11-19 |                  | 铅及化合物 | 0.159  | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |               | 2013-10-10 | 二车间铅粉工序          | 铅及化合物 | 0.507  | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |               | 2013-11-19 |                  | 铅及化合物 | 0.138  | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |               | 2013-10-10 | 二车间切块工序          | 铅及化合物 | 2.72   | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |               | 2013-11-19 |                  | 铅及化合物 | 0.154  | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |               | 2013-10-10 | 一车间铸板工序          | 铅及化合物 | 0.459  | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    |

| 区县         | 企业名称            | 监测日期       | 监测点位        | 监测项目              | 排放浓度              | 标准限值 | 单位                | 是否达标              |
|------------|-----------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|
| 清苑县        | 风帆股份有限公司清苑分公司   | 2013-11-19 | 二十间铸板工序     | 铅及化合物             | 0.114             | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是                 |
|            |                 | 2013-10-10 | 六车间装配工序     | 铅及化合物             | 0.296             | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是                 |
|            |                 |            | 三车间装配工序     | 铅及化合物             | 0.215             | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是                 |
|            |                 | 2013-11-19 |             | 四车间装配(西)          | 铅及化合物             | 0.12 | 0.7               | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                 | 2013-10-10 | 铅及化合物       |                   | 0.244             | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是                 |
|            |                 | 2013-11-19 | 一车间、二车间合膏工序 | 铅及化合物             | 0.108             | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是                 |
|            |                 | 2013-10-10 |             | 铅及化合物             | 0.317             | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是                 |
|            |                 | 2013-11-19 | 一车间分板工序     | 铅及化合物             | 0.113             | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是                 |
|            |                 | 2013-10-10 | 一车间切块工序     | 铅及化合物             | 0.305             | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是                 |
|            |                 | 2013-11-19 | 一车间铸板工序(北侧) | 铅及化合物             | 0.161             | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是                 |
|            |                 | 2013-10-10 |             | 铅及化合物             | 1.14              | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是                 |
|            |                 | 2013-11-19 | 一车间铸板工序(南侧) | 铅及化合物             | 0.139             | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是                 |
|            |                 | 2013-10-10 |             | 铅及化合物             | 0.973             | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是                 |
| 清苑县        | 风帆股份有限公司有色金属分公司 | 2013-10-9  | 铅零件(北)      | 铅及化合物             | 0.222             | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是                 |
|            |                 | 2013-11-20 |             | 铅及化合物             | 0.293             | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是                 |
|            |                 | 2013-10-9  | 铅零件(南)      | 铅及化合物             | 0.212             | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是                 |
|            |                 | 2013-11-20 |             | 铅及化合物             | 0.322             | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是                 |
|            |                 | 2013-10-9  | 铅零件(中)      | 铅及化合物             | 0.183             | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是                 |
|            |                 | 2013-11-20 | 新建合金车间熔铅锅   | 氮氧化物              | 10                | -    | mg/m <sup>3</sup> |                   |
|            |                 |            |             | 氮氧化物              | 14.7              | -    | mg/m <sup>3</sup> |                   |
|            |                 |            |             | 烟尘                | 10                | 100  | mg/m <sup>3</sup> | 是                 |
|            |                 |            |             | 烟尘                | 1.37              | 100  | mg/m <sup>3</sup> | 是                 |
|            |                 |            |             | 铅及化合物             | 0.142             | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是                 |
|            |                 |            |             | 铅及化合物             | 0.26              | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是                 |
|            |                 |            |             | 二氧化硫              | 7                 | 850  | mg/m <sup>3</sup> | 是                 |
|            |                 | 2013-10-9  | 百会合金熔铅锅     | 二氧化硫              | 6                 | 850  | mg/m <sup>3</sup> | 是                 |
|            |                 | 2013-11-20 |             | 氮氧化物              | 12                | -    | mg/m <sup>3</sup> |                   |
|            |                 | 2013-10-9  |             | 烟尘                | 11                | 100  | mg/m <sup>3</sup> | 是                 |
| 2013-11-20 | 烟尘              | 1.36       |             | 100               | mg/m <sup>3</sup> | 是    |                   |                   |
|            | 氮氧化物            | 12.3       | -           | mg/m <sup>3</sup> |                   |      |                   |                   |

百会合金熔铅锅

| 区县  | 企业名称                | 监测日期       | 监测点位     | 监测项目  | 排放浓度   | 标准限值 | 单位                | 是否达标 |
|-----|---------------------|------------|----------|-------|--------|------|-------------------|------|
|     |                     | 2013-10-9  | 原日金干同熔铅锅 | 铅及化合物 | 0.21   | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                     | 2013-11-20 |          | 铅及化合物 | 0.345  | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                     | 2013-10-9  |          | 二氧化硫  | 6      | 850  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                     | 2013-11-20 |          | 二氧化硫  | 5      | 850  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
| 徐水县 | 保定广元铅制品有限公司         | 2013-10-11 | 熔铅锅      | 氮氧化物  | 10     | -    | mg/m <sup>3</sup> |      |
|     |                     |            |          | 烟尘    | 9      | 100  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                     |            |          | 铅及化合物 | 0.131  | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                     |            |          | 二氧化硫  | 7      | 850  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
| 徐水县 | 保定美伦有色金属有限公司        | 2013-10-11 | 熔铅锅      | 氮氧化物  | 35     | -    | mg/m <sup>3</sup> |      |
|     |                     |            |          | 烟尘    | 11     | 100  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                     |            |          | 铅及化合物 | 1.3    | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                     |            |          | 二氧化硫  | 25     | 850  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
| 徐水县 | 风帆股份有限公司工业<br>电池分公司 | 2013-12-12 | 1#铅粉机    | 铅及化合物 | 0.333  | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                     |            | 2#合膏工序   | 铅及化合物 | 0.056  | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                     |            | 2#装配工序   | 铅及化合物 | 0.133  | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                     |            | 4#装配工序   | 铅及化合物 | 0.244  | 0.7  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                     |            | 铅零件铸造机   | 铅及化合物 | 0.192  | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                     |            | 切块       | 铅及化合物 | 0.114  | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                     |            | 铸板工序     | 铅及化合物 | 0.355  | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
| 徐水县 | 徐水县飞睿达铅制品有<br>限公司   | 2013-10-11 | 熔铅锅      | 氮氧化物  | 8      | -    | mg/m <sup>3</sup> |      |
|     |                     |            |          | 烟尘    | 8      | 100  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                     |            |          | 铅及化合物 | 0.135  | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                     |            |          | 二氧化硫  | 5      | 850  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
| 徐水县 | 徐水县宏达铅制品有限<br>责任公司  | 2013-10-11 | 熔铅锅      | 烟尘    | 8      | 100  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                     |            |          | 铅及化合物 | 0.0913 | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                     |            |          | 氮氧化物  | 7      | -    | mg/m <sup>3</sup> |      |
|     |                     |            |          | 二氧化硫  | 6      | 850  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
| 徐水县 | 徐水县胜利精铅熔炼厂          | 2013-10-11 | 熔铅锅      | 氮氧化物  | 27     | -    | mg/m <sup>3</sup> |      |
|     |                     |            |          | 烟尘    | 8      | 100  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                     |            |          | 铅及化合物 | 0.0646 | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    |

| 区县  | 企业名称            | 监测日期       | 监测点位    | 监测项目  | 排放浓度  | 标准限值 | 单位                | 是否达标 |
|-----|-----------------|------------|---------|-------|-------|------|-------------------|------|
|     |                 |            |         | 二氧化硫  | 19    | 850  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
| 安新县 | 安新县华诚有色金属制品有限公司 | 2013-10-17 | 短窑布袋除尘  | 烟尘    | 3     | 65   | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                 |            |         | 二氧化硫  | 16    | 200  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                 |            |         | 氮氧化物  | 23    | 500  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                 |            |         | 铅及化合物 | 0.233 | 1    | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                 |            | 熔铅袋除尘   | 烟尘    | 2     | 100  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                 |            |         | 铅及化合物 | 0.089 | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                 |            |         | 二氧化硫  | 15    | 850  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                 |            |         | 氮氧化物  | 17    | 500  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
| 安新县 | 安新县金宇晟有色金属有限公司  | 2013-10-18 | 短窑      | 烟尘    | 2     | 65   | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                 |            |         | 二氧化硫  | 16    | 200  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                 |            |         | 氮氧化物  | 20    | 500  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                 |            |         | 铅及化合物 | 0.503 | -    | mg/m <sup>3</sup> |      |
| 安新县 | 安新县硕兴有色金属熔炼有限公司 | 2013-10-18 | 短窑/熔铅锅  | 烟尘    | 4     | 65   | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                 |            |         | 二氧化硫  | 11    | 200  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                 |            |         | 氮氧化物  | 16    | 500  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                 |            |         | 铅及化合物 | 0.025 | 1    | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
| 安新县 | 保定市安建有色金属有限公司   | 2013-10-18 | 反射炉及熔铅锅 | 烟尘    | 6     | 65   | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                 |            |         | 二氧化硫  | 20    | 200  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                 |            |         | 氮氧化物  | 18    | 500  | mg/m <sup>3</sup> | 是    |
|     |                 |            |         | 铅及化合物 | 0.332 | 1    | mg/m <sup>3</sup> | 是    |