

### 2014年第三季度重金属国控企业废气主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
无极县	石家庄市捷宇通商贸有限公司	灌粉车间	2014-7-15	铅及化合物	0.187	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		浇片工序和球磨工序		铅及化合物	0.224	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
藁城市	石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司	6#表面处理工序铬雾喷淋回收系统	2014-8-19	铬酸雾	0.009	0.07	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		8#铬雾喷淋回收系统		铬酸雾	0.018	0.07	mg/m <sup>3</sup>	是	-
新市区	风帆股份有限公司	铅粉(东)	2014-8-20	铅及化合物	0.028	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		铅粉(中)		铅及化合物	0.082	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		切块		铅及化合物	0.048	10	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		装配(西)		铅及化合物	0.015	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
清苑县	保定市飓风蓄电池有限公司	1#-4#装配线	2014-7-23	铅及化合物	0.341	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		5#、6#装配线		铅及化合物	0.224	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		分板工序		铅及化合物	0.342	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		熔铅锅、铸块、铅粉机、合膏、涂板		铅及化合物	0.233	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		铸板工序		铅及化合物	0.081	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
清苑县	风帆股份有限公司清苑分公司	二车间分板工序	2014-7-16	铅及化合物	0.157	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		二车间铅粉工序		铅及化合物	0.109	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		二车间铸板工序1#		铅及化合物	0.111	10	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		三车间装配工序		铅及化合物	0.118	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		四车间装配1#		铅及化合物	0.129	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		一车间、二车间合膏工序		铅及化合物	0.118	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		一车间分板工序		铅及化合物	0.16	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		一车间铸板工序1#		铅及化合物	0.141	10	mg/m <sup>3</sup>	是	-
清苑县	风帆股份有限公司有色金属分公司	铅零件(北)	2014-7-15	铅及化合物	0.322	10	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		铅零件(中)		铅及化合物	0.301	10	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		新建合金车间熔铅锅		氮氧化物	13.1	-	mg/m <sup>3</sup>	-	-
				烟尘	2.46	100	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				铅及化合物	0.295	10	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				二氧化硫	17	850	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		原合金车间熔铅锅		氮氧化物	14.2	-	mg/m <sup>3</sup>	-	-
				烟尘	1.65	100	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				铅及化合物	0.311	10	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				二氧化硫	18	850	mg/m <sup>3</sup>	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
徐水县	保定广元铅制品有限公司	熔铅锅	2014-7-28	铅及化合物	0.32	10	mg/m <sup>3</sup>	是	-
徐水县	保定美伦有色金属有限公司	熔铅锅	2014-7-28	铅及化合物	0.41	10	mg/m <sup>3</sup>	是	-
徐水县	风帆股份有限公司工业电池分公司	1#铅粉机	2014-7-30	铅及化合物	0.402	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		1#装配工序		铅及化合物	0.274	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		2#合膏工序		铅及化合物	0.119	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		3#装配工序		铅及化合物	0.236	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		分板工序1#除尘器		铅及化合物	0.103	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		铅零件铸造机		铅及化合物	0.25	10	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		切块		铅及化合物	0.094	10	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		铸板工序		铅及化合物	0.168	10	mg/m <sup>3</sup>	是	-
徐水县	徐水县飞睿达铅制品有限公司	熔铅锅	2014-7-29	铅及化合物	0.29	10	mg/m <sup>3</sup>	是	-
徐水县	徐水县宏达铅制品有限责任公司	熔铅锅	2014-7-29	铅及化合物	0.51	10	mg/m <sup>3</sup>	是	-
徐水县	徐水县胜利精铅熔炼厂	熔铅锅	2014-7-28	铅及化合物	0.37	10	mg/m <sup>3</sup>	是	-
安新县	安新县华诚有色金属制品有限公司	短窑布袋除尘	2014-7-25	烟尘	39	65	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				二氧化硫	71	200	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				氮氧化物	35	500	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				铅及化合物	0.5	1	mg/m <sup>3</sup>	是	-
安新县	安新县金宇晟有色金属有限公司	短窑	2014-7-24	铅及化合物	0.56	10	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				氮氧化物	5	500	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				二氧化硫	40	200	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				烟尘	23	65	mg/m <sup>3</sup>	是	-
安新县	安新县硕兴有色金属熔炼有限公司	短窑/熔铅锅	2014-7-22	烟尘	26	65	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				二氧化硫	31	200	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				氮氧化物	15	500	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				铅及化合物	0.37	1	mg/m <sup>3</sup>	是	-
沧 县	沧州中大金属制品有限公司	01煤气发生炉后排气筒	2014-9-15	二氧化硫	92	500	mg/Nm <sup>3</sup>	是	-
			2014-9-15	二氧化硫	88.6	500	mg/Nm <sup>3</sup>	是	-
			2014-9-15	二氧化硫	87	500	mg/Nm <sup>3</sup>	是	-
			2014-9-15	颗粒物	28.1	100	mg/Nm <sup>3</sup>	是	-
			2014-9-15	颗粒物	25.9	100	mg/Nm <sup>3</sup>	是	-
			2014-9-15	颗粒物	27.4	100	mg/Nm <sup>3</sup>	是	-
		02酸洗吸收塔后	2014-9-15	氯化氢	7.4	100	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2014-9-15	氯化氢	4.7	100	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		2014-9-15	氯化氢	6.2	100	mg/m <sup>3</sup>	是	-	