

2015年第一季度重金属国控企业废气主要污染物监督性监测结果

| 区县 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
|----------|---------------|--|-----------|-------|-----------------|-------------------|-------------------|-------|-------|
| 无极县 | 石家庄市捷宇通商贸有限公司 | 灌粉车间 | 2015-1-9 | 铅及化合物 | 0.055 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 浇片工序和球磨工序 | | 铅及化合物 | 0.075 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| 晋州市 | 晋州成光电源有限 | 分板组装工序 | 2015-1-14 | 铅及化合物 | 0.084 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 铸板工序(东) | | 铅及化合物 | 0.056 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| 古冶区 | 唐山风帆宏文蓄电池有限公司 | 分板工序 | 2015-2-2 | 铅及化合物 | 0.0193 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 硫酸雾净化塔 | 2015-2-4 | 硫酸雾 | 0.0039 | 10 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 铅粉工序 涂板工序 铸板工序 装配工序 | 2015-2-2 | 铅及化合物 | 0.0463 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 铅及化合物 | 0.049 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 铅及化合物 | 0.0283 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 铅及化合物 | 0.027 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| 丰南区 | 唐山惠达(集团) | 电镀车间电镀工段 | 2015-3-12 | 铬酸雾 | <0.0005 | 0.05 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 硫酸槽 | | 硫酸雾 | 1.05 | 30 | mg/m ³ | 是 | - |
| 芦台经济技术 | 唐山大通金属制品 | 铬酸槽 | 2015-2-5 | 铬酸雾 | <0.0005 | 0.05 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 酸雾槽 | | 硫酸雾 | 0.79 | 30 | mg/m ³ | 是 | - |
| 清苑县 | 保定市颀风蓄电池有限公司 | 1#-4#装配线 | 2015-1-19 | 铅及化合物 | 0.026 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 5#、6#装配线 | | 铅及化合物 | 0.085 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 熔铅锅、铸块、铅粉机、合膏、涂板 | | 铅及化合物 | <0.013 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 铸板工序 | | 铅及化合物 | 0.019 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| 清苑县 | 风帆股份有限公司清苑分公司 | 二车间分板工序 | 2015-1-13 | 铅及化合物 | 0.037 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 二车间铅粉2# | 2015-1-13 | 铅及化合物 | 0.081 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 二车间铅粉工序 二车间切块工序 二车间铸板工序1# 二车间铸板工序2# 六车间装配工序 三车间装配工序 四车间装配2# 一车间、二车间合膏工序 一车间分板工序 一车间铅粉工序1# 一车间铸板工序1# 一车间铸板工序2# 一车间铸板工序3# 一车间铸带拉网 | 2015-1-13 | 铅及化合物 | 0.415 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 铅及化合物 | <0.013 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 铅及化合物 | 0.035 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 铅及化合物 | 0.081 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 铅及化合物 | 0.04 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 铅及化合物 | 0.069 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 铅及化合物 | 0.352 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 铅及化合物 | 0.33 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 铅及化合物 | <0.013 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 铅及化合物 | 0.229 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 铅及化合物 | 0.015 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 铅及化合物 | 0.013 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 铅及化合物 | 0.097 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 铅及化合物 | 0.016 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 清苑县 | 风帆股份有限公司有色金属分公司 | 铅零件(北) | 2015-1-22 | 铅及化合物 | 0.005 |
| 铅零件(中) | 铅及化合物 | 0.019 | 10 | | | mg/m ³ | | 是 | - |
| 原合金车间熔铅锅 | 烟尘 | 4 | 100 | | | mg/m ³ | | 是 | - |
| | 氮氧化物 | 15 | - | | | mg/m ³ | | - | - |
| | 铅及化合物 | 0.332 | 10 | | | mg/m ³ | | 是 | - |
| | 二氧化硫 | 13 | 850 | | | mg/m ³ | | 是 | - |
| 徐水县 | 保定安驰蓄电池制造有限公司 | 铅粉工序 | 2015-1-27 | 铅及化合物 | 0.031 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 铸板、制块、合膏、涂板工序 | | 铅及化合物 | 0.013 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 装配1#、2#，铅零件 | | 铅及化合物 | 0.017 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |

| 区县 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
|-------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|--------|-----------|-------------------|------|------|
| 徐水县 | 风帆股份有限公司工业电池分公司 | 组装工序 | 2015-1-20 | 铅及化合物 | 0.016 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 2#装配工序 | | 铅及化合物 | 0.045 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 3#铅粉机 | | 铅及化合物 | 0.038 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 4#铅粉机 | | 铅及化合物 | 0.032 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 4#装配工序 | | 铅及化合物 | 0.02 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 分板工序2# | | 铅及化合物 | 0.5 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 铅零件铸造机 | | 铅及化合物 | <0.013 | 10 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 全免车间切块、合膏、涂板工序 | | 铅及化合物 | 0.038 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 全免车间涂板配料、铅粉工序 | | 铅及化合物 | 0.176 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 全免车间铸板工序 | | 铅及化合物 | 0.045 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 全免车间装配工序 | | 铅及化合物 | 0.267 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 全免车间自动装配工序 | | 铅及化合物 | 0.047 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 铸板工序 | | 铅及化合物 | 0.067 | 10 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 安新县 | | 安新县辰泰有色金属熔炼有限公司 | 短窑、熔铅锅 | 2015-1-20 | 烟尘 | 2 | 65 |
| 二氧化硫 | 7 | | 200 | | | | mg/m ³ | 是 | - |
| 氮氧化物 | 8 | | 500 | | | | mg/m ³ | 是 | - |
| 铅及化合物 | 0.061 | | 1 | | | | mg/m ³ | 是 | - |
| 安新县 | 安新县金宇晟有色金属有限公司 | 短窑 | 2015-1-20 | 铅及化合物 | 0.073 | 10 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 烟尘 | 2 | 65 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 二氧化硫 | 9 | 200 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 氮氧化物 | 14 | 500 | mg/m ³ | 是 | - |
| 安新县 | 安新县硕兴有色金属熔炼有限公司 | 短窑/熔铅锅 | 2015-1-16 | 烟尘 | 4 | 65 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 二氧化硫 | 33 | 200 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 氮氧化物 | 20 | 500 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 铅及化合物 | 0.696 | 1 | mg/m ³ | 是 | - |
| 万全县 | 张家口保胜新能源科技有限公司 | 1#铸板车间除尘器后 | 2015-3-12 | 铅及化合物 | 0.0962 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 2#组装车间除尘器后 | | 铅及化合物 | 0.0266 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 3#制粉1号除尘器后 | | 铅及化合物 | 0.126 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 4#制粉2号除尘器后 | | 铅及化合物 | 0.0923 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 5#涂板车间除尘器后 | | 铅及化合物 | 0.0606 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 6#铅零件车间除尘器后 | | 铅及化合物 | 0.105 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 7#分板车间除尘器后 | | 铅及化合物 | 0.0337 | 0.7 | mg/m ³ | 是 | - |
| 永清县 | 廊坊莱索思环境技术有限公司 | 焚烧炉排气筒 | 2015-3-13 | 烟尘 | 62.8 | 80 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 砷、镍及其化合物 | 0.0092 | 1 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 铬、锡、铍、铜、锰及其化 | 0.032 | 4 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 二氧化硫 | 112.9 | 300 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 氮氧化物 | 261.6 | 500 | mg/m ³ | 是 | - |

| 区县 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
|----|------|---------|------|-------|-------|------|-------------------|------|------|
| | 司 | | | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 级 | 是 | - |
| | | | | 氟化物 | <0.06 | 7 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 氯化氢 | 1.3 | 70 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | 物化车间排气筒 | | 硫酸雾 | 0.14 | 45 | mg/m ³ | 是 | - |
| | | | | 颗粒物 | 5.9 | 120 | mg/m ³ | 是 | - |