

2015年第二季度重金属国控企业废气主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
无极县	石家庄市捷宇通商贸有限公司	灌粉车间	2015-4-1	铅及化合物	0.0507	0.7	mg/m ³	是	-
			2015-5-26	铅及化合物	0.116	0.7	mg/m ³	是	-
		浇片工序和球磨工	2015-4-1	铅及化合物	0.1093	0.7	mg/m ³	是	-
			2015-5-26	铅及化合物	0.125	0.7	mg/m ³	是	-
晋州市	晋州成光电源有限公司	分板组装修序	2015-4-3	铅及化合物	0.092	0.7	mg/m ³	是	-
		铸板工序(东)		铅及化合物	0.095	0.7	mg/m ³	是	-
古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	分板工序	2015-4-8	铅及化合物	0.026	0.7	mg/m ³	是	-
			2015-6-2	铅及化合物	0.177	0.7	mg/m ³	是	-
		硫酸雾净化塔	2015-4-8	硫酸雾	0.87	10	mg/m ³	是	-
			2015-6-2	硫酸雾	0.85	10	mg/m ³	是	-
		铅粉工序	2015-4-8	铅及化合物	0.056	0.7	mg/m ³	是	-
			2015-6-2	铅及化合物	0.474	0.7	mg/m ³	是	-
		涂板工序	2015-4-8	铅及化合物	0.058	0.7	mg/m ³	是	-
			2015-6-2	铅及化合物	0.37	0.7	mg/m ³	是	-
		铸板工序	2015-4-8	铅及化合物	0.023	0.7	mg/m ³	是	-
			2015-6-2	铅及化合物	0.213	0.7	mg/m ³	是	-
装配工序	2015-4-8	铅及化合物	0.029	0.7	mg/m ³	是	-		
	2015-6-2	铅及化合物	0.092	0.7	mg/m ³	是	-		
丰南区	唐山惠达(集团)洁具有限公司	电镀车间电镀工段	2015-4-9	铬酸雾	<0.0005	0.05	mg/m ³	是	-
			2015-6-4	铬酸雾	<0.0005	0.05	mg/m ³	是	-
		硫酸槽	2015-4-9	硫酸雾	0.95	30	mg/m ³	是	-
			2015-6-4	硫酸雾	1.26	30	mg/m ³	是	-
芦台经济技术开发区	唐山大通金属制品有限公司	铬酸槽	2015-4-10	铬酸雾	<0.0005	0.05	mg/m ³	是	-
			2015-6-3	铬酸雾	<0.0005	0.05	mg/m ³	是	-
		酸雾槽	2015-4-10	硫酸雾	0.7	30	mg/m ³	是	-
			2015-6-3	硫酸雾	1.67	30	mg/m ³	是	-
清苑县	保定市飓风蓄电池有限公司	5#、6#装配线	2015-6-8	铅及化合物	0.044	0.7	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是	-
		熔铅锅、铸块、铅粉机、合膏、涂板铸板工序		铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.013	0.7	mg/m ³	是	-
清苑县	风帆股份有限公司清苑分公司	二车间切块工序	2015-5-28	铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是	-
		二车间铸板工序2#		铅及化合物	0.034	0.7	mg/m ³	是	-
		二车间装配工序		铅及化合物	0.15	0.7	mg/m ³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		六车间装配工序		铅及化合物	0.485	0.7	mg/m ³	是	-
		三车间装配工序		铅及化合物	0.063	0.7	mg/m ³	是	-
		四车间装配1#		铅及化合物	0.251	0.7	mg/m ³	是	-
		四车间装配2#		铅及化合物	0.171	0.7	mg/m ³	是	-
		一车间、二车间合膏工序		铅及化合物	0.112	0.7	mg/m ³	是	-
		一车间分板工序		铅及化合物	0.398	0.7	mg/m ³	是	-
		一车间铸板工序1#		铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是	-
		一车间铸板工序3#		铅及化合物	0.154	0.7	mg/m ³	是	-
		一车间铸带拉网		铅及化合物	0.256	0.7	mg/m ³	是	-
清苑县	风帆股份有限公司有色金属分公司	铅零件(北)	2015-6-16	铅及化合物	<0.013	0.5	mg/m ³	是	-
		铅零件(中)		铅及化合物	<0.013	0.5	mg/m ³	是	-
		新建合金车间熔铅锅		氮氧化物	10	400	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	30	400	mg/m ³	是	-
				颗粒物	3	50	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.916	0.5	mg/m ³	否	0.8
		原合金车间熔铅锅		氮氧化物	7	400	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	13	400	mg/m ³	是	-
				颗粒物	2	50	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.817	0.5	mg/m ³	否	0.6
徐水县	保定安驰蓄电池制造有限公司	铅粉工序	2015-5-20	铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是	-
		铸板、制块、合膏、涂板工		铅及化合物	0.158	0.7	mg/m ³	是	-
		装配1#、2#，铅零		铅及化合物	0.19	0.7	mg/m ³	是	-
		装配3#、4#线		铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是	-
徐水县	保定美伦有色金属有限公司	熔铅锅	2015-6-10	氮氧化物	6	400	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	8	500	mg/m ³	是	-
				颗粒物	3	100	mg/m ³	是	-
			2015-4-10	铅及化合物	0.46	0.5	mg/m ³	是	-
			2015-6-10	铅及化合物	<0.013	0.5	mg/m ³	是	-
徐水县	保定双帆蓄电池有限责任公司	分板工序	2015-4-3	铅及化合物	0.33	0.7	mg/m ³	是	-
				2015-5-21	铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是
		合膏、涂板工序	2015-4-3	铅及化合物	0.19	0.7	mg/m ³	是	-
				2015-5-21	铅及化合物	0.065	0.7	mg/m ³	是
			铅粉机	2015-4-3	铅及化合物	0.31	0.7	mg/m ³	是

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
		铅零件	2015-5-21	铅及化合物	0.056	0.7	mg/m ³	是	-		
			2015-4-3	铅及化合物	0.47	0.7	mg/m ³	是	-		
			2015-5-21	铅及化合物	0.015	0.7	mg/m ³	是	-		
		铸板工序	2015-4-3	铅及化合物	0.44	0.7	mg/m ³	是	-		
			2015-5-21	铅及化合物	0.013	0.7	mg/m ³	是	-		
		装配工序	2015-4-3	铅及化合物	0.29	0.7	mg/m ³	是	-		
2015-5-21	铅及化合物		0.055	0.7	mg/m ³	是	-				
徐水县	保定中硕蓄电 池有限公司	合膏	2015-4-4	铅及化合物	0.25	0.7	mg/m ³	是	-		
			2015-5-28	铅及化合物	0.231	0.7	mg/m ³	是	-		
		铅粉	2015-4-4	铅及化合物	0.33	0.7	mg/m ³	是	-		
			2015-5-28	铅及化合物	0.193	0.7	mg/m ³	是	-		
		制块+铸板 东侧	2015-4-4	铅及化合物	0.13	0.7	mg/m ³	是	-		
			2015-5-28	铅及化合物	0.015	0.7	mg/m ³	是	-		
		装配工序 上	2015-4-4	铅及化合物	0.3	0.7	mg/m ³	是	-		
			2015-5-28	铅及化合物	0.028	0.7	mg/m ³	是	-		
		装配工序 下	2015-4-4	铅及化合物	0.2	0.7	mg/m ³	是	-		
			2015-5-28	铅及化合物	0.082	0.7	mg/m ³	是	-		
		徐水县	风帆股份 有限公司 工业电 池分 公司	1#铅粉机	2015-4-5	铅及化合物	0.45	0.7	mg/m ³	是	-
						铅及化合物	0.41	0.7	mg/m ³	是	-
铅及化合物	0.1					0.7	mg/m ³	是	-		
2#装配工	2015-5-26			铅及化合物	0.018	0.7	mg/m ³	是	-		
3#装配工	2015-4-5			铅及化合物	0.26	0.7	mg/m ³	是	-		
4#合膏工	2015-5-26			铅及化合物	0.044	0.7	mg/m ³	是	-		
分板工序 1#	2015-4-5			铅及化合物	0.18	0.7	mg/m ³	是	-		
	2015-5-26			铅及化合物	0.049	0.7	mg/m ³	是	-		
铅零件铸 造机	2015-4-5			铅及化合物	0.38	0.7	mg/m ³	是	-		
	2015-5-26			铅及化合物	0.02	0.7	mg/m ³	是	-		
切块	2015-4-5			铅及化合物	0.08	0.7	mg/m ³	是	-		
全免车间 切块、合 膏、涂板	2015-5-26			铅及化合物	0.076	0.7	mg/m ³	是	-		
全免车间 涂板配料 、铅粉工				铅及化合物	0.023	0.7	mg/m ³	是	-		
全免车间 铸板工序				铅及化合物	0.018	0.7	mg/m ³	是	-		
全免车间 装配工序				铅及化合物	0.021	0.7	mg/m ³	是	-		
全免车间 自动装配				铅及化合物	0.107	0.7	mg/m ³	是	-		
铸板工序				2015-4-5	铅及化合物	0.19	0.7	mg/m ³	是	-	
				2015-5-26	铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是	-	
徐水县	徐水县飞 睿达铅制 品有限公 司			熔铅锅	2015-6-10	氮氧化物	15	400	mg/m ³	是	-
						二氧化硫	11	500	mg/m ³	是	-
		颗粒物	3			100	mg/m ³	是	-		
		2015-4-11	铅及化合物	0.25	0.5	mg/m ³	是	-			
			2015-6-10	铅及化合物	0.315	0.5	mg/m ³	是	-		
徐水县	徐水县宏 达铅制品	熔铅锅	2015-5-22	氮氧化物	7	400	mg/m ³	是	-		
				二氧化硫	11	500	mg/m ³	是	-		

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	有限责任公司			颗粒物	3	100	mg/m ³	是	-
			2015-4-17	铅及化合物	0.38	0.5	mg/m ³	是	-
			2015-5-22	铅及化合物	<0.013	0.5	mg/m ³	是	-
徐水县	徐水县胜利精铅熔炼厂	熔铅锅	2015-5-22	烟尘	4	-	mg/m ³	-	-
				氮氧化物	6	400	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	11	500	mg/m ³	是	-
				颗粒物	4	100	mg/m ³	是	-
			2015-4-17	铅及化合物	0.43	0.5	mg/m ³	是	-
			2015-5-22	铅及化合物	<0.013	0.5	mg/m ³	是	-
安新县	安新县辰泰有色金属熔炼有限公司	短窑、熔铅锅	2015-4-21	烟尘	28	65	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	24	200	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	12	500	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.35	1	mg/m ³	是	-
			2015-5-19	烟尘	8	65	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	5	200	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	9	500	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.214	1	mg/m ³	是	-
安新县	安新县华诚有色金属制品有限公司	短窑布袋除尘	2015-4-15	烟尘	41	65	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	39	200	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	26	500	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.35	1	mg/m ³	是	-
			2015-5-15	烟尘	4	65	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	9	200	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	12	500	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.121	1	mg/m ³	是	-
安新县	安新县硕兴有色金属熔炼有限公司	短窑/熔铅锅	2015-4-13	烟尘	33	65	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	17	200	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	10	500	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.26	1	mg/m ³	是	-
			2015-5-25	烟尘	4	65	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	13	200	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	11	500	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.042	1	mg/m ³	是	-
安新县	保定大利铜业有限公司	底吹熔炼炉	2015-5-19	氮氧化物	43	-	mg/m ³	-	-
				汞及化合物	<0.0025	0.012	mg/m ³	是	-
				砷及其化合物	0.186	0.4	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.016	0.7	mg/m ³	是	-
				颗粒物	3	80	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	55	400	mg/m ³	是	-
		转炉		氮氧化物	13	-	mg/m ³	-	-
				汞及化合物	<0.0025	0.012	mg/m ³	是	-
				砷及其化合物	0.045	0.4	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是	-
				颗粒物	7	50	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	119	400	mg/m ³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安新县	保定港安有色金属有限公司	密闭合金锅+熔铅锅	2015-4-21	烟尘	28	65	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	11	200	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	10	500	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.24	1	mg/m ³	是	-
			2015-5-20	烟尘	3	65	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	12	200	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	5	500	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.015	1	mg/m ³	是	-
白沟新城区	保定市洪峰工业有	镀铬生产线	2015-4-17	铬酸雾	<0.005	0.05	mg/m ³	是	-
			2015-6-9	铬酸雾	<0.005	0.05	mg/m ³	是	-
白沟新城区	高碑店市鸿鹏箱包	镀铬生产线	2015-4-16	铬酸雾	<0.005	0.05	mg/m ³	是	-
			2015-6-10	铬酸雾	<0.005	0.05	mg/m ³	是	-
万全县	张家口保胜新能源科技有限公司	1#铸板车间除尘器	2015-4-17	铅及化合物	0.098	0.7	mg/m ³	是	-
			2015-5-31	铅及化合物	0.089	0.7	mg/m ³	是	-
		2#组装车间除尘器	2015-4-17	铅及化合物	0.0294	0.7	mg/m ³	是	-
			2015-5-31	铅及化合物	0.027	0.7	mg/m ³	是	-
		3#制粉1号除尘器后	2015-4-17	铅及化合物	0.0285	0.7	mg/m ³	是	-
			2015-5-31	铅及化合物	0.142	0.7	mg/m ³	是	-
		4#制粉2号除尘器后	2015-4-17	铅及化合物	0.158	0.7	mg/m ³	是	-
			2015-5-31	铅及化合物	0.119	0.7	mg/m ³	是	-
		5#涂板车间除尘器	2015-4-17	铅及化合物	0.149	0.7	mg/m ³	是	-
			2015-5-31	铅及化合物	0.056	0.7	mg/m ³	是	-
		6#铅零件车间除尘	2015-4-17	铅及化合物	0.0614	0.7	mg/m ³	是	-
			2015-5-31	铅及化合物	0.124	0.7	mg/m ³	是	-
		7#分板车间除尘器	2015-4-17	铅及化合物	0.0402	0.7	mg/m ³	是	-
			2015-5-31	铅及化合物	0.038	0.7	mg/m ³	是	-