

2016年第二季度重金属国控企业废气主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
无极县	石家庄市捷宇通商贸有限公司	灌粉车间	2016-6-4	硫酸雾	1.01	5	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.258	0.5	mg/m ³	是	-
		颗粒物		<5	30	mg/m ³	是	-	
		浇片工序和球磨工序		硫酸雾	<0.15	5	mg/m ³	是	-
		铅及化合物		0.357	0.5	mg/m ³	是	-	
古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	分板工	2016-6-13	铅及化合物	0.253	0.7	mg/m ³	是	-
		硫酸雾净化塔	2016-4-18	硫酸雾	0.73	10	mg/m ³	是	-
		2016-6-13	硫酸雾	0.76	10	mg/m ³	是	-	
			铅粉工	铅及化合物	0.303	0.7	mg/m ³	是	-
			涂板工	铅及化合物	0.169	0.7	mg/m ³	是	-
			铸板工	铅及化合物	0.054	0.7	mg/m ³	是	-
装配工	铅及化合物	0.044	0.7	mg/m ³	是	-			
丰南区	唐山惠达(集团)洁具有限公司	电镀车间电镀	2016-4-11	铬酸雾	<0.0005	0.05	mg/m ³	是	-
		硫酸槽	2016-6-21	铬酸雾	<0.0005	0.05	mg/m ³	是	-
			2016-4-11	硫酸雾	0.87	30	mg/m ³	是	-
		2016-6-21	硫酸雾	0.87	30	mg/m ³	是	-	
芦台经济技术开发区	唐山大通金属制品有限公司	铬酸槽	2016-4-13	铬酸雾	<0.0005	0.05	mg/m ³	是	-
		酸雾槽	2016-6-15	铬酸雾	<0.0005	0.05	mg/m ³	是	-
			2016-4-13	硫酸雾	0.85	30	mg/m ³	是	-
		2016-6-15	硫酸雾	0.74	30	mg/m ³	是	-	
清苑县	保定市飓风蓄电池有限公司	1#-4#装配线	2016-5-23	铅及化合物	0.037	0.7	mg/m ³	是	-
		5#、6#装配线		铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是	-
		分板工		铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是	-
		熔铅锅、铸块、铅粉机、合铸板工		铅及化合物	0.085	0.7	mg/m ³	是	-
		铸板工		铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是	-
清苑县	风帆股份有限公司清苑分公司	二车间铅粉工	2016-5-31	铅及化合物	0.131	0.7	mg/m ³	是	-
		二车间铸板工		铅及化合物	0.454	0.7	mg/m ³	是	-
		二车间装配分板工序		铅及化合物	0.284	0.7	mg/m ³	是	-
		一车间、二车间合膏		铅及化合物	0.079	0.7	mg/m ³	是	-
		一车间铅粉工		铅及化合物	0.143	0.7	mg/m ³	是	-
		一车间铸板工		铅及化合物	0.013	0.7	mg/m ³	是	-
		一车间铸板工		铅及化合物	0.397	0.7	mg/m ³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		一车间铸带拉		铅及化合物	0.015	0.7	mg/m ³	是	-
		一车间装配分		铅及化合物	0.451	0.7	mg/m ³	是	-
清苑县	风帆股份有限公司有色金属分公司	铅零件(北)	2016-5-20	铅及化合物	0.014	0.5	mg/m ³	是	-
		铅零件(中)		铅及化合物	<0.013	0.5	mg/m ³	是	-
		原合金车间熔铅锅		氮氧化物	10	400	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	<2.86	400	mg/m ³	是	-
				颗粒物	3	50	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.072	0.5	mg/m ³	是	-
徐水县	保定安驰蓄电池制造有限公司	铅粉工	2016-5-19	铅及化合物	0.042	0.7	mg/m ³	是	-
		铸板、制块、合膏、涂板工		铅及化合物	0.021	0.7	mg/m ³	是	-
		组装机		铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是	-
徐水县	保定双帆蓄电池有限责任公司	北侧铸板、熔铅、切	2016-5-10	铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是	-
		分板工		铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是	-
		合膏、涂板工		铅及化合物	0.1	0.7	mg/m ³	是	-
		铅粉机		铅及化合物	0.231	0.7	mg/m ³	是	-
		铅零件		铅及化合物	0.025	0.7	mg/m ³	是	-
		铸板工		铅及化合物	0.024	0.7	mg/m ³	是	-
		装配工		铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是	-
徐水县	保定中硕蓄电池有限公司	合膏	2016-6-23	铅及化合物	0.088	0.7	mg/m ³	是	-
		铅粉		铅及化合物	0.015	0.7	mg/m ³	是	-
		制块+铸板东侧		铅及化合物	0.017	0.7	mg/m ³	是	-
		装配工序上		铅及化合物	0.018	0.7	mg/m ³	是	-
		装配工序下		铅及化合物	0.042	0.7	mg/m ³	是	-
徐水县	风帆股份有限公司工业电池分公司	1#铅粉	2016-6-7	铅及化合物	<0.013	0.5	mg/m ³	是	-
		2#铅粉		铅及化合物	<0.013	0.5	mg/m ³	是	-
		2#装配工序		铅及化合物	<0.013	0.5	mg/m ³	是	-
		3#合膏工序		铅及化合物	0.1	0.5	mg/m ³	是	-
		3#装配工序		铅及化合物	0.033	0.5	mg/m ³	是	-
		4#合膏工序		铅及化合物	0.623	0.5	mg/m ³	否	0.2
		分板工序1#		铅及化合物	0.037	0.5	mg/m ³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		全免车间铸板		铅及化合物	0.049	0.5	mg/m ³	是	-
		全免车间装配		铅及化合物	0.346	0.5	mg/m ³	是	-
		全免车间自动装配工		铅及化合物	0.037	0.5	mg/m ³	是	-
		铸板工		铅及化合物	0.087	0.5	mg/m ³	是	-
安新县	安新县辰泰有色金属熔炼有限公司	短窑、熔铅锅	2016-5-12	烟尘	2	65	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	13	200	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	6	500	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.368	1	mg/m ³	是	-
安新县	安新县硕兴有色金属熔炼有限公司	短窑/熔铅锅	2016-5-24	烟尘	2	65	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	5	200	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	8	500	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	<0.013	1	mg/m ³	是	-
安新县	河北松赫再生资源股份有限公司	熔铅锅短窑	2016-5-19	烟尘	2	65	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	52	200	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	47	500	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.078	1	mg/m ³	是	-
白沟新城区	保定市洪峰工业有限公司	镀铬生产线	2016-5-24	铬酸雾	0.021	0.05	mg/m ³	是	-
白沟新城区	高碑店市鸿鹏箱包有限公司	镀铬生产线	2016-5-24	铬酸雾	0.021	0.05	mg/m ³	是	-
万全县	张家口保胜新能源科技有限公司	板栅车间除尘	2016-4-13	铅及化合物	0.034	0.5	mg/m ³	是	-
		分板车间除尘		铅及化合物	0.064	0.5	mg/m ³	是	-
		涂板车间除尘		铅及化合物	0.034	0.5	mg/m ³	是	-
		制粉车间除尘		铅及化合物	0.051	0.5	mg/m ³	是	-
		组装车间除尘		铅及化合物	0.036	0.5	mg/m ³	是	-
永清县	廊坊莱索思环境技术有限公司	焚烧炉排气筒	2016-5-11	烟尘	8.3	80	mg/m ³	是	-
				砷、镍及其化合物	0.013	1	mg/m ³	是	-
				铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.087	4	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	105.8	300	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	358.1	500	mg/m ³	是	-
				林格曼黑度	1	1	级	是	-
				氟化物	<0.06	-	mg/m ³	-	-
				氯化氢	5.2	70	mg/m ³	是	-
		硫酸雾		<0.08	45	mg/m ³	是	-	
物化车间排气	颗粒物	4.2	120	mg/m ³	是	-			