

河北省建设用土壤污染风险管控和修复名录 (2024.3.6)

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|------------------|-------------|--------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地 使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或 修复目标 | 风险管控或 修复方案 编制单位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 1 | 河北铭盐化工有限公司 | 石家庄市 栾城区 | 河北省石家庄市窦姬化工区 | 南至灵达路北至南赵村耕地东至南赵村耕地西至窦姬村耕地 | 158872 | 河北石家庄装备制造产业园管理委员会 | 正在实施 风险管控/ 修复 | 满足工矿用地 土壤环境质量 要求 | 中国环境科学研究院 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 河北石家庄装备制造产业园管理委员会 | 2019.9.26 | |
| 2 | 河北省东光化工有限责任公司西厂区 | 沧州市 东光县 | 河北省沧州市东光县永兴路 192 号 | 东至东光县群光建筑材料有限公司与朝阳路，北至东光县群光建筑材料有限公司、东光县木器厂与民居，西至观州路，南至普照大街 | 85845.09 | 河北省东光化工有限责任公司 | 已完成修 复方案编 制 | 满足居住用地 土壤环境质量 要求 | 河北靓源环保工程有限公司 | 未明确 | 河北省东光化工有限责任公司 | 2020.11.26 | |
| 3 | 沧州那瑞化学科技有限公司 | 沧州市 新华区 | 沧州市新华区津德路 168 号 | 东临津德路；西侧为沧州炼油厂；南侧为河北天听建设集团有限公司；北侧为永安驾校、商砼混凝土公司、沧州市运河弹簧制造有限公司、沧州市天生物资有限公司 | 20664 | 沧州那瑞化学科技有限公司 | 正在实施 风险管控 | 满足居住用地 土壤环境质量 要求 | 天瑞华彩环保科技有限公司 | 天瑞华彩环保科技有限公司 | 沧州那瑞化学科技有限公司 | 2020.11.26 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|---------------------|-------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地 使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或 修复目标 | 风险管控或 修复方案 编制单位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 4 | 张家口长城化工厂 | 张家口市 怀来县 | 怀来县沙城镇西北 4km | 南界为 G6 高速，东永安村农田，北永丰堡村，西上八里农田 | 427077.39 | 张家口市生态环境局怀来县分局 | 正在实施 风险管控/ 修复 | 满足工矿用地、仓储用地、商业服务业用地土壤环境质量要求 | 生态环境部 环境规划院 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 张家口市生态环境局怀来县分局 | 2020.11.26 | |
| 5 | 邢台市农药有限公司 | 邢台市 任泽区 | 任泽区任城镇西北的化工基地工业园区内 | 东侧为空地，南临永康大道，西邻任县金丰工贸，北侧为空地 | 79337.3 | 邢台市生态环境局任泽区分局 | 已完成修复方案编制 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 北京千千久月环保科技有限公司 | 未明确 | 邢台市生态环境局任泽区分局 | 2020.11.26 | |
| 6 | 河北冀衡集团有限公司磷肥、氰尿酸分公司 | 衡水市 桃城区 | 河北省衡水市桃城区中华大街东裕华路南 | 东至衡水兴顺达建材有限公司，西至中华北大街，南至丽景华苑小区，北至裕华西路 | 78565.09 | 河北冀衡集团有限公司 | 正在实施 风险管控/ 修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 河北伟诚环境工程有限公司 | 河北伟诚环境工程有限公司 | 河北冀衡集团有限公司 | 2020.12.29 | |
| 7 | 唐山盾石机械制造有限公司 | 唐山市 路北区 | 唐山市区大庆道 1 号 | 唐山市环城北路以北，银河路以西 | 374624.11 | 唐山盾石机械制造有限公司 | 正在实施 风险管控 | 防止污染扩散 | 河北冀东建设工程有限公司 | 河北冀东建设工程有限公司 | 唐山盾石机械制造有限公司 | 2021.6.21 | |
| 8 | 邢台宝波农药有限公司 | 邢台市 信都区 | 邢台市西郊贾乡口(南石门镇贾乡邢和公路北) | 东至邢台华硕建设工程有限公司、南至 322 省道、北至企业外农田、西至临街商铺 | 6367.68 | 邢台宝波农药有限公司 | 正在完成 修复方案 编制 | 满足工矿用地、仓储用地土壤环境质量要求 | 河北伟诚环境工程有限公司 | 未明确 | 邢台宝波农药有限公司 | 2021.8.9 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|-----------------------|----------|---------------------|---|---------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|------------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地 使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或 修复目标 | 风险管控或 修复方案 编制单位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 9 | 石家庄焦化集团有限责任公司 | 石家庄市长安区 | 石家庄市长安区谈固北大街56号 | 北临紫晶悦城西北区，西临紫晶悦城9区，南侧为光华路，隔路为河钢集团石家庄钢铁有限责任公司，东临谈固北大街，隔路为石焦集团东厂区 | 150640.87 | 石家庄焦化集团有限责任公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地、商业服务业用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 中国建筑第八工程局有限公司、中建八局环保科技有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司、中建八局环保科技有限公司 | 石家庄焦化集团有限责任公司 | 2021.8.9 | |
| 10 | 东柳科皮革公司 | 辛集市 | 河北省辛集市位伯镇东柳科村村南 | 东至空闲厂房及坟地；南至农田、东柳科村荒地及毛巾定型厂；西至农田及动植物油生产厂；北至东柳科村 | 69287.01 | 辛集市位伯镇东柳科村委会 | 正在实施风险管控 | 满足工业用地、环卫设施用地土壤环境质量要求 | 河北厚壤环保科技有限公司 | 辛集市位伯镇人民政府 | 辛集市位伯镇东柳科村委会 | 2021.10.22 | |
| 11 | 唐山海通工贸有限公司 | 唐山市汉沽管理区 | 唐山市汉沽管理区汉丰产业园内 | 西侧紧邻乡间道路，南侧为道路，东侧为织布厂，北侧为居民区 | 24000.62 | 唐山市汉沽管理区管理委员会 | 正在实施风险管控/修复 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 上海建工环境科技有限公司 | 上海建工环境科技有限公司 | 唐山市汉沽管理区管理委员会 | 2022.1.12 | |
| 12 | 石家庄双联化工有限责任公司(二期)地块场地 | 石家庄市鹿泉区 | 河北省石家庄市鹿泉区石太高速公路鹿泉口 | 位于石家庄市西北鹿泉区岐银线北侧，石获北路南侧，申后村北侧，龙泉东路北侧，石家庄-鹿泉高新技术园区内 | 25872.8 | 石家庄双联化工有限责任公司 | 已编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 河北量子环境检测有限公司 | 未明确 | 石家庄双联化工有限责任公司 | 2022.1.20 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|-------------------------|-------------|-------------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地 使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或 修复目标 | 风险管控或 修复方案 编制单位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 13 | 石家庄新铝业 有限公司 | 石家庄市 正定区 | 河北省石家 庄市正定区 建业路2号 | 场地西侧为新元高速，南 侧为石家庄市诚峰热电有 限公司，东侧为河北森通 木业有限公司，北侧为建 业路 | 145940.63 | 石家庄远东 集团有限公 司 | 已完成风 险管控/修 复方案 | 满足居住用地 土壤环境质量 要求 | 河北大美环 境修复科技 股份有限公 司 | 未明确 | 石家庄远东 集团有限公 司 | 2022.1.20 | |
| 14 | 邯郸市龙港化 工有限公司北 部厂区 | 邯郸市 邱县 | 邯郸市邱县 合义街2号 | 场地东侧紧邻合义渠，西 侧为民居、停车场和国家 储棉库，北侧为城区生活 垃圾转运站和混凝土空心 砖厂，南侧为龙港化工南 部厂区、民居和空地 | 87770 | 邯郸市龙港 化工有限公 司 | 正在开展 效果评估 | 满足居住用地 土壤环境质量 要求 | 河北伟诚环 境工程有限 公司 | 河北伟诚环 境工程有限 公司 | 邯郸市龙港 化工有限公 司 | 2022.1.20 | |
| 15 | 张家口市硫酸 厂 | 张家口市 桥东区 | 张家口市桥 东区胜利中 路16号 | 场地西侧紧邻胜利中路， 北侧隔路为张垣新城小 区，东侧紧邻为城市花园 小区，南侧紧邻为张家口 市桥东区人民检察院和张 家口市桥东区人民法院反 贪局 | 66449.42 | 张家口市硫 酸厂破产清 算组 | 正在开展 资源化利 用 | 满足居住用地 土壤环境质量 要求 | 生态环境部 环境规划 院、宝航环 境修复有限 公司 | 江苏众川生 态环境有限 公司 | 张家口市硫 酸厂破产清 算组 | 2022.1.20 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|------------------|----------|--------------------|--|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地 使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或 修复目标 | 风险管控或 修复方案 编制单位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 16 | 抚宁县标准件厂 | 秦皇岛市北戴河区 | 牛头崖镇三岔口 | 东邻北戴河火车站，西为居民楼，南邻 205 国道，北邻铁路线 | 19195.24 | 北戴河区牛头崖镇人民政府 | 正在实施 风险管控/ 修复 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 河北程睿环保集团有限公司 | 河北程睿环保集团有限公司 | 北戴河区牛头崖镇人民政府 | 2022.2.11 | |
| 17 | 原丰南县自行车零件厂 | 唐山市丰南区 | 河北省唐山市丰南区胥新街两侧 | 南至新华街、北至丰南区水利局、西至农机楼小区、东至嘉程汽车修理厂 | 6430.9 | 唐山市生态环境局丰南区分局 | 正在编制 修复方案 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 河北江尚环境工程有限公司 | 未明确 | 唐山市生态环境局丰南区分局 | 2022.3.17 | |
| 18 | 承德立飞焦化有限公司地块 | 承德市承德县 | 承德县上板城镇卸甲营村 | 东侧临珠江路（城市主干路），南侧临电子工业园区，西侧临规划城市支路，北侧临规划城市次干路 | 95437.06 | 承德立飞焦化有限公司 | 正在实施 修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 广东禹航环境科技有限公司 | 广东禹航环境科技有限公司 | 承德立飞焦化有限公司 | 2022.3.17 | |
| 19 | 大城县恒利电材厂（普通合伙）地块 | 廊坊市大城县 | 河北省廊坊市大城县里坦镇流源庄村东侧 | 东侧为排干渠，南侧为廊泊路与流源庄村连接公路，西侧为田间，北侧为田间公路 | 8660 | 廊坊市生态环境局大城县分局 | 正在实施 风险管控/ 修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 宝航环境修复有限公司 | 未明确 | 廊坊市生态环境局大城县分局 | 2022.6.22 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地 使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或 修复目标 | 风险管控或 修复方案 编制单位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 20 | 下花园恒利电 镀厂 | 张家口市 下花园区 | 下花园区花 园乡磁炮窑 村南 | 北至石胡里煤矿煤场、南 至进村路、东至山坡、西 至进村路 | 1666.96 | 花园乡磁炮 窑村委会 | 正在实施 风险管控 | 满足暂不开发 利用污染地块 风险管控要求 | 煜环环境科 技有限公司 | 煜环环境科 技有限公司 | 花园乡磁炮 窑村委会 | 2022.6.22 | |
| 21 | 河北省同裕煤 炭运销有限公 司（原河北省 万全农药厂） | 张家口市 万全区 | 万全区安家 堡乡张贵屯 村南 | 北至旧 110 国道、南至小 屯堡耕地、东至煤炭公司、 西至耕地 | 36165.73 | 河北省同裕 煤炭运销有 限公司 | 正在实施 风险管控 | 满足暂不开发 利用污染地块 风险管控要求 | 河北坤洁环 保科技有限 公司 | 河北坤洁环 保科技有限 公司 | 河北省同裕 煤炭运销有 限公司 | 2022.6.22 | |
| 22 | 秦皇岛首钢板 材有限公司 | 秦皇岛市 海港区 | 河北省秦皇 岛市海港区 建设大街 409 号 | 北至秦皇东大街，东至红 光北里小区，南至建设大 街，西至大秦铁路沿线 | 226391.86 | 秦皇岛首钢 板材有限公 司 | 正在实施 修复 | 满足居住用地 土壤环境质量 要求 | 北京首科兴 业工程技 术有限公司 | 北京首科兴 业工程技 术有限公司 | 秦皇岛首钢 板材有限公 司 | 2022.7.28 | |
| 23 | 高碑店市金泉 电镀厂 | 高碑店市 辛立庄镇 | 河北省高碑 店市辛立庄 镇辛立庄村 东 | 地块北侧为居民区（原为 机加工厂房），西侧为居 民区，南侧隔路为居民区， 东侧为农用地 | 1399.20 | 高碑店市金 泉电镀厂 | 正在编制 风险管控/ 修复方案 | 满足居住用地 土壤环境质量 要求 | 河北坤洁环 保科技有限 公司 | 未明确 | 高碑店市金 泉电镀厂 | 2022.9.8 | |
| 24 | 高碑店陈八庄 协旺电镀厂 | 高碑店市 辛桥乡 | 高碑店辛桥 乡陈八庄村 南 | 地块北侧、东侧和西侧为 村庄，南侧为农田 | 3551.00 | 高碑店陈八 庄协旺电 镀厂 | 正在编制 风险管控/ 修复方案 | 满足居住用地 土壤环境质量 要求 | 河北坤洁环 保科技有限 公司 | 未明确 | 高碑店陈八 庄协旺电 镀厂 | 2022.9.22 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------|-----------------|------------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地 使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或 修复目标 | 风险管控或 修复方案 编制单位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 25 | 保定天祥化工有限公司原址 | 保定市 满城区 | 保定市满城区玉山村东侧 | 北侧至停车场，西侧和南侧至农田，东侧至山包 | 7626.40 | 保定天祥化工有限公司 | 正在编制 风险管控/ 修复方案 | 满足居住用地 土壤环境质量 要求 | 未明确 | 未明确 | 保定天祥化工有限公司 | 2022.9.22 | |
| 26 | 河北景化化工有限公司 | 衡水市 景县 | 河北省衡水市景县龙华镇台辛庄村西南 | 东至农田、南至 934 乡道、西至 906 县道、北至道路 | 275073.76 | 河北省衡水市生态环境局景县分局 | 已完成修 复方案编 制 | 满足工矿用地 土壤环境质量 要求 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 未明确 | 河北省衡水市生态环境局景县分局 | 2022.11.15 | |
| 27 | 辛集昊华石化有限责任公司厂区地块 | 辛集市 | 辛集市化工路 59 号 | 东至教育路，西至化工路，南至化工路，北至河北飞天石化有限公司旧厂区 | 65755.11 | 辛集昊华石化有限责任公司 | 正在实施 风险管控 | 满足居住用地、公园绿地、防护绿带用地、道路用地 土壤环境质量 要求 | 河北棕达环保科技有限公司 | 辛集昊华石化有限责任公司 | 辛集昊华石化有限责任公司 | 2023.3.29 | |
| 28 | 沧县凯兴化工厂地块 | 沧州市 沧县 | 沧州市沧县兴济镇北街东北方向约 500m | 东至兴济镇水泵厂，南至兴济养殖场，西至空地，北至兴济镇污水处理厂 | 4910 | 沧县兴济镇北街村民委员会 | 正在编制 风险管控 方案 | 满足工矿用地 土壤环境质量 要求 | 河北环森环保科技有限公司 | 未明确 | 沧县兴济镇北街村民委员会 | 2023.5.15 | |
| 29 | 邯郸陆顺焦化有限公司 | 邯郸市 磁县 | 邯郸市磁县都党乡辛庄村东 | 南侧为 S222 省道，西侧和东侧均为农田，北侧为荒地 | 184266.19 | 陆顺焦化有限公司 | 正在编制 风险管控/ 修复方案 | 满足工矿用地 土壤环境质量 要求 | 河北禄创环境科技有限责任公司 | 未明确 | 陆顺焦化有限公司 | 2023.5.15 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|-----------------------------|--------|-----------------|---|---------------------------|------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地 使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或 修复目标 | 风险管控或 修复方案 编制单位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 30 | 原衡水京华制管有限公司西厂区衡水市土地储备中心收储地块 | 衡水市桃城区 | 衡水市滏阳一路以南、谈衡路以西 | 东至京华制管西厂区有证部分/南至农田/西至农田/北至滏阳一路 | 142034.7 | 衡水市土地储备中心 | 正在编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地、公园绿地和道路与交通设施用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 衡水市土地储备中心 | 2023.6.28 | |
| 31 | 河北旭阳焦化有限公司(旧厂区)主要功能区原址二期地块 | 定州市 | 河北省定州市西郊军工路北侧 | 西侧为旭阳焦化幸福城一期小区,东侧为规划道路,南侧为其他设施区(规划防护绿地),北侧为庞白土村 | 116352.7 | 河北旭阳能源有限公司 | 正在编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 河北旭阳能源有限公司 | 2023.8.15 | |
| 32 | 原保定恒润化工有限公司地块 | 保定市曲阳县 | 保定市曲阳县北台乡土岭村 | 北至先锋路,东至废弃房屋,西至废弃房屋,南至荒山 | 22500 | 曲阳县人民政府 | 正在编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 曲阳县人民政府 | 2023.8.15 | |
| 33 | 青县觉道焦化有限公司 | 沧州市青县 | 沧州市青县金牛镇觉道庄村东南 | 东至农田,南至农田,西至空地,北至村路 | 52411.81 | 青县觉道焦化有限公司 | 正在编制风险管控/修复方案 | 满足公园绿地(非社区公园或儿童公园用地)土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 青县觉道焦化有限公司 | 2023.9.7 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|-------------------------------------|-------------|--|---|---------------------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------|------------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地 使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或 修复目标 | 风险管控或 修复方案 编制单位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 34 | 河北波士蓄电 池有限公司 | 石家庄市 晋州市 | 石家庄市晋 州市滨河路 新世纪商城 东 | 东至晋州市标致服装制造 公司，西至晋州市宇善源 大酒店，北至晋州市壹号 公馆小区，南至晋州市滨 河路 | 13216.08 | 晋州市晋州 镇人民政府 | 正在编制 风险管控/ 修复方案 | 满足居住用地 土壤环境质量 要求 | 未明确 | 未明确 | 晋州市晋州 镇人民政府 | 2023.9.7 | |
| 35 | 邯郸市峰峰 峰泰焦化有限 公司 | 邯郸市 峰峰矿区 | 邯郸市峰峰 矿区峰峰镇 后西佐村东 南 | 地块东侧为在建物流园 区，西侧为峰峰盛岩活性 灰有限公司和峰峰祥海洗 煤有限公司，南侧为空地， 北侧为农田 | 156197 | 邯郸市峰峰 峰泰焦化有 限公司 | 正在编制 风险管控/ 修复方案 | 满足工矿用地 土壤环境质量 要求 | 未明确 | 未明确 | 邯郸市峰峰 峰泰焦化有 限公司 | 2023.11.8 | |
| 36 | 沧州市新华区 原造纸厂区域 棚户区 B1、C1 地块 | 沧州市 新华区 | 沧州市新华 区志强路以 南、黄河东路 以北、清池南 大街以东、交 通南大街以 西合围区域 | 北至该棚户区 A、D 地块， 南至 B2、C2 地块，西至 清池南大街，东至交通南 大街 | 60035.21 | 沧州市新华 区房屋征收 服务中心 | 正在编制 风险管控/ 修复方案 | 满足居住用 地、教育用地 及道路用地土 壤环境质量要 求 | 未明确 | 未明确 | 沧州市新华 区房屋征收 服务中心 | 2023.11.16 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|---------------------|------------|--------------|---|---------------------------|-------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|------------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地 使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或 修复目标 | 风险管控或 修复方案 编制单位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 37 | 武安市明芳钢铁有限公司 (二期) | 邯郸市 武安市 | 武安市北关街北侧 | 东侧为骈山路, 北侧为农田, 南侧为农田, 西侧为空地 | 146898.04 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 正在编制 风险管控/ 修复方案 | 满足居住用地、公园用地、商业设施用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 2023.12.15 | |
| 38 | 武安市明芳钢铁有限公司 (四期) | 邯郸市 武安市 | 武安市北关街北侧 | 北侧为农田和新金钢铁有限公司, 南侧为武安市明芳钢铁有限公司一期, 西侧为南侧为武安市明芳钢铁有限公司三期, 东侧为同安街 | 335494.77 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 正在编制 风险管控/ 修复方案 | 满足居住用地、中小学用地、公园绿地、防护绿地、广场用地、道路交通设施用地、文化设施用地、幼儿园用地、体育及医疗卫生用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 2023.12.15 | |
| 39 | 唐山市蓝海实业有限公司 | 唐山市 迁安市 | 迁安市沙河驿镇潘庄子村西 | 西至山, 北至迁安市海通工贸有限公司, 南至山, 东至潘庄子村 | 114753.9 | 唐山市蓝海实业有限公司 | 正在编制 风险管控/ 修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 唐山市蓝海实业有限公司 | 2024.1.10 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|----------------------|--------|-------------------------------|--|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地 使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或 修复目标 | 风险管控或 修复方案 编制单位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 40 | 唐山友利焦化有限公司老厂区 | 唐山市迁西县 | 唐山市迁西县旧城乡龙王庙村北 | 东侧为耕地，西侧隔马路为友利焦化自备燃气发电厂-迁西县宇翔热电有限公司，北侧为耕地和林地，南侧为大秦铁路，隔铁路南侧为林地和耕地 | 76110.37 | 唐山友利焦化有限公司 | 正在编制风险管控/修复方案 | 满足工业用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 唐山友利焦化有限公司 | 2024.2.20 | |
| 41 | 迁安市联旺化工厂 | 唐山市迁安市 | 唐山市迁安市马兰庄镇刘官营村南 | 东至卑水铁路，南至庄户沟村道路，西至荒山坡和迁安市马兰庄镇南山铁矿，北至刘官营村道路 | 136590.07 | 迁安市联旺经贸有限公司 | 正在编制风险管控/修复方案 | 满足采矿用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 迁安市联旺经贸有限公司 | 2024.2.20 | |
| 42 | 唐山港陆焦化有限公司 | 唐山市遵化市 | 唐山市遵化市崔家庄乡邦宽公路南侧杨家庄村 | 东至港陆公司高钙灰车间，西至港陆公司综合料场，南至港陆专用线，北至港陆公司 6#高炉 | 125497 | 唐山港陆焦化有限公司 | 正在编制风险管控/修复方案 | 满足工业用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 唐山港陆焦化有限公司 | 2024.2.20 | |
| 43 | 河北苗氏集团德普钢铁有限公司地块（三期） | 邢台市内丘县 | 邢台市内丘县县城东南部、107 国道东侧，德普钢铁中部区域 | 东侧为农田，南侧为德普一期地块，西侧为 107 国道，北侧为德普二期地块 | 342962.5 | 河北苗氏集团德普钢铁有限公司 | 正在编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地、公园绿地、道路用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 河北苗氏集团德普钢铁有限公司 | 2024.2.20 | |

备注：1.列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。2.未达到土壤污染风险评估

报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。3.环保举报电话：12345。