

河北省建设用土壤污染风险管控和修复名录 (2022.07.28)

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
1	河北铭盐化工有限公司	石家庄市 栾城区	河北省石家庄市窦姬化工区	南至灵达路北至南赵村耕地东至南赵村耕地西至窦姬村耕地	158872	河北石家庄装备制造产业园管理委员会	正在实施 风险管控/ 修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	中国环境科学研究院	中冶南方都市环保工程技术股份有限公司	河北石家庄装备制造产业园管理委员会	2019.9.26	
2	丰南区四王庄城中村棚户区改造项目场地	唐山市 丰南区	唐山市丰南区唐胥路与友谊大街交叉口西北角	东至唐胥路,西至国友路,北至顺达街,南至友谊大街	101266.16	唐山市丰南惠丰房地产开发有限公司	正在实施 风险管控/ 修复	满足居住用地土壤环境质量要求	北京昊能环保科技有限公司	北京高能时代环境技术股份有限公司	唐山市丰南惠丰房地产开发有限公司	2019.9.26	
3	原衡水前进油脂有限责任公司(北厂区)	衡水市 桃城区	衡水市桃城区河沿镇三杜庄村东	西至丰收渠,南至南环西路,东至市政林地,北至市政林地	11000	衡水星龙房地产开发有限公司	正在实施 风险管控/ 修复	满足居住用地土壤环境质量要求	煜环环境科技有限公司/广东禹航环境工程有限公司/广州优选环保科技有限公司	广东禹航环境工程有限公司/广州优选环保科技有限公司	衡水星龙房地产开发有限公司	2020.1.15	
4	成安县原化肥厂及其周边	邯郸市 成安县	成安县南侧,聚安路以北,青云大街以西	青云大街以西,农田以东,农田以南,聚安路以北	133393	成安县县城新区管委会	正在开展 效果评估	满足居住用地、绿的与开敞空间用地土壤环境质量要	北京北方节能环保有限公司	天津市联合环保工程设计有限公司	成安县县城新区管委会	2020.11.26	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
								求					
5	河北省东光化工有限责任公司西厂区	沧州市东光县	河北省沧州市东光县永兴路 192 号	东至东光县群光建筑材料有限公司与朝阳路,北至东光县群光建筑材料有限公司、东光县木器厂与民居,西至观州路,南至普照大街	85845.09	河北省东光化工有限责任公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	河北靓源环保工程有限公司	未明确	河北省东光化工有限责任公司	2020.11.26	
6	沧州大化股份有限公司沃原分公司(二期 630 亩)	沧州市运河区	河北省沧州市运河区永济东路 19 号	地块北侧为南运河,南侧为永济路,路南为沧州大化集团有限责任公司办公楼及其他商务楼,西侧为南运河、沧州市 15 中、大化生活区及红庙村,东侧为天天家园小区及沧州站货场	420021	沧州大运河发展(集团)有限责任公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地、商业服务用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	沧州市世正园林绿化工程有限公司	沧州市市政工程股份有限公司	沧州大运河发展(集团)有限责任公司	2020.11.26	
7	沧州那瑞化学科技有限公司	沧州市新华区	沧州市新华区津德路	东临津德路;西侧为沧州炼油厂;南侧为	20664	沧州那瑞化学科技有限	正在实施风险管控/	满足居住用地土壤环境质量	天瑞华彩环保科技有限公司河北有限	天瑞华彩环保科技有限公司河北	沧州那瑞化学科技有限公司	2020.11.26	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
			168号	河北天昕建设集团 有限公司;北侧为永 安驾校、商砼混凝土 公司、沧州市运河弹 簧制造有限公司、沧 州市天生物资有限 公司		公司	修复	要求	公司	有限公司			
8	张家口长城化 工厂	张家口市 怀来县	怀来县沙城 镇西北4km	南界为G6高速,东 永安村农田,北永丰 堡村,西上八里农田	427077.39	张家口市生 态环境局怀 来县分局	正在实施 风险管控/ 修复	满足工矿用 地、仓储用地、 商业服务业用 地土壤环境质 量要求	生态环境部环 境规划院	中国水利水 电第九工程 局有限公司	张家口市生 态环境局怀来县 分局	2020.11.26	
9	邢台市农药有 限公司	邢台市 任泽区	任泽区任城 镇西北的化 工基地工业 园区内	东侧为空地,南临永 康大道,西邻任县金 丰工贸,北侧为空地	79337.3	邢台市生 态环境局任 泽区分局	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足公共管理 与公共服务用 地土壤环境质 量要求	北京昊能环 保科技有限 公司	未明确	邢台市生 态环境局任泽区 分局	2020.11.26	
10	河北冀衡集团 有限公司磷 肥、氰尿酸分 公司	衡水市 桃城区	河北省衡水 市桃城区中 华大街东裕 华路南	东至衡水兴顺达建 材有限公司,西至中 华北大街,南至丽景 华苑小区,北至裕华	78565.09	河北冀衡集 团有限公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质 量要求	河北伟诚环 境工程有限 公司	未明确	河北冀衡集 团有限 公司	2020.12.29	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
				西路									
11	唐山相林晓昌皮革有限公司	唐山市曹妃甸区	唐山市曹妃甸区南堡经济开发区希望西路西侧	北至5号路、西至唐山惠中化学有限公司西侧道路、东至希望西路	71266	河北唐山南堡经济开发区污染防治工作领导小组	正在实施 风险管控/ 修复	满足工矿用地 土壤环境质量 要求	煜环环境科技 有限公司	煜环环境科 技有限公司	河北唐山南堡 经济开发区环 境污染防治工 作领导小组	2021.3.10	
12	河北恒泰集团有限公司地块	邯郸市磁县	邯郸市磁县恒泰路8号	地块北侧靠恒泰路、南侧为农地、东侧为河流、西侧为化肥厂	52417.9	河北中化滏恒股份有限公司	正在实施 风险管控/ 修复	满足工矿用地、 仓储用地 土壤环境质量 要求	中国科学院生 态环境研究中 心	中化环境修 复(上海) 有限公司	河北中化滏恒 股份有限公司	2021.3.10	
13	唐山盾石机械制造有限公司	唐山市路北区	唐山市区大庆道1号	唐山市环城北路以北，银河路以西	374624.11	唐山盾石机械制造有限公司	正在实施 风险管控	满足居住用地 土壤环境质量 要求	河北冀东建设 工程有限公司	河北冀东建 设工程有限 公司	唐山盾石机械 制造有限责任 公司	2021.6.21	
14	邯郸市赵苑北街储备地块	邯郸市丛台区	邯郸市丛台区赵苑北街以西，砖窑路以北	南至砖窑路，北至邯郸市磷肥厂，西至铁西北大街，东至华苑街	178629.94	邯郸市土地储备中心	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	净洲环境科技 有限公司	未明确	邯郸市土地储 备中心	2021.6.21	
15	邢台宝波农药有限公司	邢台市信都区	邢台市西郊贾乡口(南石门镇贾乡邢	东至邢台华硕建设工程有限公司、南至322省道、北至企业	6367.68	邢台宝波农药有限公司	正在编制 风险管控/ 修复	满足工矿用地、 仓储用地	河北伟诚环境 工程有限公司	未明确	邢台宝波农药 有限公司	2021.8.9	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
			和公路北)	外农田、西至临街商 铺			修复方案	土壤环境质量 要求					
16	石家庄焦化集 团有限责任公司	石家庄市 长安区	石家庄市长 安区谈固北 大街 56 号	北临紫晶悦城西北 区，西临紫晶悦城 9 区，南侧为光华路， 隔路为河钢集团石 家庄钢铁有限责任 公司，东临谈固北大 街，隔路为石焦集团 东厂区	150640.87	石家庄焦化 集团有限责 任公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用 地、商业服务 业用地、公共 管理与公共服 务用地土壤环 境质量要求	未明确	未明确	石家庄焦化集 团有限责任公 司	2021.8.9	
17	东柳科皮革公 司	辛集市	河北省辛集 市位伯镇东 柳科村村南	东至空闲厂房及坟 地；南至农田、东柳 科村荒地及毛巾定 型厂；西至农田及动 植物油生产厂；北至 东柳科村	69287.01	辛集市位伯 镇东柳科村 委会	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	河北厚壤环境 工程有限公司	未明确	辛集市位伯镇 东柳科村委会	2021.10.22	
18	宣钢西厂区	张家口市 宣化区	河北省张家 口市宣化区 京包线和柳 川河东路以 南	东至：宣化钢铁集 团有限责任公司土地， 南至：国有建设用 地，西至：宣化钢铁	489360	宣化钢铁集 团有限责 任公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	宣化钢铁集团 有限责任公司	2021.11.19	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
				集团有限责任公司 土地,北至:京包铁 路									
19	唐山海通工贸 有限公司	唐山市汉 沽管理区	唐山市汉沽 管理区汉丰 产业园内	西侧紧邻乡间道路, 南侧为道路,东侧为 织布厂,北侧为居民 区	24000.62	唐山市汉沽 管理区管理 委员会	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用 地、商业服 务业用地土壤环 境质量要求	未明确	未明确	唐山市汉沽管 理区管理委员 会	2022.1.12	
20	河北宝鼎房地 产开发有限公司	石家庄市 裕华区	石家庄市裕 华区东二环 南路 268 号	北至槐安东路、南至 金马路、东至东二环 南路、西至东郡小区	31563.91	河北宝鼎房 地产开发有 限公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	河北棕达环境 科技有限公司	未明确	河北宝鼎房地 产开发有限公 司	2022.1.20	
21	石家庄双联化 工有限责任公司(二期)地 块场地	石家庄市 鹿泉区	河北省石家 庄市鹿泉区 石太高速公 路鹿泉口	位于石家庄市西北 鹿泉区岐银线北侧, 石获北路南侧,申后 村北侧,龙泉东路北 侧,石家庄-鹿泉高 新技术园区内	25872.8	石家庄双联 化工有限责 任公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	石家庄双联化 工有限责任公 司	2022.1.20	
22	石家庄新铝业 有限公司	石家庄市 正定区	河北省石家 庄市正定区 建业路 2 号	场地西侧为新元高 速,南侧为石家庄市 诚峰热电有限公司, 东侧为河北森通木	145940.63	石家庄远东 集团有限公 司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	河北大美环境 修复科技股份 有限公司	未明确	石家庄远东集 团有限公司	2022.1.20	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
				业有限公司, 北侧为 建业路									
23	邯郸市龙港化 工有限公司北 部厂区	邯郸市邱 县	邯郸市邱县 合义街2号	场地东侧紧邻合义 渠, 西侧为民居、停 车场和国家储棉库, 北侧为城区生活垃 圾转运站和混凝土 空心砖厂, 南侧为龙 港化工南部厂区、民 居和空地	87770	邯郸市龙港 化工有限公 司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	河北伟诚环境 工程有限公司	未明确	邯郸市龙港化 工有限公司	2022.1.20	
24	张家口市硫酸 厂	张家口市 桥东区	张家口市桥 东区胜利中 路16号	场地西侧紧邻胜利 中路, 北侧隔路为张 垣新城小区, 东侧紧 邻为城市花园小区, 南侧紧邻为张家口 市桥东区人民检察 院和张家口市桥东 区人民法院反贪局	66449.42	张家口硫酸 厂破产清算 组	正在开展 效果评估	满足居住用地 土壤环境质量 要求	上海傲江生态 环境科技有 限公司	东旭蓝天生 态环保科技 有限公司、 苏州中晟环 境修复股份 有限公司	张家口硫酸厂 破产清算组	2022.1.20	
25	河北怀安化肥 股份有限公司	张家口市 怀安县	张家口市怀 安县柴沟堡	场地东侧为民居及 农田, 西侧为民居及	48793.37	怀安县工业 和信息化局	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量	中国地质科学 院水文地质环	未明确	怀安县工业和 信息化局	2022.1.20	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
	二期地块		镇东洋河路 68号	农田, 南侧隔民居为 长胜大街, 北侧隔锦 绣街为民居及农田			修复方案	要求	境地质研究所				
26	抚宁县标准件 厂	秦皇岛市 北戴河区	牛头崖镇三 岔口	东邻北戴河火车站, 西为居民楼, 南邻 205 国道, 北邻铁路 线	19195.24	北戴河区牛 头崖镇人民 政府	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足绿地与开 敞空间用地土 壤环境质量要 求	未明确	未明确	北戴河区牛头 崖镇人民政府	2022.2.11	
27	原丰南县自行 车零件厂	唐山市丰 南区	河北省唐山 市丰南区胥 新街两侧	南至新华街、北至丰 南区水利局、西至农 机楼小区、东至嘉程 汽车修理厂	6430.9	唐山市生态 环境局丰南 区分局	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足公共管理 与公共服务用 地土壤环境质 量要求	未明确	未明确	唐山市生态环 境局丰南区分 局	2022.3.17	
28	承德立飞焦化 有限公司地块	承德市承 德县	承德县上板 城镇卸甲营 村	东侧临珠江路(城市 主干路), 南侧临电 子工业园区, 西侧临 规划城市支路, 北侧 临规划城市次干路	95437.06	承德立飞焦 化有限公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	承德立飞焦化 有限公司	2022.3.17	
29	大城县恒利电 材厂(普通合伙 伙)地块	廊坊市大 城县	河北省廊坊 市大城县里 坦镇流源庄 村东侧	东侧为排干渠, 南侧 为廊泊路与流源庄 村连接公路, 西侧为 田间, 北侧为田间公	8660	廊坊市生态 环境局大城 县分局	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	廊坊市生态环 境局大城县分 局	2022.6.22	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
				路									
30	下花园恒利电镀厂	张家口市 下花园区	下花园区花园乡磁炮窑村南	北至石胡里煤矿煤场、南至进村路、东至山坡、西至进村路	1666.96	花园乡磁炮窑村委会	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	花园乡磁炮窑村委会	2022.6.22	
31	河北省同裕煤炭运销有限公司(原河北省万全农药厂)	张家口市 万全区	万全区安家堡乡张贵屯村南	北至旧 110 国道、南至小屯堡耕地、东至煤炭公司、西至耕地	36165.73	河北省同裕煤炭运销有限公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	河北省同裕煤炭运销有限公司	2022.6.22	
32	邯郸市峰峰华明煤电业有限公司	邯郸市峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区大峪镇北涧沟西村	地块东侧隔路为河北新彭楠焦化有限公司, 西侧、北侧为农田, 南至磁县隆昌活性炭有限公司	227402.1	河北新彭楠焦化有限公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足工矿用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	河北新彭楠焦化有限公司	2022.6.22	
33	河北新彭楠焦化有限公司	邯郸市峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区大峪镇北涧沟西村	西侧隔路为邯郸市峰峰华明煤电业有限公司, 南侧隔路为河北鑫楠新能源科技有限公司, 东侧、北侧为农田	127697	河北新彭楠焦化有限公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足工矿用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	河北新彭楠焦化有限公司	2022.6.22	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
34	秦皇岛首钢板 材有限公司	秦皇岛市 海港区	河北省秦皇 岛市海港区 建设大街 409号	北至秦皇东大街,东 至红光北里小区,南 至建设大街,西至大 秦铁路沿线	226391.86	秦皇岛首钢 板材有限公 司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	秦皇岛首钢板 材有限公司	2022.7.28	

备注：1.列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。2.未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。3.环保举报电话：12345