

2016年第一季度重金属国控企业废气主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
无极县	石家庄市捷宇通商贸有限公司	灌粉车	2016-3-8	铅及化合物	0.049	0.5	mg/m ³	是	-
		浇片工序和球磨工序		铅及化合物	0.058	0.5	mg/m ³	是	-
古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	分板工	2016-2-1	铅及化合物	0.136	0.7	mg/m ³	是	-
		硫酸雾净化塔		硫酸雾	0.77	10	mg/m ³	是	-
		铅粉工		铅及化合物	0.355	0.7	mg/m ³	是	-
		涂板工		铅及化合物	0.488	0.7	mg/m ³	是	-
		铸板工		铅及化合物	0.166	0.7	mg/m ³	是	-
		装配工		铅及化合物	0.112	0.7	mg/m ³	是	-
丰南区	唐山惠达(集团)洁具有限	电镀车间电镀	2016-3-1	铬酸雾	<0.0005	0.05	mg/m ³	是	-
		硫酸槽		硫酸雾	0.903	30	mg/m ³	是	-
芦台经济技术开发区	唐山大通金属制品	铬酸槽	2016-3-17	铬酸雾	<0.0005	0.05	mg/m ³	是	-
		酸雾槽		硫酸雾	0.79	30	mg/m ³	是	-
清苑县	保定市飓风蓄电池有限公司	1#-4#装配线	2016-1-20	铅及化合物	0.023	0.7	mg/m ³	是	-
		5#、6#装配线		铅及化合物	0.031	0.7	mg/m ³	是	-
		分板工		铅及化合物	0.257	0.7	mg/m ³	是	-
		铸板工		铅及化合物	0.015	0.7	mg/m ³	是	-
清苑县	风帆股份有限公司清苑分公司	二车间铅粉工	2016-2-18	铅及化合物	0.077	0.7	mg/m ³	是	-
		二车间铸板工		铅及化合物	0.079	0.7	mg/m ³	是	-
		二车间铸板工		铅及化合物	0.301	0.7	mg/m ³	是	-
		二车间装配工		铅及化合物	0.11	0.7	mg/m ³	是	-
		六车间装配工		铅及化合物	0.056	0.7	mg/m ³	是	-
		三车间装配工		铅及化合物	0.1	0.7	mg/m ³	是	-
		四车间装配1#		铅及化合物	0.016	0.7	mg/m ³	是	-
		四车间装配2#		铅及化合物	0.096	0.7	mg/m ³	是	-
		一车间、二车间合膏		铅及化合物	0.062	0.7	mg/m ³	是	-
		一车间分板工		铅及化合物	0.448	0.7	mg/m ³	是	-
		一车间铅粉工		铅及化合物	0.485	0.7	mg/m ³	是	-
		一车间铸板工		铅及化合物	0.176	0.7	mg/m ³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		一车间铸板工		铅及化合物	0.105	0.7	mg/m ³	是	-
		一车间铸板工		铅及化合物	0.419	0.7	mg/m ³	是	-
		一车间铸带拉		铅及化合物	0.115	0.7	mg/m ³	是	-
清苑县	风帆股份有限公司有色金属分公司	铅零件(北)	2016-2-24	铅及化合物	0.043	0.5	mg/m ³	是	-
		铅零件(中)		铅及化合物	0.047	0.5	mg/m ³	是	-
		原合金车间熔铅锅		氮氧化物	9	400	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	<2.86	400	mg/m ³	是	-
				颗粒物	2	50	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.037	0.5	mg/m ³	是	-
徐水县	保定安驰蓄电池制造有限公司	铅粉工	2016-2-19	铅及化合物	0.025	0.7	mg/m ³	是	-
		铸板、制块、合膏、涂板工		铅及化合物	0.041	0.7	mg/m ³	是	-
		组装机		铅及化合物	0.029	0.7	mg/m ³	是	-
徐水县	保定双帆蓄电池有限责任公司	分板工	2016-1-19	铅及化合物	0.053	0.7	mg/m ³	是	-
		合膏、涂板工		铅及化合物	0.074	0.7	mg/m ³	是	-
		铅粉机		铅及化合物	0.499	0.7	mg/m ³	是	-
		铸板工		铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是	-
		装配工		铅及化合物	0.086	0.7	mg/m ³	是	-
徐水县	风帆股份有限公司工业电池分公司	2#装配工序	2016-2-17	铅及化合物	0.029	0.7	mg/m ³	是	-
		3#铅粉		铅及化合物	0.025	0.7	mg/m ³	是	-
		3#装配工序		铅及化合物	0.104	0.7	mg/m ³	是	-
		4#合膏工序		铅及化合物	0.046	0.7	mg/m ³	是	-
		分板工序1#		铅及化合物	0.066	0.7	mg/m ³	是	-
		全免车间切块、合膏、涂板		铅及化合物	0.062	0.7	mg/m ³	是	-
		全免车间涂板配料、铅粉工		铅及化合物	0.124	0.7	mg/m ³	是	-
		全免车间铸板		铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是	-
全免车间装配	铅及化合物	0.05	0.7	mg/m ³	是	-			

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		全免车间自动 装配工		铅及化合物	0.05	0.7	mg/m ³	是	-
		铸板工		铅及化合物	0.079	0.7	mg/m ³	是	-
安新县	安新县硕 兴有色金属 熔炼有限 公司	短窑/熔 铅锅	2016-3-14	烟尘	12	65	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	10	200	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	5	500	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.091	1	mg/m ³	是	-
安新县	河北港安 环保科技 有限公司	密闭环 金锅+熔 铅锅	2016-2-29	烟尘	2	65	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	7	200	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	4	500	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.122	1	mg/m ³	是	-
安新县	河北松赫 再生资源 股份有限 公司	熔铅锅 短窑	2016-2-26	烟尘	3	65	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	36	200	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	5	500	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.036	1	mg/m ³	是	-
白沟新城 区	保定市洪 峰工业有 限公司	镀铬生 产线	2016-1-21	铬酸雾	<0.005	0.05	mg/m ³	是	-
白沟新城 区	高碑店市 鸿鹏箱包 有限公司	镀铬生 产线	2016-1-21	铬酸雾	<0.005	0.05	mg/m ³	是	-
万全县	张家口保 胜新能源 科技有限 公司	板栅车 间除尘	2016-1-25	铅及化合物	0.038	0.7	mg/m ³	是	-
		分板车 间除尘		铅及化合物	0.051	0.7	mg/m ³	是	-
		涂板车 间除尘		铅及化合物	0.033	0.7	mg/m ³	是	-
		制粉车 间除尘		铅及化合物	0.062	0.7	mg/m ³	是	-
		组装车 间除尘		铅及化合物	0.034	0.7	mg/m ³	是	-
永清县	廊坊莱索 思环境技 术有限公 司	焚烧炉 排气筒	2016-2-24	烟尘	11.8	80	mg/m ³	是	-
				砷、镍及其化 合物	0.0049	1	mg/m ³	是	-
				铬、锡、铋、 铜、锰及其化 合物	0.105	4	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	55.1	300	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	227.2	500	mg/m ³	是	-
				林格曼黑度	1	1	级	是	-
				氟化物	<0.06	-	mg/m ³	-	-
				氯化氢	6.5	70	mg/m ³	是	-
				硫酸雾	0.99	45	mg/m ³	是	-
		物化车 间排气		颗粒物	4.5	120	mg/m ³	是	-