

## 河北省建设用土壤污染风险管控和修复名录 (2024.12.09)

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
1	河北铭盐化工有限公司	石家庄市栾城区	河北省石家庄市窦姬化工区	南至灵达路北至南赵村耕地东至南赵村耕地西至窦姬村耕地	158872	河北石家庄装备制造产业园管理委员会	正在实施 风险管控/ 修复	满足工矿用地 土壤环境质量 要求	中国环境科学研究院	中冶南方都市环保工程技术股份有限公司	河北石家庄装备制造产业园管理委员会	2019.9.26	
2	河北省东光化工有限责任公司西厂区	沧州市东光县	河北省沧州市东光县永兴路 192 号	东至东光县群光建筑材料有限公司与朝阳路，北至东光县群光建筑材料有限公司、东光县木器厂与民居，西至观州路，南至普照大街	85845.09	河北省东光化工有限责任公司	已完成修 复方案编 制	满足居住用地 土壤环境质量 要求	河北靓源环保工程有限公司	未明确	河北省东光化工有限责任公司	2020.11.26	
3	沧州那瑞化学科技有限公司	沧州市新华区	沧州市新华区津德路 168 号	东临津德路；西侧为沧州炼油厂；南侧为河北天昕建设集团有限公司；北侧为永安驾校、商砼混凝土公司、沧州市运河弹簧制造有限公司、沧州市天生物资有限公司	20664	沧州那瑞化学科技有限公司	正在实施 风险管控	满足居住用地 土壤环境质量 要求	天瑞华彩环保科技有限公司	天瑞华彩环保科技有限公司	沧州那瑞化学科技有限公司	2020.11.26	
4	张家口长城化工厂	张家口市怀来县	怀来县沙城镇西北 4km	南界为 G6 高速，东永安村农田，北永丰堡村，西	427077.39	张家口市生态环境局怀	正在实施 风险管控/	满足工矿用 地、仓储用地、	生态环境部 环境规划院	中国水利水电第九工程	张家口市生态环境局怀	2020.11.26	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
				上八里农田		来县分局	修复	商业服务业用 地土壤环境质 量要求		局有限公司	来县分局		
5	邢台市农药有 限公司	邢台市 任泽区	任泽区任城 镇西北的化 工基地工业 园区内	东侧为空地，南临永康大 道，西邻任县金丰工贸， 北侧为空地	79337.3	邢台市生态 环境局任泽 区分局	已完成修 复方案编 制	满足公共管理 与公共服务用 地土壤环境质 量要求	北京千千久 月环保科技 有限公司	未明确	邢台市生态 环境局任泽 区分局	2020.11.26	
6	河北冀衡集团 有限公司磷 肥、氰尿酸分 公司	衡水市 桃城区	河北省衡水 市桃城区中 华大街东裕 华路南	东至衡水兴顺达建材有限 公司，西至中华北大街， 南至丽景华苑小区，北至 裕华西路	78565.09	河北冀衡集 团有限公司	正在实施 风险管控/ 修复	满足居住用地 土壤环境质 量要求	河北伟诚环 境工程有限 公司	河北伟诚环 境工程有限 公司	河北冀衡集 团有限公司	2020.12.29	
7	唐山盾石机械 制造有限责任 公司	唐山市 路北区	唐山市区大 庆道1号	唐山市环城北路以北，银 河路以西	374624.11	唐山盾石机 械制造有限 责任公司	正在实施 风险管控	防止污染扩散	河北冀东建 设工程有限 公司	河北冀东建 设工程有限 公司	唐山盾石机 械制造有限 责任公司	2021.6.21	
8	邢台宝波农药 有限公司	邢台市 信都区	邢台市西郊 贾乡口(南石 门镇贾乡邢 和公路北)	东至邢台华硕建设工程有 限公司、南至322省道、 北至企业外农田、西至临 街商铺	6367.68	邢台宝波农 药有限公司	正在完成 修复方案 编制	满足工矿用 地、仓储用地 土壤环境质 量要求	河北伟诚环 境工程有限 公司	未明确	邢台宝波农 药有限公司	2021.8.9	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
9	东柳科皮革公司	辛集市	河北省辛集市位伯镇东柳科村村南	东至空闲厂房及坟地；南至农田、东柳科村荒地及毛巾定型厂；西至农田及动植物油生产厂；北至东柳科村	69287.01	辛集市位伯镇东柳科村委会	正在实施风险管控	满足工业用地、环卫设施用地土壤环境质量要求	河北厚壤环境科技有限公司	辛集市位伯镇人民政府	辛集市位伯镇东柳科村委会	2021.10.22	
10	唐山海通工贸有限公司	唐山市汉沽管理区	唐山市汉沽管理区汉丰产业园内	西侧紧邻乡间道路，南侧为道路，东侧为织布厂，北侧为居民区	24000.62	唐山市汉沽管理区管理委员会	正在实施风险管控/修复	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	上海建工环境科技有限公司	上海建工环境科技有限公司	唐山市汉沽管理区管理委员会	2022.1.12	
11	石家庄双联化工有限责任公司(二期)地块场地	石家庄市鹿泉区	河北省石家庄市鹿泉区石太高速公路鹿泉口	位于石家庄市西北鹿泉区岐银线北侧，石获北路南侧，申后村北侧，龙泉东路北侧，石家庄-鹿泉高新技术园区内	25872.8	石家庄双联化工有限责任公司	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	河北量子环境检测有限公司	未明确	石家庄双联化工有限责任公司	2022.1.20	
12	石家庄新铝业集团有限公司	石家庄市正定区	河北省石家庄市正定区建业路2号	场地西侧为新元高速，南侧为石家庄市诚峰热电有限公司，东侧为河北森通木业有限公司，北侧为建业路	145940.63	石家庄远东集团有限公司	已完成风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	河北大美环境修复科技股份有限公司	未明确	石家庄远东集团有限公司	2022.1.20	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
13	邯郸市龙港化工有限公司北部厂区	邯郸市邱县	邯郸市邱县合义街2号	场地东侧紧邻合义渠，西侧为民居、停车场和国家储棉库，北侧为城区生活垃圾转运站和混凝土空心砖厂，南侧为龙港化工南部厂区、民居和空地	87770	邯郸市龙港化工有限公司	正在开展效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	河北伟诚环境工程有限公司	河北伟诚环境工程有限公司	邯郸市龙港化工有限公司	2022.1.20	
14	张家口市硫酸厂	张家口市桥东区	张家口市桥东区胜利中路16号	场地西侧紧邻胜利中路，北侧隔路为张垣新城小区，东侧紧邻为城市花园小区，南侧紧邻为张家口市桥东区人民检察院和张家口市桥东区人民法院反贪局	66449.42	张家口市硫酸厂破产清算组	正在开展资源化利用	满足居住用地土壤环境质量要求	生态环境部环境规划院、宝航环境修复有限公司	江苏众川生态环境有限公司	张家口市硫酸厂破产清算组	2022.1.20	
15	抚宁县标准件厂	秦皇岛市北戴河区	牛头崖镇三岔口	东邻北戴河火车站，西为居民楼，南邻205国道，北邻铁路线	19195.24	北戴河区牛头崖镇人民政府	正在实施风险管控/修复	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	河北程睿环保集团有限公司	河北程睿环保集团有限公司	北戴河区牛头崖镇人民政府	2022.2.11	
16	原丰南县自行车零件厂	唐山市丰南区	河北省唐山市丰南区胥新街两侧	南至新华街、北至丰南区水利局、西至农机楼小区、东至嘉程汽车修理厂	6430.9	唐山市生态环境局丰南区分局	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	河北江尚环境工程有限公司	未明确	唐山市生态环境局丰南区分局	2022.3.17	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
17	承德立飞焦化有限公司地块	承德市 承德县	承德县上板城镇卸甲营村	东侧临珠江路（城市主干路），南侧临电子工业园区，西侧临规划城市支路，北侧临规划城市次干路	95437.06	承德立飞焦化有限公司	正在实施 修复	满足居住用地土壤环境质量要求	广东禹航环境科技有限公司	广东禹航环境科技有限公司	承德立飞焦化有限公司	2022.3.17	
18	大城县恒利电材厂（普通合伙）地块	廊坊市 大城县	河北省廊坊市大城县里坦镇流源庄村东侧	东侧为排干渠，南侧为廊泊路与流源庄村连接公路，西侧为田间，北侧为田间公路	8660	廊坊市生态环境局大城县分局	正在实施 风险管控/ 修复	满足居住用地土壤环境质量要求	宝航环境修复有限公司	未明确	廊坊市生态环境局大城县分局	2022.6.22	
19	下花园恒利电镀厂	张家口市 下花园区	下花园区花园乡磁炮窑村南	北至石胡里煤矿煤场、南至进村路、东至山坡、西至进村路	1666.96	花园乡磁炮窑村委会	正在实施 风险管控	满足暂不开发利用污染地块风险管控要求	煜环环境科技有限公司	煜环环境科技有限公司	花园乡磁炮窑村委会	2022.6.22	
20	河北省同裕煤炭运销有限公司（原河北省万全农药厂）	张家口市 万全区	万全区安家堡乡张贵屯村南	北至旧 110 国道、南至小屯堡耕地、东至煤炭公司、西至耕地	36165.73	河北省同裕煤炭运销有限公司	正在实施 风险管控	满足暂不开发利用污染地块风险管控要求	河北坤洁环保科技有限公司	河北坤洁环保科技有限公司	河北省同裕煤炭运销有限公司	2022.6.22	
21	高碑店市金泉电镀厂	高碑店市 辛立庄镇	河北省高碑店市辛立庄镇辛立庄村东	地块北侧为居民区（原为机加厂房），西侧为居民区，南侧隔路为居民区，东侧为农用地	1399.20	高碑店市金泉电镀厂	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	河北坤洁环保科技有限公司	未明确	高碑店市金泉电镀厂	2022.9.8	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
22	高碑店陈八庄 协旺电镀厂	高碑店市 辛桥乡	高碑店辛桥 乡陈八庄村 南	地块北侧、东侧和西侧为 村庄，南侧为农田	3551.00	高碑店陈八 庄协旺电镀 厂	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	河北坤洁环 保科技有限 公司	未明确	高碑店陈八 庄协旺电镀 厂	2022.9.22	
23	保定天祥化工 有限公司原址	保定市 满城区	保定市满城 区玉山村东 侧	北侧至停车场，西侧和南 侧至农田，东侧至山包	7626.40	保定天祥化 工有限公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	保定天祥化 工有限公司	2022.9.22	
24	河北景化化工 有限公司	衡水市 景县	河北省衡水 市景县龙华 镇台辛庄村 西南	东至农田、南至 934 乡道、 西至 906 县道、北至道路	275073.76	河北省衡水 市生态环境 局景县分局	已完成修 复方案编 制	满足工矿用地 土壤环境质量 要求	中土大地国 际建筑设计 有限公司	未明确	河北省衡水 市生态环境 局景县分局	2022.11.15	
25	辛集吴华石化 有限责任公司 厂区地块	辛集市	辛集市化工 路 59 号	东至教育路，西至化工路， 南至化工路，北至河北飞 天石化有限公司旧厂区	65755.11	辛集吴华石 化有限责任 公司	正在实施 风险管控	满足居住用 地、公园绿地、 防护绿带用 地、道路用地 土壤环境质量 要求	河北棕达环 境科技有限 公司	辛集吴华石 化有限责任 公司	辛集吴华石 化有限责任 公司	2023.3.29	
26	沧县凯兴化工 厂地块	沧州市 沧县	沧州市沧县 兴济镇北街 东北方向约 500m	东至兴济镇水泵厂，南至 兴济养殖场，西至空地， 北至兴济镇污水处理厂	4910	沧县兴济镇 北街村民委 员会	正在编制 风险管控 方案	满足工矿用地 土壤环境质量 要求	河北环森环 保科技有限 公司	未明确	沧县兴济镇 北街村民委 员会	2023.5.15	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
27	原衡水京华制管有限公司西厂区衡水市土地储备中心收储地块	衡水市桃城区	衡水市滏阳一路以南、谈衡路以西	东至京华制管西厂区有证部分/南至农田/西至农田/北至滏阳一路	142034.7	衡水市土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、公园绿地和道路与交通设施用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	衡水市土地储备中心	2023.6.28	
28	河北旭阳焦化有限公司(旧厂区)主要功能区原址二期地块	定州市	河北省定州市西郊军工路北侧	西侧为旭阳焦化幸福城一期小区,东侧为规划道路,南侧为其他设施区(规划防护绿地),北侧为庞白土村	116352.7	河北旭阳能源有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	河北旭阳能源有限公司	2023.8.15	
29	原保定恒润化工有限公司地块	保定市曲阳县	保定市曲阳县北台乡土岭村	北至先锋路,东至废弃房屋,西至废弃房屋,南至荒山	22500	曲阳县人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	曲阳县人民政府	2023.8.15	
30	青县觉道焦化有限公司	沧州市青县	沧州市青县金牛镇觉道庄村东南	东至农田,南至农田,西至空地,北至村路	52411.81	青县觉道焦化有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足公园绿地(非社区公园或儿童公园用地)土壤环境质量要求	未明确	未明确	青县觉道焦化有限公司	2023.9.7	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
31	邯郸市峰峰 峰泰焦化有限 公司	邯郸市 峰峰矿区	邯郸市峰峰 矿区峰峰镇 后西佐村东 南	地块东侧为在建物流园 区，西侧为峰峰盛岩活性 灰有限公司和峰峰祥海洗 煤有限公司，南侧为空地， 北侧为农田	156197	邯郸市峰峰 峰泰焦化有 限公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足工矿用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	邯郸市峰峰 峰泰焦化有 限公司	2023.11.8	
32	沧州市新华区 原造纸厂区域 棚户区 B1、C1 地块	沧州市 新华区	沧州市新华 区志强路以 南、黄河东路 以北、清池南 大街以东、交 通南大街以 西合围区域	北至该棚户区 A、D 地块， 南至 B2、C2 地块，西至 清池南大街，东至交通南 大街	60035.21	沧州市新华 区房屋征收 服务中心	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用 地、教育用地 及道路用地土 壤环境质量要 求	未明确	未明确	沧州市新华 区房屋征收 服务中心	2023.11.16	
33	武安市明芳钢 铁有限公司 (二期)	邯郸市 武安市	武安市北关 街北侧	东侧为骈山路，北侧为农 田，南侧为农田，西侧为 空地	146898.04	武安市明芳 钢铁有限公 司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用 地、公园用地、 商业设施用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	武安市明芳 钢铁有限公 司	2023.12.15	
34	唐山市蓝海实 业有限公司	唐山市 迁安市	迁安市沙河 驿镇潘庄子 村西	西至山，北至迁安市海通 工贸有限公司，南至山， 东至潘庄子村	114753.9	唐山市蓝海 实业有限公 司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足工矿用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	唐山市蓝海 实业有限公 司	2024.1.10	



序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
35	唐山友利焦化有限公司老厂区	唐山市迁西县	唐山市迁西县旧城乡龙王庙村北	东侧为耕地，西侧隔马路为友利焦化自备燃气发电厂-迁西县宇翔热电有限公司，北侧为耕地和林地，南侧为大秦铁路，隔铁路南侧为林地和耕地	76110.37	唐山友利焦化有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	唐山友利焦化有限公司	2024.2.20	
36	迁安市联旺化工厂	唐山市迁安市	唐山市迁安市马兰庄镇刘官营村南	东至卑水铁路，南至庄户沟村道路，西至荒山坡和迁安市马兰庄镇南山铁矿，北至刘官营村道路	136590.07	迁安市联旺经贸有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足采矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	迁安市联旺经贸有限公司	2024.2.20	
37	唐山港陆焦化有限公司	唐山市遵化市	唐山市遵化市崔家庄乡邦宽公路南侧杨家庄村	东至港陆公司高钙灰车间，西至港陆公司综合料场，南至港陆专用线，北至港陆公司 6#高炉	125497	唐山港陆焦化有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	唐山港陆焦化有限公司	2024.2.20	
38	鑫榕（邯郸）煤炭工业有限公司一期地块	邯郸市峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区大裕镇北涧沟村东	东侧紧邻为邯郸市峰峰矿区康华煤化有限责任公司（已拆除），西侧、南侧、北侧为鑫榕煤炭剩余地块（办公楼、辅助生产设施、洗煤、活性灰项目及煤场，除办公楼未拆除，其余为空地）	53333	峰峰矿区人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足二类用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	峰峰矿区人民政府	2024.5.28	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
39	唐山居雅商贸有限公司	唐山市开平区	开平区开越路以东,新华东道以南	东至唐山市开平区越河镇税务庄后街村地,南至唐山华丽陶瓷有限公司,西至唐山市开平区越河镇税务庄中街村地,北至唐山市开平区越河镇税务庄西街村地	109894	唐山市自然资源和规划局开平分局	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	唐山市自然资源和规划局开平分局	2024.8.2	
40	原安平县镀锌工业公司地块	衡水市安平县	衡水市安平县县城西北1.5km处北新大道东侧	地块东侧为空地 and 丝网厂(安平县禄阳拔丝厂和安平县宝塔五金丝网有限公司),南侧为空地和餐厨垃圾处理站(闲置),西侧隔北新大道为丝网厂(河北尚天丝网制品有限公司),北侧为丝网厂(轧花网机械厂)	79520.99	安平县自然资源和规划局	正在编制风险管控/修复方案	满足教育用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	安平县自然资源和规划局	2024.8.12	
41	唐山市通宝焦化有限公司生产和办公区	唐山市海港经济开发区	唐山市海港经济开发区文化大街东001号	西至唐山市通宝焦化有限公司煤场焦场区地块,南至祥峰科技有限公司,北至唐山中厚板材有限公司,东至隔路	224528.35	唐山市通宝焦化有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	唐山市通宝焦化有限公司	2024.10.08	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
42	峰峰矿区彭楠 焦化有限公司 地块	邯郸市 峰峰矿区	邯郸市峰峰 矿区义井镇 南侯村东南	地块北侧隔马路为华泰煤 厂，东侧为荒地，西侧、 南侧为农田	340148.07	峰峰矿区人 民政府	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足二类用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	峰峰矿区人 民政府	2024.10.08	
43	邯郸市峰峰矿 区康华煤化有 限公司一期地 块	邯郸市 峰峰矿区	邯郸市峰峰 矿区大峪镇 北涧沟村东	西侧紧邻鑫榕（邯郸）煤 炭工业有限公司地块，东 侧、南侧、北侧为邯郸市 峰峰矿区康华煤化有限责 任公司二期地块（污水处 理区、备煤区、活性灰工 段、办公区）	50000.25	峰峰矿区人 民政府	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足二类用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	峰峰矿区人 民政府	2024.10.08	
44	邯郸市峰峰矿 区康华煤化有 限公司二期地 块	邯郸市 峰峰矿区	邯郸市峰峰 矿区大峪镇 北涧沟村东	西侧紧邻鑫榕（邯郸）煤 炭工业有限公司地块、邯 郸市峰峰矿区康华煤化有 限责任公司一期区域，北 侧为亿海洗煤厂、养殖场， 南侧为磁县梧桐岭煤矿， 东侧为农田	95199.75	峰峰矿区人 民政府	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足二类用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	峰峰矿区人 民政府	2024.10.08	
45	河北冀衡药业 股份有限公司 老厂区原料药 地块	衡水市 桃城区	衡水市桃城 区榕花北大 街与北环东 路交口东北	东至河北冀衡药业股份有 限公司中药制剂厂区，南 至北环东路，西至翡翠兰 亭，北至河北隆捷机械科 技有限公司	51317.37	河北冀衡药 业股份有限 公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足商业用 地、道路用地 和公园绿地土 壤环境质量要 求	未明确	未明确	河北冀衡药 业股份有限 公司	2024.11.22	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
46	河北宣化化肥 集团有限公司 3	张家口市 宣化区	张家口市宣 化区幸福东 街4号	西侧、北侧相邻区域均为 河北宣钢厂区，南侧为 110国道，东南侧相邻区 域为化肥厂生活区	150118.79	河北宣化化 肥集团有限 公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足二类工业 用地土壤环境 质量要求	未明确	未明确	河北宣化化 肥集团有限 公司	2024.11.22	

备注：1.列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。2.未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。3.环保举报电话：12345。

