

河北省生态环境厅 河北省自然资源厅

关于公布河北省建设用地土壤污染状况风险评估、修复效果评估报告评审通过情况的通知

各相关单位：

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》相关规定，河北省生态环境厅、河北省自然资源厅组织对2022年各报告编制单位提交的土壤污染状况风险评估或修复效果评估报告进行了评审，现将评审通过情况予以公布。

附件：河北省建设用地土壤污染状况风险评估、效果评估
报告评审通过情况（2022年度）

河北省生态环境厅

河北省自然资源厅

2022年12月26日

附件

河北省生态环境厅土壤污染风险评估、效果评估报告评审情况（2022年度）

序号	报告编制单位名称	提交报告总数	风险评估	效果评估	一次评审通过总数	一次评审未通过总数	二次评审通过总数	风险评估报告名称	效果评估报告名称
1	北京棕达环境科技有限公司	1	1	0	1	0	0	秦皇岛首钢板材有限公司地块土壤污染状况风险评估报告	/
2	易景环境科技（天津）股份有限公司	1	1	0	1	0	0	唐山市丰南区春晖路以东、青建街以南地块风险评估报告土壤污染风险评估报告	/
3	生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心	1	1	0	1	0	0	大城县恒利电材厂（普通合伙）地块土壤环境风险评估报告	/
4	上海良渲环境科技有限公司	1	1	0	1	0	0	原丰南县自行车零件厂地块土壤污染风险评估	/
5	河北星之源环保科技有限公司	1	1	0	1	0	0	河北恒达健身文化用品集团铁西电镀园区地块土壤污染风险评估报告	/
6	河北升泰环境检测有限公司	1	1	0	1	0	0	河北景化化工有限公司地块土壤污染风险评估报告	/
7	河北环森环保科技有限公司	1	1	0	1	0	0	承德立飞焦化有限公司地块风险评估	/

8	河北坤蓝环保科技有限公司	1	1	0	0	1	0	河北旭阳焦化有限公司(旧厂区)主要功能区原址地块土壤污染风险评估报告(一次未通过)	/
9	河北厚壤环境工程有限公司	1	1	0	0	1	1	原辛集市东柳科皮革工业公司地块土壤污染风险评估报告(一次未通过)	/
10	邯郸市宇泽环保科技有限公司	2	2	0	2	0	0	1. 河北新彭楠焦化有限公司地块土壤污染风险评估报告 2. 邯郸市峰峰华明煤电业有限公司地块土壤污染风险评估报告	/
11	河北坤洁环保科技有限公司	4	4	0	4	0	0	1. 河北同裕煤炭运销有限公司(原河北省万全农药厂)地块土壤污染风险评估报告 2. 保定市国秀化工有限责任公司原厂址地块土壤污染风险评估报告 3. 高碑店陈八庄协旺电镀厂地块土壤污染风险评估报告 4. 石家庄市常山印染有限公司原址地块土壤污染风险评估报告	/

12	煜环环境科技有限公司	4	4	0	3	1	1	1. 唐山海通工贸有限公司地块土壤污染风险评估报告 2. 下花园恒利电镀厂地块土壤污染风险评估报告 (一次未通过) 3. 高碑店市金泉电镀厂土壤污染风险评估报告 4. 保定天祥化工有限公司原址地块土壤污染风险评估报告	/
13	中冀轩辕建设科技有限公司	1	0	1	1	0	0	/	晋煤银海化肥有限责任公司场地污染土壤修复项目效果评估报告
14	四川锦美环保股份有限公司	1	0	1	1	0	0	/	衡水市桃城区工商联电镀厂原场地地块修复项目修复效果评估报告
15	河北棕达环境科技有限公司	1	0	1	1	0	0	/	石家庄市常山印染有限公司原址地块修复效果评估报告
16	河北众智环境检测技术有限公司	1	0	1	1	0	0	/	成安县原化肥厂及周边地块土壤修复效果评估报告
17	博川环境修复(北京)有限公司	1	0	1	1	0	0	/	河北怀安化肥股份有限公司二期地块修复工程修复效果评估报告
18	北京市科学技术研究院资源环境研究所	1	0	1	1	0	0	/	丰南区四王庄城中村棚户区改造工程项目场地土壤修复工程效果评估报告

19	中国科学院地理科学与资源研究所	3	0	3	3	0	0	/	1. 邯郸市峰峰华明煤化电业有限公司地块污染土壤治理修复项目效果评估报告 2. 河北新彭楠焦化有限公司地块污染土壤治理修复项目效果评估报告 3. 唐山相林晓昌皮革有限公司污染地块土壤修复项目效果评估报告
总计		28	19	9	25	3	2	/	/