

河北省建设用土壤污染风险管控和修复名录 (2023.03.29)

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
1	河北铬盐化工有限公司	石家庄市栾城区	河北省石家庄市窦姬化工区	南至灵达路北至南赵村耕地东至南赵村耕地西至窦姬村耕地	158872	河北石家庄装备制造产业园管理委员会	正在实施 风险管控/ 修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	中国环境科学研究院	中冶南方都市环保工程技术股份有限公司	河北石家庄装备制造产业园管理委员会	2019.9.26	
2	原衡水前进油脂有限责任公司(北厂区)	衡水市桃城区	衡水市桃城区河沿镇三杜庄村东	西至丰收渠,南至南环西路,东至市政林地,北至市政林地	11000	衡水星龙房地产开发有限公司	正在实施 风险管控/ 修复	满足居住用地土壤环境质量要求	煜环环境科技有限公司/广东禹航环境工程有限公司/广州优选环保科技有限公司	广东禹航环境工程有限公司/广州优选环保科技有限公司	衡水星龙房地产开发有限公司	2020.1.15	
3	河北省东光化工有限责任公司西厂区	沧州市东光县	河北省沧州市东光县永兴路192号	东至东光县群光建筑材料有限公司与朝阳路,北至东光县群光建筑材料有限公司、东光县木器厂与民居,西至观州路,南至普照大街	85845.09	河北省东光化工有限责任公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	河北靓源环保工程有限公司	未明确	河北省东光化工有限责任公司	2020.11.26	
4	沧州那瑞化学	沧州市	沧州市新华	东临津德路;西侧为	20664	沧州那瑞化	正在实施	满足居住用地	天瑞华彩环保	天瑞华彩环	沧州那瑞化学	2020.11.26	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
	科技有限公司	新华区	区津德路 168号	沧州炼油厂；南侧为河北天听建设集团有限公司；北侧为永安驾校、商砼混凝土公司、沧州市运河弹簧制造有限公司、沧州市天生物资有限公司		学科技有限公司	风险管控/ 修复	土壤环境质量 要求	科技河北有限 公司	保科技河北 有限公司	科技有限公司		
5	张家口长城化工厂	张家口市 怀来县	怀来县沙城镇西北4km	南界为G6高速，东永安村农田，北永丰堡村，西上八里农田	427077.39	张家口市生态环境局怀来县分局	正在实施 风险管控/ 修复	满足工矿用地、仓储用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	生态环境部环境规划院	中国水利水电第九工程局有限公司	张家口市生态环境局怀来县分局	2020.11.26	
6	邢台市农药有限公司	邢台市 任泽区	任泽区任城镇西北的化工基地工业园区内	东侧为空地，南临永康大道，西邻任县金丰工贸，北侧为空地	79337.3	邢台市生态环境局任泽区分局	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	北京昊能环保科技有限公司	未明确	邢台市生态环境局任泽区分局	2020.11.26	
7	河北冀衡集团有限公司磷肥、氰尿酸分	衡水市 桃城区	河北省衡水市桃城区中华大街东裕华路南	东至衡水兴顺达建材有限公司，西至中华北大街，南至丽景	78565.09	河北冀衡集团有限公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	河北伟诚环境工程有限公司	未明确	河北冀衡集团有限公司	2020.12.29	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
	公司			华苑小区,北至裕华西路									
8	河北恒泰集团有限公司地块	邯郸市磁县	邯郸市磁县恒泰路8号	地块北侧靠恒泰路、南侧为农地、东侧为河流、西侧为化肥厂	52417.9	河北中化溢恒股份有限公司	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地、仓储用地土壤环境质量要求	中国科学院生态环境研究中心	中化环境修复(上海)有限公司	河北中化溢恒股份有限公司	2021.3.10	
9	唐山盾石机械制造有限公司	唐山市路北区	唐山市区大庆道1号	唐山市环城北路以北,银河路以西	374624.11	唐山盾石机械制造有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求	河北冀东建设工程有限公司	河北冀东建设工程有限公司	唐山盾石机械制造有限公司	2021.6.21	
10	邯郸市赵苑北街储备地块	邯郸市丛台区	邯郸市丛台区赵苑北街以西,砖窑路以北	南至砖窑路,北至邯郸市磷肥厂,西至铁西北大街,东至华苑街	178629.94	邯郸市土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	净洲环境科技有限公司	未明确	邯郸市土地储备中心	2021.6.21	
11	邢台宝波农药有限公司	邢台市信都区	邢台市西郊贾乡口(南石门镇贾乡和公路北)	东至邢台华硕建设工程有限公司、南至322省道、北至企业外农田、西至临街商铺	6367.68	邢台宝波农药有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地、仓储用地土壤环境质量要求	河北伟诚环境工程有限公司	未明确	邢台宝波农药有限公司	2021.8.9	
12	石家庄焦化集团有限责任公司	石家庄市长安区	石家庄市长安区谈固北大街56号	北临紫晶悦城西北区,西临紫晶悦城9区,南侧为光华路,	150640.87	石家庄焦化集团有限责任公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地、公共	未明确	未明确	石家庄焦化集团有限责任公司	2021.8.9	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
				隔路为河钢集团石 家庄钢铁有限责任 公司,东临谈固北大 街,隔路为石焦集团 东厂区				管理与公共服 务用地土壤环 境质量要求					
13	东柳科皮革公 司	辛集市	河北省辛集 市位伯镇东 柳科村村南	东至空闲厂房及坟 地;南至农田、东柳 科村荒地及毛巾定 型厂;西至农田及动 植物油生产厂;北至 东柳科村	69287.01	辛集市位伯 镇东柳科村 委会	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质 量要求	河北厚壤环境 工程有限公司	未明确	辛集市位伯镇 东柳科村委会	2021.10.22	
14	宣钢西厂区	张家口市 宣化区	河北省张家 口市宣化区 京包线和柳 川河东路以 南	东至:宣化钢铁集 团有限责任公司土地, 南至:国有建设用 地,西至:宣化钢铁 集团有限责任公司 土地,北至:京包铁 路	489360	宣化钢铁集 团有限责任 公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质 量要求	未明确	未明确	宣化钢铁集团 有限责任公司	2021.11.19	
15	唐山海通工贸 有限公司	唐山市汉 沽管理区	唐山市汉沽 管理区汉丰 产业园内	西侧紧邻乡间道路, 南侧为道路,东侧为	24000.62	唐山市汉沽 管理区管理	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用 地、商业服务	未明确	未明确	唐山市汉沽管 理区管理委员	2022.1.12	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
				织布厂,北侧为居民区		委员会	修复方案	业用土壤环境质量要求			会		
16	河北宝鼎房地产开发有限公司	石家庄市裕华区	石家庄市裕华区东二环南路268号	北至槐安东路、南至金马路、东至东二环南路、西至东郡小区	31563.91	河北宝鼎房地产开发有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	河北棕达环境科技有限公司	未明确	河北宝鼎房地产开发有限公司	2022.1.20	
17	石家庄双联化工有限责任公司(二期)地块场地	石家庄市鹿泉区	河北省石家庄市鹿泉区石太高速公路鹿泉口	位于石家庄市西北鹿泉区岐银线北侧,石获北路南侧,申后村北侧,龙泉东路北侧,石家庄-鹿泉高新技术园区内	25872.8	石家庄双联化工有限责任公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	石家庄双联化工有限责任公司	2022.1.20	
18	石家庄新铝业集团有限公司	石家庄市正定区	河北省石家庄市正定区建业路2号	场地西侧为新元高速,南侧为石家庄市诚峰热电有限公司,东侧为河北森通木业有限公司,北侧为建业路	145940.63	石家庄远东集团有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	河北大美环境修复科技股份有限公司	未明确	石家庄远东集团有限公司	2022.1.20	
19	邯郸市龙港化工有限公司北部厂区	邯郸市邱县	邯郸市邱县合义街2号	场地东侧紧邻合义渠,西侧为民居、停车场和国家储棉库,	87770	邯郸市龙港化工有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	河北伟诚环境工程有限公司	未明确	邯郸市龙港化工有限公司	2022.1.20	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
				北侧为城区生活垃圾转运站和混凝土空心砖厂,南侧为龙港化工南部厂区、民居和空地									
20	张家口市硫酸厂	张家口市桥东区	张家口市桥东区胜利中路16号	场地西侧紧邻胜利中路,北侧隔路为张垣新城小区,东侧紧邻为城市花园小区,南侧紧邻为张家口市桥东区人民检察院和张家口市桥东区人民法院反贪局	66449.42	张家口市硫酸厂破产清算组	正在开展效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	上海傲江生态环境科技有限公司	东旭蓝天环保科技有限公司、苏州中晟环境修复股份有限公司	张家口市硫酸厂破产清算组	2022.1.20	
21	抚宁县标准件厂	秦皇岛市北戴河区	牛头崖镇三岔口	东邻北戴河火车站,西为居民楼,南邻205国道,北邻铁路线	19195.24	北戴河区牛头崖镇人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	北戴河区牛头崖镇人民政府	2022.2.11	
22	原丰南县自行车零件厂	唐山市丰南区	河北省唐山市丰南区胥新街两侧	南至新华街、北至丰南区水利局、西至农机楼小区、东至嘉程	6430.9	唐山市生态环境局丰南区分局	正在编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质	未明确	未明确	唐山市生态环境局丰南区分局	2022.3.17	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
				汽车修理厂				量要求					
23	承德立飞焦化有限公司地块	承德市承德县	承德县上板城镇卸甲营村	东侧临珠江路(城市主干路), 南侧临电子工业园区, 西侧临规划城市支路, 北侧临规划城市次干路	95437.06	承德立飞焦化有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	承德立飞焦化有限公司	2022.3.17	
24	大城县恒利电材厂(普通合伙)地块	廊坊市大城县	河北省廊坊市大城县里坦镇流源庄村东侧	东侧为排干渠, 南侧为廊泊路与流源庄村连接公路, 西侧为田间, 北侧为田间公路	8660	廊坊市生态环境局大城县分局	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	廊坊市生态环境局大城县分局	2022.6.22	
25	下花园恒利电镀厂	张家口市下花园区	下花园区花园乡磁炮窑村南	北至石胡里煤矿煤场、南至进村路、东至山坡、西至进村路	1666.96	花园乡磁炮窑村委会	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	花园乡磁炮窑村委会	2022.6.22	
26	河北省同裕煤炭运销有限公司(原河北省万全农药厂)	张家口市万全区	万全区安家堡乡张贵屯村南	北至旧110国道、南至小屯堡耕地、东至煤炭公司、西至耕地	36165.73	河北省同裕煤炭运销有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	河北省同裕煤炭运销有限公司	2022.6.22	
27	秦皇岛首钢板	秦皇岛市	河北省秦皇	北至秦皇东大街, 东	226391.86	秦皇岛首钢	正在编制	满足居住用地	未明确	未明确	秦皇岛首钢板	2022.7.28	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
	材有限公司	海港区	岛市海港区 建设大街 409号	至红光北里小区,南 至建设大街,西至大 秦铁路沿线		板材有限公 司	风险管控/ 修复方案	土壤环境质量 要求			材有限公司		
28	高碑店市金泉 电镀厂	高碑店市 辛立庄镇	河北省高碑 店市辛立庄 镇辛立庄村 东	地块北侧为居民区 (原为机加工厂房), 西侧为居民区,南侧 隔路为居民区,东侧 为农用地	1399.20	高碑店市金 泉电镀厂	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	高碑店市金泉 电镀厂	2022.9.8	
29	高碑店陈八庄 协旺电镀厂	高碑店辛 桥乡	高碑店辛桥 乡陈八庄村 南	地块北侧、东侧和西 侧为村庄,南侧为农 田	3551.00	高碑店陈八 庄协旺电镀 厂	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	高碑店陈八庄 协旺电镀厂	2022.9.22	
30	保定天祥化工 有限公司原址	保定市满 城区	保定市满城 区玉山村东 侧	北侧至停车场,西侧 和南侧至农田,东侧 至山包	7626.40	保定天祥化 工有限公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	保定天祥化工 有限公司	2022.9.22	
31	河北恒达健身 文化用品集团 铁西电镀园区 地块	定州市	河北省定州 市西城区老 鸦庄村	北至小屯村地,东至 道路,南至道路,西 至小屯村地	20636.61	河北恒达健 身文化用品 集团有限公 司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足工矿用 地、绿地与开 敞空间用地、 交通运输用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	河北恒达健身 文化用品集团 有限公司	2022.9.22	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
32	河北景化化工 有限公司	衡水市 景县	河北省衡水 市景县龙华 镇台辛庄村 西南	东至农田、南至 934 乡道、西至 906 县 道、北至道路	275073.76	河北省衡水 市生态环境 局景县分局	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足工矿用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	河北省衡水市 生态环境局景 县分局	2022.11.15	
33	辛集昊华石化 有限责任公司 厂区地块	辛集市	辛集市化工 路 59 号	东至教育路,西至化 工路,南至化工路, 北至河北飞天石化 有限公司旧厂区	65755.11	辛集昊华石 化有限责任 公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用 地、公园绿地、 防护绿带用 地、道路用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	辛集昊华石化 有限责任公司	2023.03.29	

备注：1.列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。2.未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。3.环保举报电话：12345