

河北省建设用土壤污染风险管控和修复名录 (2023.5.19)

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
1	河北铬盐化工有限公司	石家庄市栾城区	河北省石家庄市窦姬化工区	南至灵达路北至南赵村耕地东至南赵村耕地西至窦姬村耕地	158872	河北石家庄装备制造产业园管理委员会	正在实施 风险管控/ 修复	满足工矿用地 土壤环境质量 要求	中国环境科学 研究院	中冶南方都 市环保工程 技术股份有 限公司	河北石家庄装 备制造产业 园管理委员会	2019.9.26	
2	河北省东光化工有限责任公司西厂区	沧州市东光县	河北省沧州市东光县永兴路 192 号	东至东光县群光建筑材料有限公司与朝阳路,北至东光县群光建筑材料有限公司、东光县木器厂与民居,西至观州路,南至普照大街	85845.09	河北省东光化工有限责任公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	河北靓源环 保工程有限 公司	未明确	河北省东光化 工有限责任公 司	2020.11.26	
3	沧州那瑞化学科技有限公司	沧州市新华区	沧州市新华区津德路 168 号	东临津德路;西侧为沧州炼油厂;南侧为河北天昕建设集团有限公司;北侧为永安驾校、商砼混凝土公司、沧州市运河弹簧制造有限公司、沧	20664	沧州那瑞化学科技有限公司	正在实施 风险管控/ 修复	满足居住用地 土壤环境质量 要求	天瑞华彩环 保科技河北有 限公司	天瑞华彩环 保科技河北有 限公司	沧州那瑞化学 科技有限公司	2020.11.26	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
				州市天生物资有限公司									
4	张家口长城化工厂	张家口市怀来县	怀来县沙城镇西北 4km	南界为 G6 高速, 东永安村农田, 北永丰堡村, 西上八里农田	427077.39	张家口市生态环境局怀来县分局	正在实施 风险管控/ 修复	满足工矿用地、仓储用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	生态环境部环境研究院	中国水利水电第九工程局有限公司	张家口市生态环境局怀来县分局	2020.11.26	
5	邢台市农药有限公司	邢台市任泽区	任泽区任城镇西北的化工基地工业园区内	东侧为空地, 南临永康大道, 西邻任县金丰工贸, 北侧为空地	79337.3	邢台市生态环境局任泽区分局	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	北京昊能环保科技有限公司	未明确	邢台市生态环境局任泽区分局	2020.11.26	
6	河北冀衡集团有限公司磷肥、氰尿酸分公司	衡水市桃城区	河北省衡水市桃城区中华大街东裕华路南	东至衡水兴顺达建材有限公司, 西至中华北大街, 南至丽景华苑小区, 北至裕华西路	78565.09	河北冀衡集团有限公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	河北伟诚环境工程有限公司	未明确	河北冀衡集团有限公司	2020.12.29	
7	河北恒泰集团有限公司地块	邯郸市磁县	邯郸市磁县恒泰路 8 号	地块北侧靠恒泰路、南侧为农地、东侧为河流、西侧为化肥厂	52417.9	河北中化滏恒股份有限公司	正在实施 风险管控/ 修复	满足工矿用地、仓储用地土壤环境质量要求	中国科学院生态环境研究中心	中化环境修复(上海)有限公司	河北中化滏恒股份有限公司	2021.3.10	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
8	唐山盾石机械 制造有限责任 公司	唐山市 路北区	唐山市区大 庆道1号	唐山市环城北路以 北, 银河路以西	374624.11	唐山盾石机 械制造有限 责任公司	正在实施 风险管控	满足居住用地 土壤环境质量 要求	河北冀东建设 工程有限公司	河北冀东建 设工程有限 公司	唐山盾石机械 制造有限责任 公司	2021.6.21	
9	邯郸市赵苑北 街储备地块	邯郸市 丛台区	邯郸市丛台 区赵苑北街 以西, 砖窑 路以北	南至砖窑路, 北至邯 郸市磷肥厂, 西至铁 西北大街, 东至华苑 街	178629.94	邯郸市土地 储备中心	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	净洲环境科技 有限公司	未明确	邯郸市土地储 备中心	2021.6.21	
10	邢台宝波农药 有限公司	邢台市 信都区	邢台市西郊 贾乡口(南石 门镇贾乡邢 和公路北)	东至邢台华硕建设 工程有限公司、南至 322省道、北至企业 外农田、西至临街商 铺	6367.68	邢台宝波农 药有限公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足工矿用地、 仓储用地 土壤环境质量 要求	河北伟诚环境 工程有限公司	未明确	邢台宝波农药 有限公司	2021.8.9	
11	石家庄焦化集 团有限责任公 司	石家庄 市长安区	石家庄市长 安区谈固北 大街56号	北临紫晶悦城西北 区, 西临紫晶悦城9 区, 南侧为光华路, 隔路为河钢集团石 家庄钢铁有限责任 公司, 东临谈固北大 街, 隔路为石焦集团 东厂区	150640.87	石家庄焦化 集团有限责 任公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用 地、商业服务 业用地、公共 管理与公共服 务用地土壤环 境质量要求	未明确	未明确	石家庄焦化集 团有限责任公 司	2021.8.9	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
12	东柳科皮革公司	辛集市	河北省辛集市位伯镇东柳科村村南	东至空闲厂房及坟地；南至农田、东柳科村荒地及毛巾定型厂；西至农田及动植物油生产厂；北至东柳科村	69287.01	辛集市位伯镇东柳科村委会	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	河北厚壤环境工程有限公司	未明确	辛集市位伯镇东柳科村委会	2021.10.22	
13	唐山海通工贸有限公司	唐山市汉沽管理区	唐山市汉沽管理区汉丰产业园内	西侧紧邻乡间道路，南侧为道路，东侧为织布厂，北侧为居民区	24000.62	唐山市汉沽管理区管理委员会	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	唐山市汉沽管理区管理委员会	2022.1.12	
14	河北宝鼎房地产开发有限公司	石家庄市裕华区	石家庄市裕华区东二环南路 268 号	北至槐安东路、南至金马路、东至东二环南路、西至东郡小区	31563.91	河北宝鼎房地产开发有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	河北棕达环境科技有限公司	未明确	河北宝鼎房地产开发有限公司	2022.1.20	
15	石家庄双联化工有限责任公司(二期)地块场地	石家庄市鹿泉区	河北省石家庄市鹿泉区石太高速公路鹿泉口	位于石家庄市西北鹿泉区岐银线北侧，石获北路南侧，申后村北侧，龙泉东路北侧，石家庄-鹿泉高新技术园区内	25872.8	石家庄双联化工有限责任公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	石家庄双联化工有限责任公司	2022.1.20	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
16	石家庄新铝业 有限公司	石家庄市 正定区	河北省石家 庄市正定区 建业路2号	场地西侧为新元高 速,南侧为石家庄市 诚峰热电有限公司, 东侧为河北森通木 业有限公司,北侧为 建业路	145940.63	石家庄远东 集团有限公 司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质 量要求	河北大美环境 修复科技股 份有限公司	未明确	石家庄远东集 团有限公司	2022.1.20	
17	邯郸市龙港化 工有限公司北 部厂区	邯郸市 邱县	邯郸市邱县 合义街2号	场地东侧紧邻合义 渠,西侧为民居、停 车场和国家储棉库, 北侧为城区生活垃 圾转运站和混凝土 空心砖厂,南侧为龙 港化工南部厂区、民 居和空地	87770	邯郸市龙港 化工有限公 司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质 量要求	河北伟诚环境 工程有限公司	未明确	邯郸市龙港化 工有限公司	2022.1.20	
18	张家口市硫酸 厂	张家口市 桥东区	张家口市桥 东区胜利中 路16号	场地西侧紧邻胜利 中路,北侧隔路为张 垣新城小区,东侧紧 邻为城市花园小区, 南侧紧邻为张家口 市桥东区人民检察	66449.42	张家口硫酸 厂破产清算 组	正在开展 效果评估	满足居住用地 土壤环境质 量要求	上海傲江生态 环境科技有 限公司	东旭蓝天生 态环保科技 有限公司、 苏州中晟环 境修复股份 有限公司	张家口硫酸厂 破产清算组	2022.1.20	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
				院和张家口市桥东 区人民法院反贪局									
19	抚宁县标准件 厂	秦皇岛市 北戴河区	牛头崖镇三 岔口	东邻北戴河火车站， 西为居民楼，南邻 205 国道，北邻铁路 线	19195.24	北戴河区牛 头崖镇人民 政府	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足绿地与开 敞空间用地土 壤环境质量要 求	未明确	未明确	北戴河区牛头 崖镇人民政府	2022.2.11	
20	原丰南县自行 车零件厂	唐山市 丰南区	河北省唐山 市丰南区胥 新街两侧	南至新华街、北至丰 南区水利局、西至农 机楼小区、东至嘉程 汽车修理厂	6430.9	唐山市生态 环境局丰南 区分局	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足公共管理 与公共服务用 地土壤环境质 量要求	未明确	未明确	唐山市生态环 境局丰南区分 局	2022.3.17	
21	承德立飞焦化 有限公司地块	承德市 承德县	承德县上板 城镇卸甲营 村	东侧临珠江路(城市 主干路)，南侧临电 子工业园区，西侧临 规划城市支路，北侧 临规划城市次干路	95437.06	承德立飞焦 化有限公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	承德立飞焦化 有限公司	2022.3.17	
22	大城县恒利电 材厂(普通合 伙)地块	廊坊市 大城县	河北省廊坊 市大城县里 坦镇流源庄 村东侧	东侧为排干渠，南侧 为廊泊路与流源庄 村连接公路，西侧为 田间，北侧为田间公 路	8660	廊坊市生态 环境局大城 县分局	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	廊坊市生态环 境局大城县分 局	2022.6.22	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
23	下花园恒利电 镀厂	张家口市 下花园区	下花园区花 园乡磁炮窑 村南	北至石胡里煤矿煤 场、南至进村路、东 至山坡、西至进村路	1666.96	花园乡磁炮 窑村委会	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	花园乡磁炮窑 村委会	2022.6.22	
24	河北省同裕煤 炭运销有限公 司(原河北省 万全农药厂)	张家口市 万全区	万全区安家 堡乡张贵屯 村南	北至旧 110 国道、南 至小屯堡耕地、东至 煤炭公司、西至耕地	36165.73	河北省同裕 煤炭运销有 限公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	河北省同裕煤 炭运销有限公 司	2022.6.22	
25	秦皇岛首钢板 材有限公司	秦皇岛市 海港区	河北省秦皇 岛市海港区 建设大街 409 号	北至秦皇东大街,东 至红光北里小区,南 至建设大街,西至大 秦铁路沿线	226391.86	秦皇岛首钢 板材有限公 司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	秦皇岛首钢板 材有限公司	2022.7.28	
26	高碑店市金泉 电镀厂	高碑店市 辛立庄镇	河北省高碑 店市辛立庄 镇辛立庄村 东	地块北侧为居民区 (原为机加工厂房) 西侧为居民区,南侧 隔路为居民区,东侧 为农用地	1399.20	高碑店市金 泉电镀厂	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	高碑店市金泉 电镀厂	2022.9.8	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
27	高碑店陈八庄 协旺电镀厂	高碑店市 辛桥乡	高碑店辛桥 乡陈八庄村 南	地块北侧、东侧和西 侧为村庄，南侧为农 田	3551.00	高碑店陈八 庄协旺电镀 厂	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	高碑店陈八庄 协旺电镀厂	2022.9.22	
28	保定天祥化工 有限公司原址	保定市 满城区	保定市满城 区玉山村东 侧	北侧至停车场，西侧 和南侧至农田，东侧 至山包	7626.40	保定天祥化 工有限公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	保定天祥化工 有限公司	2022.9.22	
29	河北景化化工 有限公司	衡水市 景县	河北省衡水 市景县龙华 镇台辛庄村 西南	东至农田、南至 934 乡道、西至 906 县 道、北至道路	275073.76	河北省衡水 市生态环境 局景县分局	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足工矿用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	河北省衡水市 生态环境局景 县分局	2022.11.15	
30	辛集昊华石化 有限责任公司 厂区地块	辛集市	辛集市化工 路 59 号	东至教育路，西至化 工路，南至化工路， 北至河北飞天石化 有限公司旧厂区	65755.11	辛集昊华石 化有限责任 公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用 地、公园绿地、 防护绿带用 地、道路用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	辛集昊华石化 有限责任公司	2023.3.29	
31	沧县凯兴化工 厂地块	沧州市沧 县	沧州市沧县 兴济镇北街 东北方向约 500m	东至兴济镇水泵厂， 南至兴济养殖场，西 至空地，北至兴济镇 污水处理厂	4910	沧县兴济镇 北街村民委 员会	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足工矿用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	沧县兴济镇北 街村民委员会	2023.5.15	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
32	邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司北厂区二期地块二期工程	邯郸市峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区大社镇彦亭村西180m	二期工程地块南部化产区南侧为丰达冶金酚氰废水处理站,西侧为丰达冶金焦炉区,北侧为粗苯工段的洗苯塔、粗苯槽,东侧为厂界;二期工程地块北部化产区南侧为冷鼓工段的电捕焦油器、机械化焦油氨水澄清槽及剩余氨水槽,西侧为丰达冶金焦炉区,北侧为丰达冶金仓库,东侧为厂界	34242.44	邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司	2023.5.15	
33	邯郸市峰峰明源物资有限公司地块	邯郸市峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区界城镇东老鸦峪村东	地块东侧为农田,西侧隔路为农田,南侧隔路为矿山机械加工厂区,北侧为煤厂	81246.22	邯郸市峰峰矿区人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	邯郸市峰峰矿区人民政府	2023.5.15	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修 复目标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人		
34	邯郸陆顺焦化有限公司	邯郸市磁县	邯郸市磁县都党乡辛庄村东	南侧为 S222 省道，西侧和东侧均为农田，北侧为荒地	184266.19	陆顺焦化有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	陆顺焦化有限公司	2023.5.15	

备注：1.列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。2.未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。3.环保举报电话：12345