

河北省建设用土壤污染风险管控和修复名录移出清单 (2023.10.31)

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|--------------------|---------|------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修 复目标 | 风险管控或修 复方案编制单 位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或修 复委托人 | 风险管控或修复效 果评估单位 | | |
| 1 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司老厂区 | 张家口市桥东区 | 张家口市桥东区胜利中路31号 | 西邻钻石北路、东至铁道西路、南至鑫业家园和交通银行、北至鑫苑小区。 | 315335 | 张家口家东科技有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 博川环境修复(北京)有限公司 | 博天环境集团股份有限公司 | 张家口家东科技有限公司 | 北京市环境保护科学研究院 | 2020.4.23 | |
| 2 | 肥乡县弘鼎工贸有限公司 | 邯郸市肥乡县 | 肥乡县白落堡车站南一公里 | 东至乡间小路，南至西马固村耕地，西至乡间小路，北至西南庄耕地。 | 98861.8 | 肥乡县弘鼎工贸有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 河北嘉澳环境检测技术有限公司 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 肥乡县弘鼎工贸有限公司 | 天津宏福艺源环保科技有限公司 | 2020.4.23 | |
| 3 | 斯必克空气冷却技术(张家口)有限公司 | 张家口市桥西区 | 河北省张家口市桥西区白山街19号 | 东至：桥西区西坝岗路、中国石化加油站；南至：桥西区白山街、制氧机备件厂家属楼；西至：绿都花园小区住宅楼、小白山；北至：金都小区住宅楼、格林豪泰酒店。 | 77776.8 | 斯必克空气冷却技术(张家口)有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 河北伟诚环境工程有限公司 | 河北伟诚环境工程有限公司 | 斯必克空气冷却技术(张家口)有限公司 | 河北省环境科学研究院 | 2020.4.23 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|-----------------------------------|-------------|---------------|---|---------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修 复目标 | 风险管控或修 复方案编制单 位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或修 复委托人 | 风险管控或修复效 果评估单位 | | |
| 4 | 河北金源化工股份有限公司磷肥板块 | 石家庄市 正定区 | 石家庄市正定县北关村北 | 场地西侧北侧紧邻旺泉街，西侧隔路为石家庄市正定县石化有限公司，东侧隔路为正定县金洋装饰门厂，南侧为石家庄汉普食品机械有限公司。 | 79447.31 | 河北金源化工股份有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 河北宝隆检验检测技术有限公司 | 河北棕达环境科技有限公司 | 河北金源化工股份有限公司 | 河北德源环保科技有限公司 | 2020.4.23 | |
| 5 | 三河冀东水泥有限责任公司地块 | 廊坊市 三河市 | 三河市李旗庄镇京哈公路南侧 | 北至京哈公路，东至李旗庄镇规划路，南至刘校尉村及幸福渠，西至李旗庄村。 | 117206.66 | 三河东泽房地产开发有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 河北大美环境修复科技股份有限公司 | 河北大美环境修复科技股份有限公司 | 三河东泽房地产开发有限公司 | 北京凯锐环境工程有限公司 | 2020.4.23 | |
| 6 | 唐山市美仑华府(二期)(原唐海县垦丰造纸厂黄板纸二车间部分生产区) | 唐山市 唐海县 | 唐海县 | 滨海大街以北、新城大街以南唐海路以西美仑华府一期工程以东。 | 53046 | 河北美仑房地产开发有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 煜环环境科技有限公司 | 煜环环境科技有限公司 | 唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | 石家庄华诺安评环境工程技术有限公司 | 2020.4.23 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|----------------------|---------|---------------|---|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|-----------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修 复目标 | 风险管控或修 复方案编制单 位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或修 复委托人 | 风险管控或修复效 果评估单位 | | |
| 7 | 石家庄市正定金石化工有限公司 | 石家庄市正定区 | 河北省石家庄市正定县北关村 | 北至河北金源化工股份有限公司，西至育英街，南至晨光路，东至旺泉北大街。 | 168000 | 石家庄市正定金石化工有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地、商业服务用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 煜环环境科技有限公司 | 煜环环境科技有限公司 | 石家庄市正定金石化工有限公司 | 北京北方节能环保有限公司 | 2020.4.23 | |
| 8 | 河北金源化工股份有限公司化肥板块1#地块 | 石家庄市正定区 | 石家庄市正定县金源路1号 | 东侧为河北金源化工股份有限公司化肥板块2#地块，石家庄市明珠家具厂；南侧为石家庄市正定金石化工有限公司、河北龙源塑业有限公司，西侧为河北金源化工股份有限公司化肥板块2#地块；北侧为农田。 | 186609.4 | 河北金源化工股份有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 河北棕达环境科技有限公司 | 河北棕达环境科技有限公司 | 河北金源化工股份有限公司 | 四川锦美环保股份有限公司 | 2020.11.6 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|------------------------|------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修 复目标 | 风险管控或修 复方案编制单 位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或修 复委托人 | 风险管控或修复效 果评估单位 | | |
| 9 | 石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司 | 石家庄市循环化工园区 | 河北省石家庄循环化工园区世纪大道66号 | 北侧至丰产路，东侧至黄山街，南侧至农田，西至兴安街。 | 199500 | 石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司(南区) | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地、商业用地土壤环境质量要求 | 煜环环境科技有限公司 | 煜环环境科技有限公司 | 石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司 | 北京北方节能环保有限公司 | 2020.11.6 | |
| 10 | 唐山冶金矿山机械厂有限公司 | 唐山市路北区 | 唐山市路北区缸窑路4号 | 西至建华陶瓷厂，东至缸窑路，南至建华东道，北至5号小区。 | 337858.588 | 唐山冶金矿山机械厂有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 | 唐山冶金矿山机械厂有限公司 | 生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心 | 2020.11.6 | |
| 11 | 张家口市动力机械有限公司 | 张家口桥西区 | 河北省张家口桥西区西沙河大街91号 | 北至北环路 南至平安小区 西至西坝岗路 东至原福张家口市社会福利总院。 | 11872.1 | 张家口市桥西区房屋征收办公室 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 煜环环境科技有限公司 | 煜环环境科技有限公司 | 张家口市九鼎房地产开发有限公司第一分公司 | 北京北方节能环保有限公司 | 2020.12.2 | |
| 12 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司中润生产区 | 石家庄市长安区 | 河北省石家庄市长安区丰收路47号 | 北临北二环东路、桃园里小区；东侧为空地(原北二环钢材市场)、环保中心；南侧为丰收路、空地(原为石家庄市金属回收市场)、仓库商服区域(原明石印染厂)；西侧为河北华荣制药有限公司、沿东小区。 | 143110.96 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地、商业用地土壤环境质量要求 | 河北大美环境修复科技股份有限公司 | 河北大美环境修复科技股份有限公司 | 石家庄中润医药科技有限公司 | 北京凯锐环境工程有限公司 | 2020.12.2 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|-----------------------------|---------|-----------------------------|---|---------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修 复目标 | 风险管控或修 复方案编制单 位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或修 复委托人 | 风险管控或修复效 果评估单位 | | |
| 13 | 石家庄双联化工有限责任公司(一期)地块污染场地修复工程 | 石家庄市鹿泉区 | 石家庄双联化工有限责任公司位于石家庄鹿泉区申后村西北方 | 东邻金隅旭成混凝土公司鹿泉分公司赫尔河北新晨汽贸,北邻鹿泉农机监理站、鹿泉气象局和鹿泉职业教育中心,西侧为农田,南侧隔龙泉东路为申后新村和果岭湾小区。 | 233300 | 石家庄联新房地产开发有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 中节能大地环境修复有限公司、中国环境科学研究院和上海康恒环境股份有限公司 | 上海康恒环境修复有限公司 | 石家庄联新房地产开发有限公司 | 河北青朗环保科技有限公司 | 2020.12.2 | |
| 14 | 永年区顺畅化工厂 | 邯郸市永年区 | 河北省邯郸市永年区曹庄路口107国道东150米处 | 西侧为胜利大酒店及107国道;东侧为空地,南侧及北侧为农田。 | 18100 | 邯郸市美畅房地产开发有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 河北伟诚环境工程有限公司 | 河北伟诚环境工程有限公司 | 邯郸市美畅房地产开发有限公司 | 河北善拓环保科技有限公司 | 2021.2.8 | |
| 15 | 石家庄中天化工有限公司 | 石家庄市正定县 | 河北省石家庄市正定县教场庄村 | 东至园区内部道路,南至教场庄村纪念堂,西至农田,北至河北鑫晟德农业机械制造有限公司。 | 16213.8 | 石家庄中天化工有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 河北伟诚环境工程有限公司 | 河北伟诚环境工程有限公司 | 石家庄中天化工有限公司 | 河北金源环境工程有限公司 | 2021.2.8 | |
| 16 | 原南官市精强连杆厂 | 邢台市南官市 | 河北省邢台市南官市大庆街 | 场地南侧为大庆路,北侧为北关地,西侧为河北南星气体设备有限公司和临街商铺,东侧为东街林地。 | 60426.06 | 河北鑫友绒业有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 河北鑫友绒业有限公司 | 河北棕达环境科技有限公司 | 2021.6.29 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|--------------------------------------|------------|---------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修 复目标 | 风险管控或修 复方案编制单 位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或修 复委托人 | 风险管控或修复效 果评估单位 | | |
| 17 | 邯郸市沃地化工 有限责任公司 | 邯郸市 临漳县 | 邯郸市临漳 县古城大道 | 西至东后坊表村， 北至佳恒花园小 区，东至金凤北大 街，南至古城大道。 | 53094 | 临漳县土地储 备中心 | 完成风险 管控、修复 效果评估 | 满足居住用地 土壤环境质量 要求 | 河北坤洁环保 科技有限公司 | 煜环环境科 技有限公司 | 临漳县土地储 备中心 | 石家庄常丰环境工 程有限公司 | 2021.8.9 | |
| 18 | 河北省临漳县磷 肥厂 | 邯郸市 临漳县 | 邯郸市临漳 县南东坊镇 南东坊四村 | 场地北至316省道，东 至南东坊一村，南、 西至南东坊四村。 | 37780 | 临漳县发展和 改革局 | 完成风险 管控、修复 效果评估 | 满足居住用地 土壤环境质量 要求 | 河北金地工程 勘察设计有限 责任公司 | 河北金地工 程勘察设计有 限责任公司 | 临漳县自然资 源和规划局 | 天津宏福艺源环保 科技有限公司 | 2021.8.30 | |
| 19 | 原石家庄第二毛 纺织厂厂区 | 石家庄 裕华区 | 石家庄市裕 华区仓兴街 11号 | 东至仓兴街，南至 孙村灵堂、北至荣 盛家园、东至城市 绿地。 | 49700.5 | 石家庄常山北 明科技股份有 限公司 | 完成修复 效果评估 | 满足居住用地 土壤环境质量 要求 | 河北江尚环境 治理集团有限 公司 | 河北江尚环 境治理集团 有限公司 | 石家庄常山北 明科技股份有 限公司 | 河北清石新能源科 技有限公司 | 2021.12.16 | |
| 20 | 纬十路（纬十六 路至纬十七路南 段原赤也焦化厂 西区） | 唐山市 路南区 | 河北省唐山 市路南区稻 地镇赤也焦 化厂西区 | 东侧紧邻唐山赤也 焦化厂，南侧为荒 地，西侧为农田， 北侧为闲置地块。 | 10514.29 | 唐山路南现代 物流产业聚集 区管理委员会 | 完成修复 效果评估 | 满足道路与交 通设施用地土 壤环境质量要 求 | 河北普度中昊 土地开发整理 有限公司 | 河北思创科 发建筑工程 有限公司 | 唐山路南现代 物流产业聚集 区管理委员会 | 河北德禹环保科技 有限公司 | 2021.12.30 | |
| 21 | 华北制药股份有 限公司 | 石家庄 长安区 | 河北省石家 庄市长安区 和平东路 388号 | 东临民心河，北隔 和平路与华北制 药康欣公司相邻， 西隔体育大街、 与华北制药1生 活区相邻、南隔 跃进路，与华北 制药2生活区相 邻。 | 225433.33 | 华北制药股份 有限公司 | 完成风险 管控、修复 效果评估 | 满足居住用地 土壤环境质量 要求 | 江苏大地益源 环境修复有限 公司/中国五 州工程设计集 团有限公司 | 江苏大地益 源环境修复 有限公司 | 华北制药股份 有限公司 | 生态环境部土壤 与农业农村生态 环境监管技术中 心 | 2022.1.11 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|----------------------------|------------|----------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---|------------------------|---|--------------------------|---------------------------|-----------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修 复目标 | 风险管控或修 复方案编制单 位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或修 复委托人 | 风险管控或修复效 果评估单位 | | |
| 22 | 晋煤银海化肥有 限责任公司 | 衡水市 冀州区 | 河北省衡水 市冀州区迎 宾大街54号 | 北至信都路,东至迎 宾大街,南至冀州区 法斯德电器设备厂, 西至冀州区五强采 暖设备厂。 | 196666.7 | 衡水市生态环 境局冀州区分 局 | 完成修复 效果评估 | 满足居住用 地土壤环境质 量要求 | 煜环环境科技 有限公司 | 煜环环境科 技有限公司 | 衡水市生态环 境局冀州区分 局 | 中冀轩轅建设科技 有限公司 | 2022.4.01 | |
| 23 | 衡水市桃城区工 商联电镀厂原场 地 | 衡水市 桃城区 | 衡水市桃城 区白庙村北 部 | 北侧原为汽修厂用 地,现为空地;南侧 和东侧原为白庙村 耕地,现已空闲;西 侧为前进大街,隔街 为胡堂排干渠。 | 3899.28 | 衡水市桃城区 何家庄乡人民 政府 | 完成风险 管控、修复 效果评估 | 满足商业服 务用地、交通运 输用地、绿地 与开敞空间用 地土壤环境质 量要求 | 世清环境科技 (河北)有限 公司 | 世清环境科 技(河北) 有限公司/中 土大地国际 建筑设计有 限公司 | 衡水市桃城区 何家庄乡人民 政府 | 四川锦美环保股份 有限公司 | 2022.4.19 | |
| 24 | 成安县原化肥厂 及其周边 | 邯郸市 成安县 | 成安县南侧, 聚安路以北, 青云大街以 西 | 青云大街以西,农田 以东,农田以南,聚 安路以北。 | 133393 | 成安县县城新 区管委会 | 完成修复 效果评估 | 满足居住用 地、绿地与开 敞空间用地土 壤环境质 量要求 | 北京北方节能 环保有限公司 | 天津市联合 环保工程设 计有限公司 | 成安县县城新 区管委会 | 河北众智环境检测 技术有限公司 | 2022.9.22 | |
| 25 | 丰南区四王庄城 中村棚户区改造 项目场地 | 唐山市 丰南区 | 唐山市丰南 区唐胥路与 友谊大街交 叉口西北角 | 东至唐胥路,西至国 友路,北至顺达街, 南至友谊大街。 | 101266.16 | 唐山市丰南惠 丰房地产开发 有限公司 | 完成修复 效果评估 | 满足居住用 地土壤环境质 量要求 | 北京昊能环保 科技有限公司 | 北京高能时 代环境技术 股份有限公司 | 唐山市丰南惠 丰房地产开发 有限公司 | 北京市科学技 术研究院资源环境研 究所 | 2022.9.22 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|--------------------------|-----------------|----------------------------------|---|---------------------------|---|---------------|------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修 复目标 | 风险管控或修 复方案编制单 位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或修 复委托人 | 风险管控或修复效 果评估单位 | | |
| 26 | 邯郸市峰峰华 明煤化电业有 限公司 | 邯郸市 峰峰矿区 | 邯郸市峰峰 矿区大峪镇 北涧沟西村 | 地块东侧隔路为河 北新彭楠焦化有 限公司,西侧、北侧为 农田,南至磁县隆昌 活性炭有限公司。 | 227402.1 | 河北新彭楠焦 化有限公司 | 完成修复 效果评估 | 满足工矿用地 土壤环境质量 要求 | 中国科学院地 理科学与资源 研究所 | 煜环环境科 技有限公司 | 河北新彭楠焦 化有限公司 | 中国科学院地理科 学与资源研究所 | 2022.10.11 | |
| 27 | 河北新彭楠焦 化有限公司 | 邯郸市 峰峰矿区 | 邯郸市峰峰 矿区大峪镇 北涧沟西村 | 西侧隔路为邯郸市 峰峰华明煤化电 业有限公司,南侧隔路 为河北鑫楠新能 源科技有限公司,东 侧、北侧为农田。 | 127697 | 河北新彭楠焦 化有限公司 | 完成修复 效果评估 | 满足工矿用地 土壤环境质量 要求 | 中国科学院地 理科学与资源 研究所 | 煜环环境科 技有限公司 | 河北新彭楠焦 化有限公司 | 中国科学院地理科 学与资源研究所 | 2022.10.11 | |
| 28 | 河北怀安化肥 股份有限公司二 期地块 | 张家口 市怀安 县 | 张家口市怀 安县柴沟堡 镇东洋河路 68号 | 场地东侧为民居及 农田,西侧为民居及 农田,南侧隔民居为 长胜大街,北侧隔锦 绣街为民居及农田。 | 48793.37 | 怀安县工业 和信息化局 | 完成修复 效果评估 | 满足居住用地 土壤环境质量 要求 | 中国地质科学 院水文地质环 境地质研究所 | 河北伟诚环 境工程有限 公司 | 怀安县工业 和信息化局 | 博川环境修复(北 京)有限公司 | 2022.10.20 | |
| 29 | 唐山相林晓昌 皮革有限公司 | 唐山市 曹妃甸区 | 唐山市曹妃 甸区南堡经 济开发区希 望西路西侧 | 北至5号路、西至 唐山惠中化学有 限公司西侧道路、东至 希望西路。 | 71266 | 河北唐山南 堡经济开发 区环境污 染防治工 作领导 小组 | 完成修复 效果评估 | 满足工矿用地 土壤环境质量 要求 | 煜环环境科 技有限公司 | 煜环环境科 技有限公司 | 河北唐山南堡 经济开发区环 境污染防治工 作领导小组 | 中国科学院地理科 学与资源研究所 | 2022.12.14 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|---|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修 复目标 | 风险管控或修 复方案编制单 位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或修 复委托人 | 风险管控或修复效 果评估单位 | | |
| 30 | 保定市国秀化工 有限责任公司 | 保定市 竞秀区 | 河北省保定 市竞秀区北 二环路 888 号 | 北至北二环路，东 侧、南侧、西侧均为 农田。 | 54865.08 | 保定市国秀化 工有限责任公 司 | 完成修复 效果评估 | 满足工矿用地 土壤环境质量 要求 | 煜环环境科技 有限公司 | 煜环环境科 技有限公司 | 保定市国秀化 工有限责任公 司 | 北京北方节能环保 有限公司 | 2023.1.17 | |
| 31 | 沧州大化股份 有限公司沃原分 公司（二期 630 亩） | 沧州市 运河区 | 河北省沧州 市运河区永 济东路 19 号 | 地块北侧为南运河， 南侧为永济路，路南 为沧州大化集团有 限责任公司办公楼 及其他商务楼，西侧 为南运河、沧州市 15 中、大化生活区 及红庙村，东侧为天 天家园小区及沧州 站货场。 | 420021 | 沧州大运河发 展（集团）有 限责任公司 | 完成修复 效果评估 | 满足居住用 地、商业服务 用地、公共管 理与公共服务 用地土壤环境 质量要求 | 沧州市世正园 林绿化工程有 限公司 | 沧州市市政 工程股份有 限公司 | 沧州大运河发 展（集团）有 限责任公司 | 河北青朗环保科技 有限公司 | 2023.3.29 | |
| 32 | 宣钢西厂区 | 张家口市 宣化区 | 河北省张家 口市宣化区 京包线和柳 川河东路以 南 | 东至：宣化钢铁集团 有限责任公司土地， 南至：国有建设用 地，西至：宣化钢铁 集团有限责任公司 土地，北至：京包铁 路。 | 489360 | 宣化钢铁集团 有限责任公司 | 完成修复 效果评估 | 满足居住用地 土壤环境质量 要求 | 中节能大地 （杭州）环境 修复有限公司 中国环境科学 研究院环境技 术工程有限公 司 | 中节能大地 （杭州）环 境修复有限 公司 | 宣化钢铁集团 有限责任公司 | 生态环境部环境规 划院 | 2023.5.3 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|--|-------------|--------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|---|--|---|---------------------------|--------------------------------|-----------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修 复目标 | 风险管控或修 复方案编制单 位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或修 复委托人 | 风险管控或修复效 果评估单位 | | |
| 33 | 原衡水前进油脂 有限责任公司 (北厂区) | 衡水市 桃城区 | 衡水市桃城 区河沿镇三 杜庄村东 | 西至丰收渠,南至南 环西路,东至市政林 地,北至市政林地。 | 11000 | 衡水星龙房地 产开发有限公司 | 完成修复 效果评估 | 满足居住用地 土壤环境质量 要求 | 煜环环境科技 有限公司/广 东禹航环境工 程有限公司/ 广州优选环保 科技有限公司 | 广东禹航环 境工程有限公 司/广州优 选环保科技 有限公司 | 衡水星龙房地 产开发有限公 司 | 生态环境部土壤与 农业农村生态环 境监管技术中心 | 2023.5.19 | |
| 34 | 河北恒达健身文 化用品集团铁西 电镀园区地块 | 定州市 | 河北省定州 市西城区老 鸦庄村 | 北至小屯村地,东至 道路,南至道路,西 至小屯村地。 | 20636.61 | 河北恒达健身 文化用品集团 有限公司 | 完成修复 效果评估 | 满足工矿用地、 绿地与开 敞空间用地、 交通运输用地 土壤环境质量 要求 | 河北星科环 保工程有限公司 | 河北星科环 保工程有限 公司 | 河北恒达健身 文化用品集团 有限公司 | 广东禹航环境科技 有限公司 | 2023.5.19 | |
| 35 | 邯郸市邯钢集团 丰达冶金原料有 限公司北厂区二 期地块二期工程 | 邯郸市 峰峰矿区 | 邯郸市峰峰 矿区大社 镇彦亭村西 180m | 二期工程地块南部 化产区南侧为丰达 冶金酚氰废水处理 站,西侧为丰达冶金 焦炉区,北侧为粗苯 工段的洗苯塔、粗苯 槽,东侧为厂界;二 期工程地块北部化 产区南侧为冷鼓工 | 34242.44 | 邯郸市邯钢集 团丰达冶金原 料有限公司 | 完成修复 效果评估 | 满足工矿用地 土壤环境质量 要求 | 河北禄创环 境科技有限 公司 | 河北禄创环 境科技有 限公司 | 邯郸市邯钢集 团丰达冶金原 料有限公司 | 河北省众联能源环 保科技有限公司 | 2023.7.25 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|-----------------|---------|--------------------|--|---------------------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修 复目标 | 风险管控或修 复方案编制单 位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或修 复委托人 | 风险管控或修复效 果评估单位 | | |
| | | | | 段的电捕焦油器、机械化焦油氨水澄清槽及剩余氨水槽,西侧为丰达冶金焦炉区,北侧为丰达冶金仓库,东侧为厂界。 | | | | | | | | | | |
| 36 | 河北恒泰集团有限公司地块 | 邯郸市磁县 | 邯郸市磁县恒泰路8号 | 北侧靠恒泰路、南侧为农地、东侧为河流、西侧为化肥厂。 | 52417.9 | 河北中化溢恒股份有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足工矿用地、仓储用地土壤环境质量要求 | 中国科学院生态环境研究中心 | 中化环境修复(上海)有限公司 | 河北中化溢恒股份有限公司 | 邯郸市宇泽环保科技有限公司 | 2023.8.29 | |
| 37 | 邯郸市赵苑北街储备地块 | 邯郸市丛台区 | 邯郸市丛台区赵苑北街以西,砖窑路以北 | 南至砖窑路,北至邯郸市磷肥厂,西至铁西北大街,东至华苑街 | 178629.94 | 邯郸市土地储备中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 浙江益壤环保科技有限公司 | 浙江益壤环保科技有限公司 | 邯郸市土地储备中心 | 河北锦上添花环保科技有限公司 | 2023.10.31 | |
| 38 | 邯郸市峰峰明源物资有限公司地块 | 邯郸市峰峰矿区 | 邯郸市峰峰矿区界城镇东老鸦峪村东 | 地块东侧为农田,西侧隔路为农田,南侧隔路为矿山机械加工厂区,北侧为煤厂 | 81246.22 | 邯郸市峰峰矿区人民政府 | 完成修复效果评估 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 观澜建设集团有限责任公司 | 观澜建设集团有限责任公司、煜熠建设集团有限公司 | 邯郸市峰峰矿区人民政府 | 河北大有环美环保科技有限公司 | 2023.10.31 | |

环保举报电话：12345