

河北省生态环境厅 河北省自然资源厅

关于公布河北省建设用地土壤污染状况 风险评估、效果评估报告评审通过情况的通知

各相关单位：

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》相关规定，河北省生态环境厅、河北省自然资源厅组织对2023年报告编制单位提交的土壤污染状况风险评估或修复效果评估报告进行了评审，现将评审通过情况予以公布。

附件：河北省建设用地土壤污染状况风险评估、效果评估
报告评审通过情况（2023年度）

河北省生态环境厅

河北省自然资源厅

2023年12月26日

附件

河北省建设用地上壤污染状况风险评估、效果评估报告评审通过情况（2023年度）

序号	报告编制单位名称	提交报告总数	风险评估	效果评估	一次评审通过总数	一次评审未通过总数	二次评审通过总数	风险评估报告名称	效果评估报告名称
1	河北棕达环境科技有限公司	1	1	0	1	0	/	辛集昊华石化有限责任公司厂区地块土壤污染风险评估报告	/
2	煜环环境科技有限公司	1	1	0	1	0	/	沧县凯兴化工厂地块土壤污染风险评估报告	/
3	河北碧蓝环境检测技术服务有限公司	1	1	0	1	0	/	邯郸市峰峰明源物资有限公司地块土壤污染风险评估报告	/
4	河北省地质矿产勘查开发局第三水文工程地质大队（河北省地热资源开发研究所）衡水建投土地整理有限公司	1	1	0	1	0	/	原衡水京华制管有限公司西厂区衡水市土地储备中心收储地块土壤污染风险评估报告	/
5	河北木本水源环保科技有限公司	1	1	0	1	0	/	原保定恒润化工有限公司地块土壤污染风险评估报告	/
6	河北坤洁环保科技有限公司	2	2	0	2	0	/	1.河北旭阳焦化有限公司(旧厂区)主要功能区原址一期地块土壤污染风险评估报告 2.河北旭阳焦化有限公司(旧厂区)主要功能区原址二期地块土壤污染风险评估报告	/

序号	报告编制单位名称	提交报告总数	风险评估	效果评估	一次评审通过总数	一次评审未通过总数	二次评审通过总数	风险评估报告名称	效果评估报告名称
7	河北德盛检测技术有限公司	1	1	0	1	0	/	青县觉道焦化有限公司土壤污染风险评估报告	/
8	河北禄创环境科技有限责任公司	6	6	0	6	0	/	1.邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司北厂区二期地块二期工程土壤污染风险评估报告 2.邯郸陆顺焦化有限公司地块土壤污染风险评估 3.邯郸市峰峰明源物资有限公司地块土壤污染风险评估报告 4.邯郸市峰峰峰泰焦化有限公司地块土壤污染风险评估报告 5.武安市明芳钢铁有限公司(二期)地块土壤污染风险评估报告 6.武安市明芳钢铁有限公司(四期)地块土壤污染风险评估报告	/
9	河北省地质矿产勘查开发局国土资源勘查中心(河北省矿山和地质灾害应急救援中心)	1	1	0	1	0	/	河北波士蓄电池有限公司地块土壤污染风险评估报告	/
10	河北伟诚环境工程有限公司	1	1	0	1	0	/	原河北省送变电有限公司线路器材厂地块土壤污染风险评估报告	/

序号	报告编制单位名称	提交报告总数	风险评估	效果评估	一次评审通过总数	一次评审未通过总数	二次评审通过总数	风险评估报告名称	效果评估报告名称
11	河北禹天工程项目管理有限公司	1	1	0	1	0	/	河北永洋特钢集团有限公司专用铁路项目用地部分地块土壤污染风险评估报告	/
12	河北德禹环保科技有限公司	1	1	0	1	0	/	唐山市蓝海实业有限公司地块土壤污染风险评估报告	/
13	河北靓源环保工程有限公司	2	2	0	0	1	1	沧州市新华区原造纸厂区域棚户区 B1、C1 地块风险评估报告（一次未通过）	/
14	北京市科学技术研究院资源环境研究所	1	1	0	0	1	/	原安平县镀锌工业公司地块土壤污染风险评估报告（一次未通过）	/
15	河北中尚环保工程有限公司	1	1	0	0	1	/	会宁镇驰宇电碳地块 2 土壤污染风险评估报告（一次未通过）	/
16	河北十环环境评价服务有限公司	2	2	0	0	2	/	1.高碑店市黄辛庄电镀厂原厂址土壤污染风险评估报告（一次未通过） 2.凤凰路西侧、规划东长街两侧收储地块土壤污染风险评估报告（一次未通过）	/
17	生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心	1	0	1	1	0	/	/	衡水前进油脂有限责任公司北厂区原址场地污染土壤修复与风险管控项目效果评估报告

序号	报告编制单位名称	提交报告总数	风险评估	效果评估	一次评审通过总数	一次评审未通过总数	二次评审通过总数	风险评估报告名称	效果评估报告名称
18	河北青朗环保科技有限公司	1	0	1	1	0	/	/	沧州大化股份有限公司沃原分公司（二期）污染地块修复工程效果评估报告
19	生态环境部环境规划院	2	0	2	2	0	/	/	1.宣钢西厂区地块土壤污染修复工程修复效果评估报告 2.张家口长城化工厂地块土壤和地下水污染风险管控项目效果评估报告
20	广东禹航环境科技有限公司	1	0	1	1	0	/	/	河北恒达健身文化用品集团铁西电镀园区地块污染土壤修复项目修复效果评估报告
21	河北省众联能源环保科技有限公司	1	0	1	1	0	/	/	邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司北厂区二期地块二期工程污染土壤修复项目效果评估报告
22	邯郸市宇泽环保科技有限公司	1	0	1	1	0	/	/	河北恒泰集团有限公司（河北中化滏恒股份有限公司老厂区）土壤污染修复项目效果评估报告
23	河北锦上添花环保科技有限公司	1	0	1	1	0	/	/	邯郸市赵苑北街储备地块污染土壤修复效果评估报告

序号	报告编制单位名称	提交报告总数	风险评估	效果评估	一次评审通过总数	一次评审未通过总数	二次评审通过总数	风险评估报告名称	效果评估报告名称
24	河北大有环美环保科技有限公司	1	0	1	1	0	/	/	邯郸市峰峰明源物资有限公司地块土壤污染修复效果评估报告
25	河北进政环境科技有限公司	1	0	1	1	0	/	/	河北宝鼎房地产开发有限公司宝鼎世嘉地块（原华北蓄电池厂）土壤修复工程效果评估报告
26	河北诺觉环境科技有限公司	1	0	1	1	0	/	/	河北旭阳焦化有限公司(旧厂区)主要功能区原址一期地块污染土壤修复项目效果评估报告
总计		35	24	11	29	5	1	/	/