

河北省建设用土壤污染风险管控和修复名录移出清单 (2024.6.14)

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或修复 方案编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人	风险管控或修复效 果评估单位		
1	中煤张家口煤矿机械有限责任公司老厂区	张家口市桥东区	张家口市桥东区胜利中路31号	西邻钻石北路、东至铁道西路、南至鑫业家园和交通银行、北至鑫苑小区。	315335	张家口家东科技有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	博川环境修复(北京)有限公司	博天环境集团股份有限公司	张家口家东科技有限公司	北京市环境保护科学研究院	2020.4.23	
2	肥乡县弘鼎工贸有限公司	邯郸市肥乡县	肥乡县白落堡车站南一公里	东至乡间小路，南至西马固村耕地，西至乡间小路，北至西南庄耕地。	98861.8	肥乡县弘鼎工贸有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	河北嘉澳环境检测技术有限公司	河北金地工程勘察设计有限责任公司	肥乡县弘鼎工贸有限公司	天津宏福艺源环保科技有限公司	2020.4.23	
3	斯必克空气冷却技术(张家口)有限公司	张家口市桥西区	河北省张家口市桥西区白山街19号	东至：桥西区西坝岗路、中国石化加油站；南至：桥西区白山街、制氧机备件厂家属楼；西至：绿都花园小区住宅楼、小白山；北至：金都小区住宅楼、格林豪泰酒店。	77776.8	斯必克空气冷却技术(张家口)有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	河北伟诚环境工程有限公司	河北伟诚环境工程有限公司	斯必克空气冷却技术(张家口)有限公司	河北省环境科学研究院	2020.4.23	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或修复 方案编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人	风险管控或修复效 果评估单位		
4	河北金源化工股份有限公司磷肥板块	石家庄市正定区	石家庄市正定县北关村村北	场地西侧北侧紧邻旺泉街，西侧隔路为石家庄市正定金石化有限公司，东侧隔路为正定县金洋装饰门厂，南侧为石家庄汉普食品机械有限公司。	79447.31	河北金源化工股份有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	河北宝隆检验检测技术有限公司	河北棕达环保科技有限公司	河北金源化工股份有限公司	河北德源环保科技有限公司	2020.4.23	
5	三河冀东水泥有限责任公司地块	廊坊市三河市	三河市李旗庄镇京哈公路南侧	北至京哈公路，东至李旗庄镇规划路，南至刘校尉村及幸福渠，西至李旗庄村。	117206.66	三河东泽房地产开发有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	河北大美环境修复科技股份有限公司	河北大美环境修复科技股份有限公司	三河东泽房地产开发有限公司	北京凯锐环境工程有限公司	2020.4.23	
6	唐山市美仑华府(二期)(原唐海县垦丰造纸厂黄板纸二车间部分生产区)	唐山市唐海县	唐海县	滨海大街以北、新城大街以南唐海路以西美仑华府一期工程以东。	53046	河北美仑房地产开发有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	煜环环境科技有限公司	煜环环境科技有限公司	唐山市生态环境局曹妃甸区分局	石家庄华诺安评环境工程技术有限公司	2020.4.23	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或修复 方案编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人	风险管控或修复效 果评估单位		
7	石家庄市正定金石化工有限公司	石家庄市正定区	河北省石家庄市正定县北关村	北至河北金源化工股份有限公司，西至育英街，南至晨光路，东至旺泉北大街。	168000	石家庄市正定金石化工有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业服务用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	煜环环境科技有限公司	煜环环境科技有限公司	石家庄市正定金石化工有限公司	北京北方节能环保有限公司	2020.4.23	
8	河北金源化工股份有限公司化肥板块1#地块	石家庄市正定区	石家庄市正定县金源路1号	东侧为河北金源化工股份有限公司化肥板块2#地块，石家庄市明珠家具厂；南侧为石家庄市正定金石化工有限公司、河北龙源塑业有限公司，西侧为河北金源化工股份有限公司化肥板块2#地块；北侧为农田。	186609.4	河北金源化工股份有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	河北棕达环境科技有限公司	河北棕达环境科技有限公司	河北金源化工股份有限公司	四川锦美环保股份有限公司	2020.11.6	
9	石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司	石家庄市循环化工园区	河北省石家庄市循环化工园区世纪大道66号	北侧至丰产路，东侧至黄山街，南侧至农田，西至兴安街。	199500	石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司（南区）	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业用地土壤环境质量要求	煜环环境科技有限公司	煜环环境科技有限公司	石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司	北京北方节能环保有限公司	2020.11.6	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或修复 方案编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人	风险管控或修复效 果评估单位		
10	唐山冶金矿山机械有限公司	唐山市路北区	唐山市路北区缸窑路4号	西至建华陶瓷厂，东至缸窑路，南至建华东道，北至5号小区。	337858.588	唐山冶金矿山机械有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	唐山冶金矿山机械有限公司	生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心	2020.11.6	
11	张家口市动力机械有限公司	张家口桥西区	河北省张家口市桥西区西沙河大街91号	北至北环路 南至平安小区 西至西坝岗路 东至原福张家口市社会福利总院。	11872.1	张家口市桥西区房屋征收办公室	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	煜环环境科技有限公司	煜环环境科技有限公司	张家口市九鼎房地产开发有限公司第一分公司	北京北方节能环保有限公司	2020.12.2	
12	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司中润生产区	石家庄市长安区	河北省石家庄市长安区丰收路47号	北临北二环东路、桃园里小区；东侧为空地(原北二环钢材市场)、环保中心；南侧为丰收路、空地(原为石家庄市金属回收市场)、仓库商服区域(原明石印染厂)；西侧为河北华荣制药有限公司、沿东小区。	143110.96	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业用地土壤环境质量要求	河北大美环境修复科技股份有限公司	河北大美环境修复科技股份有限公司	石家庄中润医药科技有限公司	北京凯锐环境工程有限公司	2020.12.2	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或修复 方案编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人	风险管控或修复效 果评估单位		
13	石家庄双联化工 有限责任公司 (一期)地块污 染场地修复工程	石家庄市 鹿泉区	石家庄双联 化工有限责 任公司位于 石家庄鹿泉 区申后村西 北方	东邻金隅旭成混 凝土公司鹿泉分公司 赫尔河北新晨汽 贸,北邻鹿泉农机 监理站、鹿泉气象 局和鹿泉职业教 育中心,西侧为农田, 南侧隔龙泉东路为 申后新村和果岭湾 小区。	233300	石家庄联新房 地产开发有 限公司	完成修复 效果评估	满足居住用 地土壤环境 质量要求	中节能大地环 境修复有限公 司、中国环境科 学研究院和上 海康恒环境股 份有限公司	上海康恒环 境修复有限 公司	石家庄联新房 地产开发有 限公司	河北青朗环保科技 有限公司	2020.12.2	
14	永年区顺畅化工 厂	邯郸市 永年区	河北省邯 郸市永年区曹 庄路口107国 道东150米处	西侧为胜利大酒店 及107国道;东侧 为空地,南侧及北 侧为农田。	18100	邯郸市美畅房 地产开发有 限公司	完成风险 管控、修复 效果评估	满足居住用 地土壤环境 质量要求	河北伟诚环境 工程有限公司	河北伟诚环 境工程有限 公司	邯郸市美畅房 地产开发有 限公司	河北善拓环保科技 有限公司	2021.2.8	
15	石家庄中天化工 有限公司	石家庄市 正定县	河北省石家 庄市正定县 教场庄村	东至园区内部道 路,南至教场庄村 纪念堂,西至农田, 北至河北鑫晟德农 业机械制造有限公司。	16213.8	石家庄中天化 工有限公司	完成修复 效果评估	满足居住用 地土壤环境 质量要求	河北伟诚环境 工程有限公司	河北伟诚环 境工程有限 公司	石家庄中天化 工有限公司	河北金源环境工程 有限公司	2021.2.8	
16	原南官市精强连 杆厂	邢台市 南官市	河北省邢 台南官市大 庆街	场地南侧为大庆 路,北侧为北关地, 西侧为河北南星气 体设备有限公司和 临街商铺,东侧为 东街林地。	60426.06	河北鑫友绒业 有限公司	完成风险 管控、修复 效果评估	满足居住用 地土壤环境 质量要求	中国地质科学 院水文地质环 境地质研究所	中国地质科 学院水文地 质环境地质 研究所	河北鑫友绒业 有限公司	河北棕达环境科技 有限公司	2021.6.29	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或修复 方案编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人	风险管控或修复效 果评估单位		
17	邯郸市沃地化工 有限责任公司	邯郸市 临漳县	邯郸市临漳 县古城大道	西至东后坊表村， 北至佳恒花园小 区，东至金凤北大 街，南至古城大道。	53094	临漳县土地储 备中心	完成风险 管控、修复 效果评估	满足居住用 地土壤环境 质量要求	河北坤洁环保 科技有限公司	煜环环境科 技有限公司	临漳县土地储 备中心	石家庄常丰环境工 程有限公司	2021.8.9	
18	河北省临漳县磷 肥厂	邯郸市 临漳县	邯郸市临漳 县南东坊镇 南东坊四村	场地北至316省道，东 至南东坊一村，南、 西至南东坊四村。	37780	临漳县发展和 改革局	完成风险 管控、修复 效果评估	满足居住用 地土壤环境 质量要求	河北金地工程 勘察设计有限 责任公司	河北金地工 程勘察设计有 限责任公 司	临漳县自然资 源和规划局	天津宏福艺源环保 科技有限公司	2021.8.30	
19	原石家庄第二毛 纺织厂厂区	石家庄市 裕华区	石家庄市裕 华区仓兴街 11号	东至仓兴街，南至 孙村灵堂、北至荣 盛家园、东至城市 绿地。	49700.5	石家庄常山北 明科技股份有 限公司	完成修复 效果评估	满足居住用 地土壤环境 质量要求	河北江尚环境 治理集团有限 公司	河北江尚环 境治理集团 有限公司	石家庄常山北 明科技股份有 限公司	河北清石新能源科 技有限公司	2021.12.16	
20	纬十路（纬十六 路至纬十七路南 段原赤也焦化厂 西区）	唐山市 路南区	河北省唐山 市路南区稻 地镇赤也焦 化厂西区	东侧紧邻唐山赤也 焦化厂，南侧为荒 地，西侧为农田， 北侧为闲置地块。	10514.29	唐山路南现代 物流产业聚集 区管理委员会	完成修复 效果评估	满足道路与交通 设施用地土壤环 境质量要求	河北普度中昊 土地开发整理 有限公司	河北思创科 发建筑工程 有限公司	唐山路南现代 物流产业聚集 区管理委员会	河北德禹环保科技 有限公司	2021.12.30	
21	华北制药股份有 限公司	石家庄市 长安区	河北省石家 庄市长安区 和平东路 388号	东临民心河，北隔 和平路与华北制 药康欣公司相邻，西 隔体育大街、与华 北制药1生活区相 邻、南隔跃进路， 与华北制药2生活 区相邻。	225433.33	华北制药股份 有限公司	完成风险 管控、修复 效果评估	满足居住用 地土壤环境 质量要求	江苏大地益源 环境修复有限 公司/中国五州 工程设计集团 有限公司	江苏大地益 源环境修复 有限公司	华北制药股份 有限公司	生态环境部土壤与 农业农村生态环境 监管技术中心	2022.1.11	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或修复 方案编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人	风险管控或修复效 果评估单位		
22	晋煤银海化肥有 限责任公司	衡水市 冀州区	河北省衡水 市冀州区迎 宾大街54号	北至信都路,东至迎 宾大街,南至冀州区 法斯德电器设备厂, 西至冀州区五强采 暖设备厂。	196666.7	衡水市生态环 境局冀州区分 局	完成修复 效果评估	满足居住用 地土壤环境 质量要求	煜环环境科技 有限公司	煜环环境科 技有限公司	衡水市生态环 境局冀州区分 局	中冀轩辕建设科技 有限公司	2022.4.01	
23	衡水市桃城区工 商联电镀厂原场 地	衡水市 桃城区	衡水市桃城 区白庙村北 部	北侧原为汽修厂用 地,现为空地;南侧 和东侧原为白庙村 耕地,现已空闲;西 侧为前进大街,隔街 为胡堂排干渠。	3899.28	衡水市桃城区 何家庄乡人民 政府	完成风险 管控、修复 效果评估	满足商业服 务用地、交通 运输用地、绿 地与开敞空 间用地土壤 环境质量要 求	世清环境科技 (河北)有限公 司	世清环境科 技(河北) 有限公司/中 土大地国际 建筑设计有 限公司	衡水市桃城区 何家庄乡人民 政府	四川锦美环保股份 有限公司	2022.4.19	
24	成安县原化肥厂 及其周边	邯郸市 成安县	成安县南侧, 聚安路以北, 青云大街以 西	青云大街以西,农田 以东,农田以南,聚 安路以北。	133393	成安县县城新 区管委会	完成修复 效果评估	满足居住用 地、绿地与开 敞空间用地 土壤环境质 量要求	北京北方节能 环保有限公司	天津市联合 环保工程设 计有限公司	成安县县城新 区管委会	河北众智环境检测 技术有限公司	2022.9.22	
25	丰南区四王庄城 中村棚户区改造 项目场地	唐山市 丰南区	唐山市丰南 区唐胥路与 友谊大街交 叉口西北角	东至唐胥路,西至国 友谊路,北至顺达街, 南至友谊大街。	101266.16	唐山市丰南惠 丰房地产开发 有限公司	完成修复 效果评估	满足居住用 地土壤环境 质量要求	北京昊能环保 科技有限公司	北京高能时 代环境技术 股份有限公 司	唐山市丰南惠 丰房地产开发 有限公司	北京市科学技 术研究院资源环境研 究所	2022.9.22	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或修复 方案编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人	风险管控或修复效 果评估单位		
26	邯郸市峰峰华明煤化电业有限公司	邯郸市峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区大峪镇北涧沟西村	地块东侧隔路为河北新彭楠焦化有限公司, 西侧、北侧为农田, 南至磁县隆昌活性炭有限公司。	227402.1	河北新彭楠焦化有限公司	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	中国科学院地理科学与资源研究所	煜环环境科技有限公司	河北新彭楠焦化有限公司	中国科学院地理科学与资源研究所	2022.10.11	
27	河北新彭楠焦化有限公司	邯郸市峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区大峪镇北涧沟西村	西侧隔路为邯郸市峰峰华明煤化电业有限公司, 南侧隔路为河北鑫楠新能源科技有限公司, 东侧、北侧为农田。	127697	河北新彭楠焦化有限公司	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	中国科学院地理科学与资源研究所	煜环环境科技有限公司	河北新彭楠焦化有限公司	中国科学院地理科学与资源研究所	2022.10.11	
28	河北怀安化肥股份有限公司二期地块	张家口市怀安县	张家口市怀安县柴沟堡镇东洋河路68号	场地东侧为民居及农田, 西侧为民居及农田, 南侧隔民居为长胜大街, 北侧隔锦绣街为民居及农田。	48793.37	怀安县工业和信息化局	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	中国地质科学院水文地质环境地质研究所	河北伟诚环境工程有限公司	怀安县工业和信息化局	博川环境修复(北京)有限公司	2022.10.20	
29	唐山相林晓昌皮革有限公司	唐山市曹妃甸区	唐山市曹妃甸区南堡经济开发区希望西路西侧	北至5号路、西至唐山惠中化学有限公司西侧道路、东至希望西路。	71266	河北唐山南堡经济开发区环境污染防治工作领导小组	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	煜环环境科技有限公司	煜环环境科技有限公司	河北唐山南堡经济开发区环境污染防治工作领导小组	中国科学院地理科学与资源研究所	2022.12.14	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或修复 方案编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人	风险管控或修复效 果评估单位		
30	保定市国秀化工 有限责任公司	保定市 竞秀区	河北省保定 市竞秀区北 二环路888号	北至北二环路，东 侧、南侧、西侧均为 农田。	54865.08	保定市国秀化 工有限责任公 司	完成修复 效果评估	满足工矿用 地 土壤环境质 量 要求	煜环环境科技 有限公司	煜环环境科 技有限公司	保定市国秀化 工有限责任公 司	北京北方节能环保 有限公司	2023.1.17	
31	沧州大化股份有 限公司沃原分公 司(二期 630 亩)	沧州市 运河区	河北省沧州 市运河区永 济东路 19 号	地块北侧为南运河， 南侧为永济路，路南 为沧州大化集团有 限责任公司办公楼 及其他商务楼，西侧 为南运河、沧州市 15 中、大化生活区 及红庙村，东侧为天 天家园小区及沧州 站货场。	420021	沧州大运河发 展(集团)有 限责任公司	完成修复 效果评估	满足居住用 地、商业服 务用地、公共管 理与公共服 务用地土壤 环境质量要 求	沧州市世正园 园林绿化工程有 限公司	沧州市市政 工程股份有 限公司	沧州大运河发 展(集团)有 限责任公司	河北青朗环保科技 有限公司	2023.3.29	
32	宣钢西厂区	张家口市 宣化区	河北省张家 口市宣化区 京包线和柳 川河东路以 南	东至:宣化钢铁集团 有限责任公司土地, 南至: 国有建设用 地, 西至: 宣化钢铁 集团有限责任公司 土地, 北至: 京包铁 路。	489360	宣化钢铁集团 有限责任公司	完成修复 效果评估	满足居住用 地土壤环境 质量要求	中节能大地(杭 州)环境修复有 限公司 中国环境科学 研究院环境技 术工程有限公 司	中节能大地 (杭州)环 境修复有限 公司	宣化钢铁集团 有限责任公司	生态环境部环境规 划院	2023.5.3	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或修复 方案编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人	风险管控或修复效 果评估单位		
33	原衡水前进油脂 有限责任公司 (北厂区)	衡水市 桃城区	衡水市桃城 区河沿镇三 杜庄村东	西至丰收渠,南至南 环西路,东至市政林 地,北至市政林地。	11000	衡水星龙房地 产开发有限公 司	完成修复 效果评估	满足居住用 地土壤环境 质量要求	煜环环境科技 有限公司/广东 禹航环境工程 有限公司/广州 优选环保科技 有限公司	广东禹航环 境工程有限公 司/广州优 选环保科技 有限公司	衡水星龙房地 产开发有限公 司	生态环境部土壤与 农业农村生态环境 监管技术中心	2023.5.19	
34	河北恒达健身文 化用品集团铁西 电镀园区地块	定州市	河北省定州 市西城区老 鸦庄村	北至小屯村地,东至 道路,南至道路,西 至小屯村地。	20636.61	河北恒达健身 文化用品集团 有限公司	完成修复 效果评估	满足工矿用 地、绿地与开 敞空间用地、 交通运输用 地土壤环境 质量要求	河北星科环 保工程有限公 司	河北星科环 保工程有限公 司	河北恒达健身 文化用品集团 有限公司	广东禹航环境科技 有限公司	2023.5.19	
35	邯郸市邯钢集团 丰达冶金原料有 限公司北厂区二 期地块二期工程	邯郸市 峰峰矿区	邯郸市峰峰 矿区大社镇 彦亭村西 180m	二期工程地块南部 化产区南侧为丰达 冶金酚氰废水处 理站,西侧为丰达冶 金焦炉区,北侧为粗 苯工段的洗苯塔、粗 苯槽,东侧为厂界; 二期工程地块北部 化产区南侧为冷鼓 工段的电捕焦油器、 机械化焦油氨水澄 清槽及剩余氨水槽, 西侧为丰达冶金焦 炉区,北侧为丰达冶 金仓库,东侧为厂界。	34242.44	邯郸市邯钢集 团丰达冶金原 料有限公司	完成修复 效果评估	满足工矿用 地土壤环境 质量要求	河北禄创环 境科技有限任 务公司	河北禄创环 境科技有限任 务公司	邯郸市邯钢集 团丰达冶金原 料有限公司	河北省众联能源环 保科技有限公司	2023.7.25	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或修复 方案编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人	风险管控或修复效 果评估单位		
36	河北恒泰集团有限公司地块	邯郸市磁县	邯郸市磁县恒泰路8号	北侧靠恒泰路、南侧为农地、东侧为河流、西侧为化肥厂。	52417.9	河北中化滏恒股份有限公司	完成修复效果评估	满足工矿用地、仓储用地土壤环境质量要求	中国科学院生态环境研究中心	中化环境修复(上海)有限公司	河北中化滏恒股份有限公司	邯郸市宇泽环保科技有限公司	2023.8.29	
37	邯郸市赵苑北街储备地块	邯郸市丛台区	邯郸市丛台区赵苑北街以西,砖窑路以北	南至砖窑路,北至邯郸市磷肥厂,西至铁西北大街,东至华苑街	178629.94	邯郸市土地储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	浙江益壤环保科技有限公司	浙江益壤环保科技有限公司	邯郸市土地储备中心	河北锦上添花环保科技有限公司	2023.10.31	
38	邯郸市峰峰明源物资有限公司地块	邯郸市峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区界城镇东老鸦峪村东	地块东侧为农田,西侧隔路为农田,南侧隔路为矿山机械加工厂区,北侧为煤厂	81246.22	邯郸市峰峰矿区人民政府	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	观澜建设集团有限责任公司	观澜建设集团有限责任公司、煜熠建设集团有限公司	邯郸市峰峰矿区人民政府	河北大有环美环保科技有限公司	2023.10.31	
39	河北宝鼎房地产开发有限公司	石家庄市裕华区	石家庄市裕华区东二环南路268号	北至槐安东路、南至金马路、东至东二环南路、西至东郡小区	31563.91	河北宝鼎房地产开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	河北思创科发有限公司	河北思创科发有限公司	河北宝鼎房地产开发有限公司	河北进政环境科技有限公司	2023.11.15	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或修复 方案编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人	风险管控或修复效 果评估单位		
40	河北旭阳焦化有限公司(旧厂区)主要功能区原址一期地块	定州市	河北省定州市西郊军工路北侧	西侧为旭阳焦化幸福城一期小区,东侧为芦庄子村,南侧为河北旭阳焦化有限公司原辅助设施区,北侧为河北旭阳焦化有限公司原主要功能区焦场和炼焦工段	48082.1	河北旭阳能源有限公司	完成修复效果评估	满足绿地与广场用地(社区公园和儿童公园除外)土壤环境质量要求	煜环环境科技有限公司	煜环环境科技有限公司	河北旭阳能源有限公司	河北诺觉环境科技有限公司	2023.11.24	
41	秦皇岛首钢板材有限公司	秦皇岛市海港区	河北省秦皇岛市海港区建设大街409号	北至秦皇东大街,东至红光北里小区,南至建设大街,西至大秦铁路沿线	226391.86	秦皇岛首钢板材有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	北京首科兴业工程技术有限公司	北京首科兴业工程技术有限公司	秦皇岛首钢板材有限公司	生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心	2024.3.19	
42	邯郸陆顺焦化有限公司	邯郸市磁县	邯郸市磁县都党乡辛庄村东	南侧为 S222 省道,西侧和东侧均为农田,北侧为荒地	184266.19	陆顺焦化有限公司	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	河北禄创环境科技有限责任公司	河北禄创环境科技有限责任公司	陆顺焦化有限公司	河北大有环美环保科技有限公司	2024.5.20	
43	河北波士蓄电池有限公司	石家庄市晋州市	石家庄市晋州市滨河路新世纪商城东	东至晋州市标致服装制造公司,西至晋州市宇善源大酒店,北至晋州市壹号公馆小区,南至晋州市滨河路	13216.08	晋州市晋州镇人民政府	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	石家庄晴彤美环境科技有限公司	河北地矿建设工程集团路桥工程有限公司	晋州市晋州镇人民政府	河北伟诚环境工程有限公司	2024.5.20	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或修复 方案编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人	风险管控或修复效 果评估单位		
44	石家庄焦化集团有限责任公 司	石家庄市长安区	石家庄市长安区谈固北大街56号	北临紫晶悦城西北区,西临紫晶悦城9区,南侧为光华路,隔路为河钢集团石家庄钢铁有限责任公司,东临谈固北大街,隔路为石焦集团东厂区	150640.87	石家庄焦化集团有限责任公 司	完成修复 效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	中国建筑第八工程局有限公司、中建八局环保科技有限公司	中国建筑第八工程局有限公司、中建八局环保科技有限公司	石家庄焦化集团有限责任公 司	河北青朗环保科技有限公司	2024.6.6	

环保举报电话：12345