

河北省建设用地土壤污染风险管控和修复名录 (2024. 6. 30)

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
1	河北铭盐化工有限公司	石家庄市 栾城区	河北省石家庄市 栾城区 栾城区 工区	南至灵达路北至南赵村耕地 东至南赵村耕地西至栾 城区村耕地	158872	河北石家庄 装备制造产 业园管理委 员会	正在实施 风险管控/ 修复	满足工矿用地 土壤环境质量 要求	中国环境科 学研究院	中冶南方都 市环保工程 技术股份有 限公司	河北石家庄 装备制造产 业园管理委 员会	2019. 9. 26	
2	河北省东光化工有限责任公 司西厂区	沧州市 东光县	河北省沧 州市东光 县永兴路 192号	东至东光县群光建筑材料 有限公司与朝阳路，北至 东光县群光建筑材料有限 公司、东光县木器厂与民 居，西至观州路，南至普 照大街	85845.09	河北省东 光化工有 限责任公 司	正在实施 风险管控/ 修复	满足居住用地 土壤环境质量 要求	河北靓源环 保工程有限 公司	江西建工轨 道建设有限 公司	河北省东 光化工有限 责任公司	2020. 11. 26	
3	沧州那瑞化学 科技有限公司	沧州市 新华区	沧州市新 华区津德 路168号	东临津德路；西侧为沧州 炼油厂；南侧为河北天听 建设集团有限公司；北侧 为永安驾校、商砼混凝土 公司、沧州市运河弹簧制 造有限公司、沧州市天生 物资有限公司	20664	沧州那瑞化 学科技有限 公司	正在实施 风险管控	满足居住用地 土壤环境质量 要求	天瑞华彩环 保科技河北 有限公司	天瑞华彩环 保科技河北 有限公司	沧州那瑞化 学科技有限 公司	2020. 11. 26	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
4	张家口长城化工厂	张家口市 怀来县	怀来县沙城镇西北 4km	南界为 G6 高速, 东永安村农田, 北永丰堡村, 西上八里农田	427077.39	怀来县城镇化建设投资有限公司	正在实施 风险管控/ 修复	满足工矿用地、仓储用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	生态环境部 环境规划院	中国水利水电第九工程局有限公司	张家口市生态环境局怀来县分局	2020.11.26	
5	邢台市农药有限公司	邢台市 任泽区	任泽区任城镇西北的化工基地工业园区内	东侧为空地, 南临永康大道, 西邻任县金丰工贸, 北侧为空地	79337.3	邢台市生态环境局任泽区分局	正在实施 治理修复	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	北京千千久 月环保科技有限公司	天津渤化环境修复股份有限公司	邢台市生态环境局任泽区分局	2020.11.26	
6	河北冀衡集团有限公司磷肥、氰尿酸分公司	衡水市 桃城区	河北省衡水市桃城区中华大街东裕华路南	东至衡水兴顺达建材有限公司, 西至中华北大街, 南至丽景华苑小区, 北至裕华西路	78565.09	河北冀衡集团有限公司	正在实施 风险管控/ 修复	满足居住用地土壤环境质量要求	河北伟诚环境工程有限公司	河北伟诚环境工程有限公司	河北冀衡集团有限公司	2020.12.29	
7	唐山盾石机械制造有限公司	唐山市 路北区	唐山市区大庆道 1 号	唐山市环城北路以北, 银河路以西	374624.11	唐山盾石机械制造有限公司	正在实施 风险管控	防止污染扩散	河北冀东建设工程有限公司	唐山华清环保科技有限公司	唐山盾石机械制造有限公司	2021.6.21	
8	邢台宝波农药有限公司	邢台市 信都区	邢台市西郊贾乡口(南石门镇贾乡邢和公路北)	东至邢台华硕建设工程有限公司、南至 322 省道、北至企业外农田、西至临街商铺	6367.68	邢台宝波农药有限公司	正在完成 修复方案 编制	满足工矿用地、仓储用地土壤环境质量要求	河北伟诚环境工程有限公司	未明确	邢台宝波农药有限公司	2021.8.9	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
9	东柳科皮革公司	辛集市	河北省辛集市位伯镇东柳科村村南	东至空闲厂房及坟地；南至农田、东柳科村荒地及毛巾定型厂；西至农田及动植物油生产厂；北至东柳科村	69287.01	辛集市位伯镇东柳科村委会	正在实施风险管控	满足工业用地、环卫设施用地土壤环境质量要求	河北厚壤环境科技有限公司	辛集市位伯镇人民政府	辛集市位伯镇东柳科村委会	2021. 10. 22	
10	唐山海通工贸有限公司	唐山市汉沽管理区	唐山市汉沽管理区汉丰产业园内	西侧紧邻乡间道路，南侧为道路，东侧为织布厂，北侧为居民区	24000.62	唐山市汉沽管理区管理委员会	正在实施风险管控/修复	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	上海建工环境科技有限公司	上海建工环境科技有限公司	唐山市汉沽管理区管理委员会	2022. 1. 12	
11	石家庄双联化工有限责任公司（二期）地块场地	石家庄市鹿泉区	河北省石家庄市鹿泉区石太高速公路鹿泉口	位于石家庄市西北鹿泉区岐银线北侧，石获北路南侧，申后村北侧，龙泉东路北侧，石家庄-鹿泉高新技术园区内	25872.8	石家庄双联化工有限责任公司	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	河北量子环境检测有限公司	未明确	石家庄双联化工有限责任公司	2022. 1. 20	
12	石家庄新铝业集团有限公司	石家庄市正定区	河北省石家庄市正定区建业路2号	场地西侧为新元高速，南侧为石家庄市诚峰热电有限公司，东侧为河北森通木业有限公司，北侧为建业路	145940.63	石家庄远东集团有限公司	已完成风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	河北大美环境修复科技股份有限公司	未明确	石家庄远东集团有限公司	2022. 1. 20	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
13	邯郸市龙港化工有限公司北部厂区	邯郸市 邱县	邯郸市邱县 合义街2号	场地东侧紧邻合义渠，西侧为民居、停车场和国家储棉库，北侧为城区生活垃圾转运站和混凝土空心砖厂，南侧为龙港化工南部厂区、民居和空地	87770	邯郸市龙港 化工有限公司	正在开展 效果评估	满足居住用地 土壤环境质量 要求	河北伟诚环 境工程有限 公司	河北伟诚环 境工程有限 公司	邯郸市龙港 化工有限公 司	2022.1.20	
14	张家口市硫酸 厂	张家口市 桥东区	张家口市桥 东区胜利中 路16号	场地西侧紧邻胜利中路，北侧隔路为张垣新城小区，东侧紧邻为城市花园小区，南侧紧邻为张家口市桥东区人民检察院和张家口市桥东区人民法院反贪局	66449.42	张家口市硫 酸厂破产清 算组	正在开展 资源化利 用	满足居住用地 土壤环境质量 要求	生态环境部 环境规划 院、宝航环 境修复有限 公司	江苏众川生 态环境有限 公司	张家口市硫 酸厂破产清 算组	2022.1.20	
15	抚宁县标准件 厂	秦皇岛市 北戴河区	牛头崖镇三 岔口	东邻北戴河火车站，西为居民楼，南邻205国道，北邻铁路线	19195.24	北戴河区牛 头崖镇人民 政府	正在实施 风险管控/ 修复	满足绿地与开 敞空间用地土 壤环境质量要 求	河北程睿环 保集团有限 公司	河北程睿环 保集团有限 公司	北戴河区牛 头崖镇人民 政府	2022.2.11	
16	原丰南县自行 车零件厂	唐山市 丰南区	河北省唐山 市丰南区胥 新街两侧	南至新华街、北至丰南区水利局、西至农机楼小区、东至嘉程汽车修理厂	6430.9	唐山市丰南 区建设投资 有限公司	正在编制 修复方案	满足公共管理 与公共服务用 地土壤环境质 量要求	河北江尚环 境工程有限 公司	未明确	唐山市丰南 区建设投资 有限公司	2022.3.17	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
17	承德立飞焦化有限公司地块	承德市承德县	承德县上板城镇卸甲营村	东侧临珠江路（城市主干路），南侧临电子工业园区，西侧临规划城市支路，北侧临规划城市次干路	95437.06	承德立飞焦化有限公司	正在开展效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	广东禹航环境科技有限公司	广东禹航环境科技有限公司	承德立飞焦化有限公司	2022.3.17	
18	大城县恒利电材厂（普通合伙）地块	廊坊市大城县	河北省廊坊市大城县里坦镇流源庄村东侧	东侧为排干渠，南侧为廊泊路与流源庄村连接公路，西侧为田间，北侧为田间公路	8660	廊坊市生态环境局大城县分局	正在实施风险管控/修复	满足暂不开发利用污染地块风险管控要求	宝航环境修复有限公司	大城县恒利电材厂（普通合伙）	廊坊市生态环境局大城县分局	2022.6.22	
19	下花园恒利电镀厂	张家口市下花园区	下花园区花园乡磁炮窑村南	北至石胡里煤矿煤场、南至进村路、东至山坡、西至进村路	1666.96	花园乡磁炮窑村委会	正在实施风险管控	满足暂不开发利用污染地块风险管控要求	北京力耕环境安全科技有限公司	未明确	花园乡磁炮窑村委会	2022.6.22	
20	河北省同裕煤炭运销有限公司（原河北省万全农药厂）	张家口市万全区	万全区安家堡乡张贵屯村南	北至旧110国道、南至小屯堡耕地、东至煤炭公司、西至耕地	36165.73	河北省同裕煤炭运销有限公司	正在实施风险管控	满足暂不开发利用污染地块风险管控要求	河北坤洁环保科技有限公司	河北坤洁环保科技有限公司	河北省同裕煤炭运销有限公司	2022.6.22	
21	高碑店市金泉电镀厂	高碑店市辛立庄镇	河北省高碑店市辛立庄镇辛立庄村东	地块北侧为居民区（原为机加工厂房），西侧为居民区，南侧隔路为居民区，东侧为农用地	1399.20	高碑店市金泉电镀厂	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	河北坤洁环保科技有限公司	未明确	高碑店市金泉电镀厂	2022.9.8	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
22	高碑店陈八庄 协旺电镀厂	高碑店市 辛桥乡	高碑店辛桥 乡陈八庄村 南	地块北侧、东侧和西侧为 村庄，南侧为农田	3551.00	高碑店陈八 庄协旺电镀 厂	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	河北坤洁环 保科技有限 公司	未明确	高碑店陈八 庄协旺电镀 厂	2022.9.22	
23	保定天祥化工 有限公司原址	保定市 满城区	保定市满城 区玉山村东 侧	北侧至停车场，西侧和南 侧至农田，东侧至山包	7626.40	保定天祥化 工有限公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	保定天祥化 工有限公司	2022.9.22	
24	河北景化化工 有限公司	衡水市 景县	河北省衡水 市景县龙华 镇台辛庄村 西南	东至农田、南至 934 乡道、 西至 906 县道、北至道路	275073.76	景县龙华镇 人民政府	正在实施 风险管控/ 修复	满足工矿用地 土壤环境质量 要求	中土大地国 际建筑设计 有限公司	中土大地国 际建筑设计 有限公司	景县龙华镇 人民政府	2022.11.15	
25	辛集昊华石化 有限责任公司 厂区地块	辛集市	辛集市化工 路 59 号	东至教育路，西至化工路， 南至化工路，北至河北飞 天石化有限公司旧厂区	65755.11	辛集昊华石 化有限责任 公司	正在实施 风险管控	满足居住用 地、公园绿地、 防护绿带用 地、道路用地 土壤环境质量 要求	河北棕达环 境科技有限 公司	辛集昊华石 化有限责任 公司	辛集昊华石 化有限责任 公司	2023.3.29	
26	沧县凯兴化工 厂地块	沧州市 沧县	沧州市沧县 兴济镇北街 东北方向约 500m	东至兴济镇水泵厂，南至 兴济养殖场，西至空地， 北至兴济镇污水处理厂	4910	沧县兴济镇 北街村民委 员会	正在编制 风险管控 方案	满足工矿用地 土壤环境质量 要求	河北环森环 保科技有限 公司	未明确	沧县兴济镇 北街村民委 员会	2023.5.15	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
27	原衡水京华制管有限公司西厂区衡水市土地储备中心收储地块	衡水市桃城区	衡水市滏阳一路以南、谈衡路以西	东至京华制管西厂区有证部分/南至农田/西至农田/北至滏阳一路	142034.7	衡水市土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、公园绿地和道路与交通设施用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	衡水市土地储备中心	2023.6.28	
28	河北旭阳焦化有限公司(旧厂区)主要功能区原址二期地块	定州市	河北省定州市西郊军工路北侧	西侧为旭阳焦化幸福城一期小区,东侧为规划道路,南侧为其他设施区(规划防护绿地),北侧为庞白土村	116352.7	河北旭阳能源有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	河北旭阳能源有限公司	2023.8.15	
29	原保定恒润化工有限公司地块	保定市曲阳县	保定市曲阳县北台乡土岭村	北至先锋路,东至废弃房屋,西至废弃房屋,南至荒山	22500	曲阳县人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	曲阳县人民政府	2023.8.15	
30	青县觉道焦化有限公司	沧州市青县	沧州市青县金牛镇觉道庄村东南	东至农田,南至农田,西至空地,北至村路	52411.81	青县觉道焦化有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足公园绿地(非社区公园或儿童公园用地)土壤环境质量要求	河北德盛检测技术有限公司	未明确	青县觉道焦化有限公司	2023.9.7	
31	邯郸市峰峰泰焦化有限公司	邯郸市峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区峰峰镇后西佐村东南	地块东侧为在建物流园区,西侧为峰峰盛岩活性炭有限公司和峰峰祥海洗煤有限公司,南侧为空地,北侧为农田	156197	邯郸市峰峰泰焦化有限公司	正在实施修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	河北程睿环保集团有限公司	河北程睿环保集团有限公司	邯郸市峰峰泰焦化有限公司	2023.11.8	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
32	沧州市新华区 原造纸厂区域 棚户区 B1、C1 地块	沧州市 新华区	沧州市新华区志强路以南、黄河东路以北、清池南大街以东、交通南大街以西合围区域	北至该棚户区 A、D 地块，南至 B2、C2 地块，西至清池南大街，东至交通南大街	60035.21	沧州市新华区房屋征收服务中心	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地、教育用地及道路用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	沧州市新华区房屋征收服务中心	2023.11.16	
33	武安市明芳钢铁有限公司 (二期)	邯郸市 武安市	武安市北关街北侧	东侧为骈山路，北侧为农田，南侧为农田，西侧为空地	146898.04	武安市明芳钢铁有限公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地、公园用地、商业设施用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	武安市明芳钢铁有限公司	2023.12.15	
34	武安市明芳钢铁有限公司 (四期)	邯郸市 武安市	武安市北关街北侧	北侧为农田和新金钢铁有限公司，南侧为武安市明芳钢铁有限公司一期，西侧为南侧为武安市明芳钢铁有限公司三期，东侧为同安街	335494.77	武安市明芳钢铁有限公司	正在实施 修复	满足居住用地、中小学用地、公园绿地、防护绿地、广场用地、道路交通设施用地、文化设施用地、幼儿园用地、体育及医疗卫生用地土壤环境质量要求	河北禄创环境科技有限责任公司	北京万江建设工程有限公司	武安市明芳钢铁有限公司	2023.12.15	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
35	唐山市蓝海实业有限公司	唐山市 迁安市	迁安市沙河 驿镇潘庄子 村西	西至山，北至迁安市海通 工贸有限公司，南至山， 东至潘庄子村	114753.9	唐山市蓝海 实业有限公 司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足工矿用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	唐山市蓝海 实业有限公 司	2024. 1. 10	
36	唐山友利焦化 有限公司老厂 区	唐山市 迁西县	唐山市迁西 县旧城乡龙 王庙村北	东侧为耕地，西侧隔马路 为友利焦化自备燃气发电 厂-迁西县宇翔热电有限 公司，北侧为耕地和林地， 南侧为大秦铁路，隔铁路 南侧为林地和耕地	76110.37	唐山友利焦 化有限公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足工业用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	唐山友利焦 化有限公司	2024. 2. 20	
37	迁安市联旺化 工厂	唐山市 迁安市	唐山市迁安 市马兰庄镇 刘官营村南	东至阜水铁路，南至庄户 沟村道路，西至荒山坡和 迁安市马兰庄镇南山铁 矿，北至刘官营村道路	136590.07	迁安市联旺 经贸有限公 司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足采矿用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	迁安市联旺 经贸有限公 司	2024. 2. 20	
38	唐山港陆焦化 有限公司	唐山市 遵化市	唐山市遵化 市崔家庄乡 邦宽公路南 侧杨家庄村	东至港陆公司高钙灰车 间，西至港陆公司综合料 场，南至港陆专用线，北 至港陆公司 6#高炉	125497	唐山港陆焦 化有限公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足工业用地 土壤环境质量 要求	河北美境环 保科技有限 公司	未明确	唐山港陆焦 化有限公司	2024. 2. 20	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
39	河北苗氏集团德普钢铁有限公司地块（三期）	邢台市内丘县	邢台市内丘县县城东南部、107国道东侧，德普钢铁中部区域	东侧为农田，南侧为德普一期地块，西侧为107国道，北侧为德普二期地块	342962.5	河北苗氏集团德普钢铁有限公司	正在开展效果评估	满足居住用地、公园绿地、道路用地土壤环境质量要求	北京市科学技术研究院资源环境研究院	中土大地国际建筑设计有限公司、北京建恒工程技术研究院有限公司	河北苗氏集团德普钢铁有限公司	2024.2.20	
40	鑫榕（邯郸）煤炭工业有限公司一期地块	邯郸市峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区大裕镇北涧沟村东	东侧紧邻为邯郸市峰峰矿区康华煤化有限责任公司（已拆除），西侧、南侧、北侧为鑫榕煤炭剩余地块（办公楼、辅助生产设施、洗煤、活性灰项目及煤场，除办公楼未拆除，其余为空地）	53333	峰峰矿区人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足二类用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	峰峰矿区人民政府	2024.5.28	
41	河北天煜煤化电力有限公司	邯郸市武安市	邯郸市武安市磁山镇崔炉村	地块南侧、西侧为农田，北侧为南洺河，东侧为河北来富兴煤化工有限公司	207421.33	河北天煜煤化电力有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	河北天煜煤化电力有限公司	2024.6.6	

备注：1. 列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。2. 未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。3. 环保举报电话：12345。