

河北省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出清单 (2025.12.19)

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管理或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|--------------------|---------|--------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管理或 修复目标 | 风险管理或修复 方案编制单位 | 风险管理或 修复单位 | 风险管理或 修复委托人 | 风险管理或修复 效果评估单位 | | |
| 1 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司老厂区 | 张家口市桥东区 | 张家口市桥东区胜利中路 31 号 | 西邻钻石北路、东至铁道西路、南至鑫业家园和交通银行、北至鑫苑小区。 | 315335 | 张家口家东科技有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 博川环境修复(北京)有限公司 | 博天环境集团股份有限公司 | 张家口家东科技有限公司 | 北京市环境保护科学研究院 | 2020.4.23 | |
| 2 | 肥乡县弘鼎工贸有限公司 | 邯郸市肥乡县 | 肥乡县白落堡车站南一公里 | 东至乡间小路，南至西马固村耕地，西至乡间小路，北至西南庄耕地。 | 98861.8 | 肥乡县弘鼎工贸有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 河北嘉澳环境检测技术有限公司 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 肥乡县弘鼎工贸有限公司 | 天津宏福艺源环保科技有限公司 | 2020.4.23 | |
| 3 | 斯必克空气冷却技术(张家口)有限公司 | 张家口市桥西区 | 河北省张家口市桥西区白山街 19 号 | 东至：桥西区西坝岗路、中国石化加油站；南至：桥西区白山街、制氧机备件厂家属楼；西至：绿都花园小区住宅楼、小白山；北至：金都小区住宅楼、格林豪泰酒店。 | 77776.8 | 斯必克空气冷却技术(张家口)有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 河北伟诚环境工程有限公司 | 河北伟诚环境工程有限公司 | 斯必克空气冷却技术(张家口)有限公司 | 河北省环境科学研究院 | 2020.4.23 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|-----------------------------------|---------|---------------|--|---------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或 修复目标 | 风险管控或修复 方案编制单位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或 修复委托人 | 风险管控或修复 效果评估单位 | | |
| 4 | 河北金源化工股份有限公司磷肥板块 | 石家庄市正定区 | 石家庄市正定县北关村村北 | 场地西侧北侧紧邻旺泉街，西侧隔路为石家庄市正定金石化工有限公司，东侧隔路为正定县金洋装饰门厂，南侧为石家庄汉普食品机械有限公司。 | 79447.31 | 河北金源化工股份有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 河北宝隆检验检测技术有限公司 | 河北棕达环境科技有限公司 | 河北金源化工股份有限公司 | 河北德源环保科技有限公司 | 2020.4.23 | |
| 5 | 三河冀东水泥有限责任公司地块 | 廊坊市三河市 | 三河市李旗庄镇京哈公路南侧 | 北至京哈公路，东至李旗庄镇规划路，南至刘校尉村及幸福渠，西至李旗庄村。 | 117206.66 | 三河东泽房地产开发有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 河北大美环境修复科技股份有限公司 | 河北大美环境修复科技股份有限公司 | 三河东泽房地产开发有限公司 | 北京凯锐环境工程有限公司 | 2020.4.23 | |
| 6 | 唐山市美伦华府(二期)(原唐海县垦丰造纸厂黄板纸二车间部分生产区) | 唐山市唐海县 | 唐海县 | 滨海大街以北、新城大街以南唐海路以西美伦华府一期工程以东。 | 53046 | 河北美伦房地产开发有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 煜环环境科技有限公司 | 煜环环境科技有限公司 | 唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | 石家庄华诺安评环境工程技术有限公司 | 2020.4.23 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|----------------------|------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或 修复目标 | 风险管控或修复 方案编制单位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或 修复委托人 | 风险管控或修复 效果评估单位 | | |
| 7 | 石家庄市正定金石化工有限公司 | 石家庄市正定区 | 河北省石家庄市正定县北关村 | 北至河北金源化工股份有限公司，西至育英街，南至晨光路，东至旺泉北大街。 | 168000 | 石家庄市正定金石化工有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地、商业服务业用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 煜环环境科技有限公司 | 煜环环境科技有限公司 | 石家庄市正定金石化工有限公司 | 北京北方节能环保有限公司 | 2020.4.23 | |
| 8 | 河北金源化工股份有限公司化肥板块1#地块 | 石家庄市正定区 | 石家庄市正定县金源路1号 | 东侧为河北金源化工股份有限公司化肥板块2#地块，石家庄市明珠家具厂；南侧为石家庄市正定金石化工有限公司、河北龙源塑业有限公司，西侧为河北金源化工股份有限公司化肥板块2#地块；北侧为农田。 | 186609.4 | 河北金源化工股份有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 河北棕达环境科技有限公司 | 河北棕达环境科技有限公司 | 河北金源化工股份有限公司 | 四川锦美环保股份有限公司 | 2020.11.6 | |
| 9 | 石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司 | 石家庄市循环化工园区 | 河北省石家庄循环化工园区世纪大道66号 | 北侧至丰产路，东侧至黄山街，南侧至农田，西至兴安街。 | 199500 | 石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司(南区) | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地、商业用地土壤环境质量要求 | 煜环环境科技有限公司 | 煜环环境科技有限公司 | 石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司 | 北京北方节能环保有限公司 | 2020.11.6 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|------------------------------------|-------------|--------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或 修复目标 | 风险管控或修复 方案编制单位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或 修复委托人 | 风险管控或修复 效果评估单位 | | |
| 10 | 唐山冶金矿山机 械厂有限公司 | 唐山市 路北区 | 唐山市路北 区缸窑路4 号 | 西至建华陶瓷厂， 东至缸窑路，南至 建华东道，北至5 号小区。 | 337858.588 | 唐山冶金矿山 机械厂有限公 司 | 完成风险 管控、修复 效果评估 | 满足居住用 地土壤环境 质量要求 | 北京金隅红 树林环保技术 有限责任公司 | 北京金隅红 树林环保技术 有限责任公司 | 唐山冶金矿山 机械厂有限公 司 | 生态环境部土壤与 农业农村生态环境 监管技术中心 | 2020.11.6 | |
| 11 | 张家口市动力机 械有限公司 | 张家口 桥西区 | 河北省张家 口市桥西区 西沙河大街 91号 | 北至北环路 南至 平安小区 西至西 坝岗路 东至原福 张家口市社会福利 总院。 | 11872.1 | 张家口市桥西 区房屋征收办 公室 | 完成风险 管控、修复 效果评估 | 满足居住用 地土壤环境 质量要求 | 煜环环境科技 有限公司 | 煜环环境科 技有限公司 | 张家口市九鼎 房地产开发有 限公司第一分 公司 | 北京北方节能环保 有限公司 | 2020.12.2 | |
| 12 | 石药集团中诺药 业(石家庄)有 限公司中润生产 区 | 石家庄市 长安区 | 河北省石家 庄市长安区 丰收路47号 | 北临北二环东路、 桃园里小区；东侧 为空地(原北二环 钢材市场)、环保 中心；南侧为丰收 路、空地(原为石 家庄市金属回收市 场)、仓库商服区 域(原明石印染 厂)；西侧为河北 华荣制药有限公 司、沿东小区。 | 143110.96 | 石药集团中诺 药业(石家庄) 有限公司 | 完成风险 管控、修复 效果评估 | 满足居住用 地、商业用地 土壤环境质 量要求 | 河北大美环境 修复科技股份 有限公司 | 河北大美环境 修复科技股份 有限公司 | 石家庄中润医 药科技有限公 司 | 北京凯锐环境工程 有限公司 | 2020.12.2 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|-----------------------------|---------|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或 修复目标 | 风险管控或修复 方案编制单位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或 修复委托人 | 风险管控或修复 效果评估单位 | | |
| 13 | 石家庄双联化工有限责任公司(一期)地块污染场地修复工程 | 石家庄市鹿泉区 | 石家庄双联化工有限责任公司位于石家庄鹿泉区申后村西北方 | 东邻金隅旭成混凝土公司鹿泉分公司赫尔河北新晨汽贸，北邻鹿泉农机监理站、鹿泉气象局和鹿泉职业教育中心，西侧为农田，南侧隔龙泉东路为申后新村和果岭湾小区。 | 233300 | 石家庄联新房地产业开发有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 中节能大地环境修复有限公司、中国环境科学研究院和上海康恒环境股份有限公司 | 上海康恒环境修复有限公司 | 石家庄联新房地产业开发有限公司 | 河北青朗环保科技有限公司 | 2020.12.2 | |
| 14 | 永年区顺畅化工厂 | 邯郸市永年区 | 河北省邯郸市永年区曹庄路口107国道东150米处 | 西侧为胜利大酒店及107国道；东侧为空地，南侧及北侧为农田。 | 18100 | 邯郸市美畅房地产开发有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 河北伟诚环境工程有限公司 | 河北伟诚环境工程有限公司 | 邯郸市美畅房地产开发有限公司 | 河北善拓环保科技有限公司 | 2021.2.8 | |
| 15 | 石家庄中天化工有限公司 | 石家庄市正定县 | 河北省石家庄市正定县教场庄村 | 东至园区内部道路，南至教场庄村纪念堂，西至农田，北至河北鑫晟德农业机械制造有限公司。 | 16213.8 | 石家庄中天化工有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 河北伟诚环境工程有限公司 | 河北伟诚环境工程有限公司 | 石家庄中天化工有限公司 | 河北金源环境工程有限公司 | 2021.2.8 | |
| 16 | 原南宫市精强连杆厂 | 邢台市南宫市 | 河北省邢台市南宫市大庆街 | 场地南侧为大庆路，北侧为北关地，西侧为河北南星气体设备有限公司和临街商铺，东侧为东街林地。 | 60426.06 | 河北鑫友绒业有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 河北鑫友绒业有限公司 | 河北棕达环境科技有限公司 | 2021.6.29 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|--------------------------|---------|---------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或 修复目标 | 风险管控或修复 方案编制单位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或 修复委托人 | 风险管控或修复 效果评估单位 | | |
| 17 | 邯郸市沃地化工有限责任公司 | 邯郸市临漳县 | 邯郸市临漳县古城大道 | 西至东后坊表村，北至佳恒花园小区，东至金凤北大街，南至古城大道。 | 53094 | 临漳县土地储备中心 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 河北坤洁环保科技有限公司 | 煜环环境科技有限公司 | 临漳县土地储备中心 | 石家庄常丰环境工程有限公司 | 2021.8.9 | |
| 18 | 河北省临漳县磷肥厂 | 邯郸市临漳县 | 邯郸市临漳县南东坊镇南东坊四村 | 场地北至316省道，东至南东坊一村，南、西至南东坊四村。 | 37780 | 临漳县发展和改革局 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 临漳县自然资源和规划局 | 天津宏福艺源环保科技有限公司 | 2021.8.30 | |
| 19 | 原石家庄第二毛纺织厂厂区 | 石家庄市裕华区 | 石家庄市裕华区仓兴街11号 | 东至仓兴街，南至孙村灵堂、北至荣盛家园、东至城市绿地。 | 49700.5 | 石家庄常山北明科技股份有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 河北江尚环境治理集团有限公司 | 河北江尚环境治理集团有限公司 | 石家庄常山北明科技股份有限公司 | 河北清石新能源科技有限公司 | 2021.12.16 | |
| 20 | 纬十路（纬十六路至纬十七路南段原赤也焦化厂西区） | 唐山市路南区 | 河北省唐山市路南区稻地镇赤也焦化厂西区 | 东侧紧邻唐山赤也焦化厂，南侧为荒地，西侧为农田，北侧为闲置地块。 | 10514.29 | 唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会 | 完成修复效果评估 | 满足道路与交通设施用地土壤环境质量要求 | 河北普度中昊土地开发整理有限公司 | 河北思创科发建筑工程有限公司 | 唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会 | 河北德禹环保科技有限公司 | 2021.12.30 | |
| 21 | 华北制药股份有限公司 | 石家庄市长安区 | 河北省石家庄市长安区和平东路388号 | 东临民心河，北隔和平路与华北制药康欣公司相邻，西隔体育大街、与华北制药1生活区相邻、南隔跃进路，与华北制药2生活区相邻。 | 225433.33 | 华北制药股份有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 江苏大地益源环境修复有限公司/中国五州工程设计集团有限公司 | 江苏大地益源环境修复有限公司 | 华北制药股份有限公司 | 生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心 | 2022.1.11 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|--------------------|--------|--|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或 修复目标 | 风险管控或修复 方案编制单位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或 修复委托人 | 风险管控或修复 效果评估单位 | | |
| 22 | 晋煤银海化肥有限责任公司 | 衡水市冀州区 | 北至信都路,东至迎宾大街,南至冀州区法斯德电器设备厂,西至冀州区五强采暖设备厂。 | 196666.7 | 衡水市生态环境局冀州分局 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 煜环环境科技有限公司 | 煜环环境科技有限公司 | 衡水市生态环境局冀州分局 | 中冀轩辕建设科技有限公司 | 2022.4.01 | | |
| 23 | 衡水市桃城区工商联电镀厂原场地 | 衡水市桃城区 | 北侧原为汽修厂用地,现为空地;南侧和东侧原为白庙村耕地,现已空闲;西侧为前进大街,隔街为胡堂排干渠。 | 3899.28 | 衡水市桃城区何家庄乡人民政府 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足商业服务业用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 世清环境科技(河北)有限公司/中土大地国际建筑设计有限公司 | 世清环境科技(河北)有限公司/中土大地国际建筑设计有限公司 | 衡水市桃城区何家庄乡人民政府 | 四川锦美环保股份有限公司 | 2022.4.19 | | |
| 24 | 成安县原化肥厂及其周边 | 邯郸市成安县 | 成安县南侧,聚安路以北,青云大街以西 | 133393 | 成安县县城新区管委会 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 北京北方节能环保有限公司 | 天津市联合环保工程设计有限公司 | 成安县县城新区管委会 | 河北众智环境检测技术有限公司 | 2022.9.22 | | |
| 25 | 丰南区四王庄城中村棚户区改造项目场地 | 唐山市丰南区 | 唐山市丰南区唐胥路与友谊大街交叉口西北角 | 东至唐胥路,西至国友路,北至顺达街,南至友谊大街。 | 101266.16 | 唐山市丰南惠丰房地产开发有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 北京昊能环保科技有限公司 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 唐山市丰南惠丰房地产开发有限公司 | 北京市科学技术研究院资源环境研究所 | 2022.9.22 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|------------------|---------|----------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------------|-------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或 修复目标 | 风险管控或修复 方案编制单位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或 修复委托人 | 风险管控或修复 效果评估单位 | | |
| 26 | 邯郸市峰峰华明煤化电业有限公司 | 邯郸市峰峰矿区 | 邯郸市峰峰矿区大峪镇北涧沟西村 | 地块东侧隔路为河北新彭楠焦化有限公司，西侧、北侧为农田，南至磁县隆昌活性炭有限公司。 | 227402.1 | 河北新彭楠焦化有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 煜环环境科技有限公司 | 河北新彭楠焦化有限公司 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 2022.10.11 | |
| 27 | 河北新彭楠焦化有限公司 | 邯郸市峰峰矿区 | 邯郸市峰峰矿区大峪镇北涧沟西村 | 西侧隔路为邯郸市峰峰华明煤化电业有限公司，南侧隔路为河北鑫楠新能源科技有限公司，东侧、北侧为农田。 | 127697 | 河北新彭楠焦化有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 煜环环境科技有限公司 | 河北新彭楠焦化有限公司 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 2022.10.11 | |
| 28 | 河北怀安化肥股份有限公司二期地块 | 张家口市怀安县 | 张家口市怀安县柴沟堡镇东洋河路68号 | 场地东侧为民居及农田，西侧为民居及农田，南侧隔民居为长胜大街，北侧隔锦绣街为民居及农田。 | 48793.37 | 怀安县工业和信息化局 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 河北伟诚环境工程有限公司 | 怀安县工业和信息化局 | 博川环境修复(北京)有限公司 | 2022.10.20 | |
| 29 | 唐山相林晓昌皮革有限公司 | 唐山市曹妃甸区 | 唐山市曹妃甸区南堡经济开发区希望西路西侧 | 北至5号路、西至唐山惠中化学有限公司西侧道路、东至希望西路。 | 71266 | 河北唐山南堡经济开发区环境污染防治工作领导小组 | 完成修复效果评估 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 煜环环境科技有限公司 | 煜环环境科技有限公司 | 河北唐山南堡经济开发区环境污染防治工作领导小组 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 2022.12.14 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|-------------------------|---------|-----------------------|---|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或 修复目标 | 风险管控或修复 方案编制单位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或 修复委托人 | 风险管控或修复 效果评估单位 | | |
| 30 | 保定市国秀化工有限责任公司 | 保定市竞秀区 | 河北省保定市竞秀区北二环路888号 | 北至北二环路，东侧、南侧、西侧均为农田。 | 54865.08 | 保定市国秀化工有限责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 煜环环境科技有限公司 | 煜环环境科技有限公司 | 保定市国秀化工有限责任公司 | 北京北方节能环保有限公司 | 2023.1.17 | |
| 31 | 沧州大化股份有限公司沃原分公司(二期630亩) | 沧州市运河区 | 河北省沧州市运河区永济东路19号 | 地块北侧为南运河，南侧为永济路，路南为沧州大化集团有限责任公司办公楼及其他商务楼，西侧为南运河、沧州市15中、大化生活区及红庙村，东侧为天天家园小区及沧州站货场。 | 420021 | 沧州大运河发展(集团)有限责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地、商业服务用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 沧州市世正园林绿化工程有限公司 | 沧州市市政工程股份有限公司 | 沧州大运河发展(集团)有限责任公司 | 河北青朗环保科技有限公司 | 2023.3.29 | |
| 32 | 宣钢西厂区 | 张家口市宣化区 | 河北省张家口市宣化区京包线和柳川河东路以南 | 东至：宣化钢铁集团有限责任公司土地，南至：国有建设用地，西至：宣化钢铁集团有限责任公司土地，北至：京包铁路。 | 489360 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 中节能大地(杭州)环境修复有限公司 中国环境科学研究院环境技术工程有限公司 | 中节能大地(杭州)环境修复有限公司 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | 生态环境部环境规划院 | 2023.5.3 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|------------------------------|---------|--------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或 修复目标 | 风险管控或修复 方案编制单位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或 修复委托人 | 风险管控或修复 效果评估单位 | | |
| 33 | 原衡水前进油脂有限责任公司(北厂区) | 衡水市桃城区 | 衡水市桃城区河沿镇三杜庄村东 | 西至丰收渠,南至南环西路,东至市政林地,北至市政林地。 | 11000 | 衡水星龙房地产开发有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 煜环环境科技有限公司/广东禹航环境工程有限公司/广州优选环保科技有限公司 | 广东禹航环境工程有限公司/广州优选环保科技有限公司 | 衡水星龙房地产开发有限公司 | 生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心 | 2023.5.19 | |
| 34 | 河北恒达健身文化用品集团铁西电镀园区地块 | 定州市 | 河北省定州市西城区老鸦庄村 | 北至小屯村地,东至道路,南至道路,西至小屯村地。 | 20636.61 | 河北恒达健身文化用品集团有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足工矿用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求 | 河北星科环保工程有限公司 | 河北星科环保工程有限公司 | 河北恒达健身文化用品集团有限公司 | 广东禹航环境科技有限公司 | 2023.5.19 | |
| 35 | 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司北厂区二期地块二期工程 | 邯郸市峰峰矿区 | 邯郸市峰峰矿区大社镇彦亭村西180m | 二期工程地块南部化产区南侧为丰达冶金酚氯废水处理站,西侧为丰达冶金焦炉区,北侧为粗苯工段的洗苯塔、粗苯槽,东侧为厂界;二期工程地块北部化产区南侧为冷鼓工段的电捕焦油器、机械化焦油氨水澄清槽及剩余氨水槽,西侧为丰达冶金焦炉区,北侧为丰达冶金仓库,东侧为厂界。 | 34242.44 | 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 河北禄创环境科技有限责任公司 | 河北禄创环境科技有限责任公司 | 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司 | 河北省众联能源环保科技有限公司 | 2023.7.25 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|-----------------|---------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或 修复目标 | 风险管控或修 复方案编制单 位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或 修复委托人 | 风险管控或修 复效果评估单 位 | | |
| 36 | 河北恒泰集团有限公司地块 | 邯郸市磁县 | 邯郸市磁县恒泰路8号 | 北侧靠恒泰路、南侧为农地、东侧为河流、西侧为化肥厂。 | 52417.9 | 河北中化溢恒股份有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足工矿用地、仓储用地土壤环境质量要求 | 中国科学院生态环境研究中心 | 中化环境修复(上海)有限公司 | 河北中化溢恒股份有限公司 | 邯郸市宇泽环保科技有限公司 | 2023.8.29 | |
| 37 | 邯郸市赵苑北街储备地块 | 邯郸市丛台区 | 邯郸市丛台区赵苑北街以西，砖窑路以北 | 南至砖窑路，北至邯郸市磷肥厂，西至铁西北大街，东至华苑街 | 178629.94 | 邯郸市土地储备中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 浙江益壤环保科技有限公司 | 浙江益壤环保科技有限公司 | 邯郸市土地储备中心 | 河北锦上添花环保科技有限公司 | 2023.10.31 | |
| 38 | 邯郸市峰峰明源物资有限公司地块 | 邯郸市峰峰矿区 | 邯郸市峰峰矿区界城镇东老鸦峪村东 | 地块东侧为农田，西侧隔路为农田，南侧隔路为矿山机械加工厂区，北侧为煤厂 | 81246.22 | 邯郸市峰峰矿区人民政府 | 完成修复效果评估 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 观澜建设集团有限责任公司、煜熠建设集团有限公司 | 观澜建设集团有限责任公司 | 邯郸市峰峰矿区人民政府 | 河北大有环美环保科技有限公司 | 2023.10.31 | |
| 39 | 河北宝鼎房地产开发有限公司 | 石家庄市裕华区 | 石家庄市裕华区东二环南路268号 | 北至槐安东路、南至金马路、东至东二环南路、西至东郡小区 | 31563.91 | 河北宝鼎房地产开发有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 河北思创科发有限公司 | 河北思创科发有限公司 | 河北宝鼎房地产开发有限公司 | 河北进政环境科技有限公司 | 2023.11.15 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|--------------------------------|---------|--------------------|---|---------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或 修复目标 | 风险管控或修复 方案编制单位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或 修复委托人 | 风险管控或修复 效果评估单位 | | |
| 40 | 河北旭阳焦化有限公司(旧厂区) 主要功能区原址一期地块 | 定州市 | 河北省定州市西郊军工路北侧 | 西侧为旭阳焦化幸福城一期小区,东侧为芦庄子村,南侧为河北旭阳焦化有限公司原辅助设施区,北侧为河北旭阳焦化有限公司原主要功能区焦场和炼焦工段 | 48082.1 | 河北旭阳能源有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足绿地与广场用地(社区公园和儿童公园除外)土壤环境质量要求 | 煜环环境科技有限公司 | 煜环环境科技有限公司 | 河北旭阳能源有限公司 | 河北诺觉环境科技有限公司 | 2023.11.24 | |
| 41 | 秦皇岛首钢板材有限公司 | 秦皇岛市海港区 | 河北省秦皇岛市海港区建设大街409号 | 北至秦皇东大街,东至红光北里小区,南至建设大街,西至大秦铁路沿线 | 226391.86 | 秦皇岛首钢板材有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 北京首科兴业工程技术有限公司 | 北京首科兴业工程技术有限公司 | 秦皇岛首钢板材有限公司 | 生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心 | 2024.3.19 | |
| 42 | 邯郸陆顺焦化有限公司 | 邯郸市磁县 | 邯郸市磁县都党乡辛庄村东 | 南侧为S222省道,西侧和东侧均为农田,北侧为荒地 | 184266.19 | 陆顺焦化有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 河北禄创环境科技有限责任公司 | 河北禄创环境科技有限责任公司 | 陆顺焦化有限公司 | 河北大有环美环保科技有限公司 | 2024.5.20 | |
| 43 | 河北波士蓄电池有限公司 | 石家庄市晋州市 | 石家庄市晋州市滨河路新世纪商城东 | 东至晋州市标致服装制造公司,西至晋州市宇善源大酒店,北至晋州市壹号公馆小区,南至晋州市滨河路 | 13216.08 | 晋州市晋州镇人民政府 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 石家庄晴彤美环境科技有限公司 | 河北地矿建设工程集团路桥工程有限公司 | 晋州市晋州镇人民政府 | 河北伟诚环境工程有限公司 | 2024.5.20 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|----------------------|---------|------------------------------|---|---------------------------|----------------|---------------|---|----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或 修复目标 | 风险管控或修复 方案编制单位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或 修复委托人 | 风险管控或修复 效果评估单位 | | |
| 44 | 石家庄焦化集团有限责任公司 | 石家庄市长安区 | 石家庄市长安区谈固北大街 56 号 | 北临紫晶悦城西北区，西临紫晶悦城 9 区，南侧为光华路，隔路为河钢集团石家庄钢铁有限责任公司，东临谈固北大街，隔路为石焦集团东厂区 | 150640.87 | 石家庄焦化集团有限责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地、商业服务业用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 中国建筑第八工程局有限公司、中建八局环保科技有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司、中建八局环保科技有限公司 | 石家庄焦化集团有限责任公司 | 河北青朗环保科技有限公司 | 2024.6.6 | |
| 45 | 河北苗氏集团德普钢铁有限公司地块(三期) | 邢台市内丘县 | 邢台市内丘县城东南部、107 国道东侧,德普钢铁中部区域 | 东侧为农田,南侧为德普一期地块,西侧为 107 国道,北侧为德普二期地块 | 342962.5 | 河北苗氏集团德普钢铁有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地、公园绿地、道路用地土壤环境质量要求 | 北京市科学技术研究院资源环境研究院 | 中土大地国际建筑设计有限公司、北京建恒工程技术研究院有限公司 | 河北苗氏集团德普钢铁有限公司 | 河北青朗环保科技有限公司 | 2024.7.23 | |
| 46 | 武安市明芳钢铁有限公司(四期) | 邯郸市武安市 | 武安市北关街北侧 | 北侧为农田和新金钢铁有限公司,南侧为武安市明芳钢铁有限公司一期,西侧为南侧为武安市明芳钢铁有限公司三期,东侧为同安街 | 335494.77 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地、中小学用地、公园绿地、防护绿地、广场用地、道路交通设施用地、文化设施 | 河北禄创环境科技有限责任公司 | 北京万江建设工程有限公司 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 河北大有环美环保科技有限公司 | 2024.9.26 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|-------------------|------------|-------------------|---|---------------------------|--------------|---------------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或 修复目标 | 风险管控或修复 方案编制单位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或 修复委托人 | 风险管控或修复 效果评估单位 | | |
| | | | | | | | | 用地、幼儿园用地、体育及医疗卫生用地土壤环境质量要求 | | | | | | |
| 47 | 河北天煜煤化电力有限公司 | 邯郸市武安市 | 邯郸市武安市磁山镇崔炉村 | 地块南侧、西侧为农田，北侧为南洺河，东侧为河北来富兴煤化工有限公司 | 207421.33 | 河北天煜煤化电力有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足工业用地土壤环境质量要求 | 圣本环境科技河北有限公司 | 北京建恒工程技术研究院有限公司 | 河北天煜煤化电力有限公司 | 河北清蓝能源环保科技有限公司 | 2024.12.9 | |
| 48 | 武安市明芳钢铁有限公司(二期) | 邯郸市武安市 | 武安市北关街北侧 | 东侧为邯山路，北侧为农田，南侧为农田，西侧为空地 | 146898.04 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地、公园用地、商业设施用地土壤环境质量要求 | 河北禄创环境科技有限责任公司 | 北京万江建设工程有限公司 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 河北大有环美环保科技有限公司 | 2024.12.30 | |
| 49 | 唐山市通宝焦化有限公司生产和办公区 | 唐山市海港经济开发区 | 唐山市海港开发区文化大街东001号 | 西至唐山市通宝焦化有限公司煤场焦场区地块，南至祥峰科技有限公司，北至唐山中厚板材有限公司，东至隔路 | 224528.35 | 唐山市通宝焦化有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足工业用地土壤环境质量要求 | 河北德禹环保科技有限公司 | 广东禹航环境科技有限公司 | 唐山市通宝焦化有限公司 | 河北诺姆检测服务有限公司 | 2025.2.8 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|---------------|----------------------|------------------|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或 修复目标 | 风险管控或修复 方案编制单位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或 修复委托人 | 风险管控或修复 效果评估单位 | | |
| 50 | 邯郸市峰峰峰泰焦化有限公司 | 邯郸市峰峰矿区峰峰矿区 | 邯郸市峰峰矿区峰峰镇后西庄村东南 | 地块东侧为在建物流园区，西侧为峰峰盛岩活性灰有限公司和峰峰祥海洗煤有限公司，南侧为空地，北侧为农田 | 156197 | 邯郸市峰峰峰泰焦化有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 河北程睿环保集团有限公司 | 河北程睿环保集团有限公司 | 邯郸市峰峰峰泰焦化有限公司 | 河北棕达环境科技有限公司 | 2025.3.5 | |
| 51 | 承德立飞焦化有限公司地块 | 承德市高新技术产业开发区上板城镇卸甲营村 | 承德市高新区上板城镇卸甲营村 | 东侧临珠江路（城市主干路），南侧临电子工业园区，西侧临规划城市支路，北侧临规划城市次干路 | 95437.06 | 承德立飞焦化有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 广东禹航环境科技有限公司 | 广东禹航环境科技有限公司 | 承德立飞焦化有限公司 | 生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心 | 2025.3.24 | |
| 52 | 前进大街南延25.4亩地块 | 衡水市桃城区 | 衡水市滏阳一路以南、谈衡路以西 | 东至衡水京华制管厂，南至衡水京华制管厂，西至农田，北至农田 | 16942.54 | 衡水市土地储备中心 | 完成修复效果评估 | 满足道路与交通设施用地土壤环境质量要求 | 河北宗邦建设工程有限公司和曲阳金隅水泥有限公司 | 河北宗邦建设工程有限公司和曲阳金隅水泥有限公司 | 衡水市土地储备中心 | 河北彭德环保科技有限公司 | 2025.12.05 | |
| 53 | 张家口市硫酸厂 | 张家口市桥东区 | 张家口市桥东区胜利中路16号 | 场地西侧紧邻胜利中路，北侧隔路为张垣新城小区，东侧紧邻为城市花园 | 66449.42 | 张家口市硫酸厂破产清算组 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 生态环境部环境规划院、宝航环境修复有限公司 | 江苏众川生态环境有限公司 | 张家口市硫酸厂破产清算组 | 河北省地质矿产勘查开发局国土资源勘查中心（河北省矿山和地质灾害应 | 2025.12.19 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | | | | 移出日期 | 备注 |
|----|-----------------|---------|---------------|--|---------------------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或 修复目标 | 风险管控或修复 方案编制单位 | 风险管控或 修复单位 | 风险管控或 修复委托人 | 风险管控或修复 效果评估单位 | | |
| | | | | 小区，南侧紧邻为张家口市桥东区人民检察院和张家口市桥东区人民法院反贪局 | | | | | | | | 急救援中心) | | |
| 54 | 河北宣化化肥集团有限公司3 | 张家口市宣化区 | 张家口市宣化区幸福东街4号 | 西侧、北侧相邻区域均为河北宣钢厂区，南侧为110国道，东南侧相邻区域为化肥厂生活区 | 150118.79 | 河北宣化化肥集团有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足二类工业用地土壤环境质量要求 | 中化环境修复(山东)有限公司 | 中化环境修复(山东)有限公司 | 河北宣化化肥集团有限公司 | 江苏龙环环境科技有限公司 | 2025.12.19 | |
| 55 | 邯郸市龙港化工有限公司北部厂区 | 邯郸市邱县 | 邯郸市邱县合义街2号 | 场地东侧紧邻合义渠，西侧为民居、停车场和国家储棉库，北侧为城区生活垃圾转运站和混凝土空心砖厂，南侧为龙港化工南部厂区、民居和空地 | 87770 | 邯郸市龙港化工有限公司 | 正在开展效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 河北伟诚环境工程有限公司 | 河北伟诚环境工程有限公司 | 邯郸市龙港化工有限公司 | 博川环境修复(北京)有限公司 | 2025.12.19 | |

环保举报电话：12345